

## Naudojimo instrukcija



**Prieš pradėdami  
eksploatuoti atidžiai  
perskaitykite!**

Išsaugokite, kad  
galėtumėte pasinaudoti  
ateityje.

Ši eksploatavimo ir montavimo instrukcija  
yra sudėtinė padargo dalis. Naujų ir  
naudotų padargų tiekėjai privalo pagrįsti  
dokumentais, kad eksploatavimo ir  
montavimo instrukcija buvo perduota  
klientui kartu su padargu.



**AXIS-M 30.2 EMC (+W)**

5902367-**b**-lt-0325

Originali instrukcija

## Pratarmė

Gerbiamas kliente,

Įsigijote AXIS serijos trąšų barstytuvą, nes pasitikite mūsų gaminiu. Nuoširdžiai dėkojame! Mes pasistengsime pateisinti šį pasitikėjimą. Jūs įsigijote galingą ir patikimą padargą.

Jeigu vis dėlto kiltų trikčių, mūsų klientų aptarnavimo tarnyba visuomet pasirengusi jums padėti.



**Prašytume prieš pradėdant eksploatuoti mineralinių trąšų barstytuvą atidžiai perskaityti šią eksploatavimo instrukciją ir laikytis nurodymų.**

Eksploatavimo instrukcijoje išsamiai paaiškinta apie valdymą ir pateikti vertingi montavimo, techninės priežiūros ir einamojo remonto nurodymai.

Šioje instrukcijoje taip pat gali būti aprašyta įranga, kurios nėra jūsų padarge.

Jūs žinote, kad garantiniai įsipareigojimai nėra taikomi gedimams, kurie atsirado dėl valdymo klaidų arba netinkamo naudojimo.



Čia įrašykite mineralinių trąšų barstytuvo rūšį ir serijos numerį bei pagaminimo metus.

Šiuos duomenis rasite gamyklinėje plokštelėje arba ant rėmo.

Šiuos duomenis prašytume visuomet nurodyti užsakant specialiąją įrangą, papildomus priedus arba reiškiant pretenzijas.

Rūšis:

Serijos numeris:

Pagaminimo metai:

## Techninis tobulinimas

Mes siekiame nuolat tobulinti savo produkciją. Todėl pasilieiname teisę iš anksto apie tai nepranešdami tobulinti įrenginius ir atlikti tuos jų pakeitimus, kurie, mūsų manymu, yra būtini, neįsipareigodami įdiegti šiuos patobulinius arba pakeitimus jau parduotiems padargams.

Mielai atsakysime į kitus jūsų klausimus.

Pagarbiai

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

# Turinys

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Naudojimas atsižvelgiant į paskirtį</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>2 Nurodymai naudotojui</b>                                          | <b>8</b>  |
| 2.1 Apie šią eksploataavimo instrukciją                                | 8         |
| 2.2 Eksploataavimo instrukcijos struktūra                              | 8         |
| 2.3 Nurodymai dėl teksto vaizdavimo                                    | 9         |
| 2.3.1 Instrukcijos ir nurodymai                                        | 9         |
| 2.3.2 Išvardijimai                                                     | 9         |
| 2.3.3 Nuorodos                                                         | 9         |
| <b>3 Sauga</b>                                                         | <b>10</b> |
| 3.1 Bendrieji nurodymai                                                | 10        |
| 3.2 Įspėjamųjų nurodymų reikšmė                                        | 10        |
| 3.3 Bendroji informacija apie mašinos saugą                            | 11        |
| 3.4 Nurodymai naudotojui                                               | 11        |
| 3.4.1 Personalo kvalifikacija                                          | 11        |
| 3.4.2 Instruktavimas                                                   | 12        |
| 3.4.3 Nelaimingų atsitikimų prevencija                                 | 12        |
| 3.5 Nurodymai dėl eksploataavimo saugos                                | 12        |
| 3.5.1 Mašinos statymas                                                 | 12        |
| 3.5.2 Mašinos pildymas                                                 | 13        |
| 3.5.3 Tikrinimai prieš pradėdant eksploatuoti                          | 13        |
| 3.5.4 Pavojaus zona                                                    | 13        |
| 3.5.5 Veikiantis režimas                                               | 14        |
| 3.6 Trąšų naudojimas                                                   | 14        |
| 3.7 Hidraulinė sistema                                                 | 15        |
| 3.8 Techninė priežiūra ir einamasis remontas                           | 15        |
| 3.8.1 Techninės priežiūros personalo kvalifikacija                     | 15        |
| 3.8.2 Dylančios dalys                                                  | 16        |
| 3.8.3 Techninės priežiūros ir einamojo remonto darbai                  | 16        |
| 3.9 Kelių eismo saugumas                                               | 16        |
| 3.9.1 Tikrinimai prieš pradėdant važiuoti                              | 17        |
| 3.9.2 Gabenimas mašina                                                 | 17        |
| 3.10 Apsauginiai įtaisai, įspėjamieji nurodymai ir nurodomieji ženklai | 18        |
| 3.10.1 Apsauginių įtaisų, įspėjamųjų nurodymų ir instrukcijų padėtis   | 18        |
| 3.10.2 Apsauginių įtaisų funkcijos                                     | 21        |
| 3.11 Įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų lipdukai                 | 21        |
| 3.11.1 Įspėjamųjų nurodymų lipdukai                                    | 22        |
| 3.11.2 Nurodomųjų ženklų lipdukai                                      | 23        |
| 3.12 Gamyklinė plokštelė ir mašinos ženklinimas                        | 25        |
| 3.13 Šviesogražis atšvaitas                                            | 25        |
| <b>4 Mašinos duomenys</b>                                              | <b>26</b> |
| 4.1 Gamintojas                                                         | 26        |
| 4.2 Mašinos aprašymas                                                  | 26        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.1    | Versijos .....                                        | 26        |
| 4.2.2    | Konstrucinių grupių apžvalga.....                     | 28        |
| 4.2.3    | Funkcijos M EMC pavaros mechanizmas.....              | 30        |
| 4.2.4    | Maišytuvas.....                                       | 30        |
| 4.3      | Techniniai duomenys.....                              | 31        |
| 4.3.1    | Pagrindinės įrangos techniniai duomenys.....          | 31        |
| 4.3.2    | Padidrinimo priedų techniniai duomenys.....           | 32        |
| 4.4      | Specialioji įranga.....                               | 32        |
| 4.4.1    | Padidrinimo priedai .....                             | 32        |
| 4.4.2    | Tentas .....                                          | 33        |
| 4.4.3    | Dengiamojo tento priedas.....                         | 33        |
| 4.4.4    | Elektrinis dengiamojo tento nuotolinis valdiklis..... | 33        |
| 4.4.5    | Papildomas apšvietimas .....                          | 33        |
| 4.4.6    | Darbinis žibintas.....                                | 34        |
| 4.4.7    | Atraminiai ratukai .....                              | 34        |
| 4.4.8    | Ribų ir pakraščių barstymo įrenginys.....             | 34        |
| 4.4.9    | Paribių barstymo įrenginys.....                       | 35        |
| 4.4.10   | Paribių barstymo įrenginio jutiklis.....              | 35        |
| 4.4.11   | Dviejų kanalų blokas.....                             | 35        |
| 4.4.12   | Trijų krypčių blokas.....                             | 36        |
| 4.4.13   | Ištraukiamasis teleskopinis kardaninis velenas .....  | 36        |
| 4.4.14   | Kardaninis velenas su terkšle.....                    | 36        |
| 4.4.15   | Barstomųjų menčių komplektas .....                    | 36        |
| 4.4.16   | „Praxis“ bandymo rinkinys.....                        | 36        |
| 4.4.17   | Trąšų identifikavimo sistema .....                    | 36        |
| 4.4.18   | Barstymo lentelių žurnalas.....                       | 37        |
| 4.4.19   | Laipteliai.....                                       | 37        |
| 4.4.20   | Purvasaugio priedai.....                              | 37        |
| <b>5</b> | <b>Ašies apkrovos apskaičiavimas .....</b>            | <b>38</b> |
| <b>6</b> | <b>Gabenimas be traktoriaus.....</b>                  | <b>41</b> |
| 6.1      | Bendrieji saugos nurodymai.....                       | 41        |
| 6.2      | Pakrovimas ir iškrovimas, statymas .....              | 41        |
| <b>7</b> | <b>Eksploatavimo pradžia .....</b>                    | <b>42</b> |
| 7.1      | Mašinos perėmimas.....                                | 42        |
| 7.2      | Traktoriaus reikalavimai.....                         | 42        |
| 7.3      | Mašinos kardaninio veleno montavimas.....             | 43        |
| 7.3.1    | Kardaninį veleną montuokite su apsaugine mova.....    | 44        |
| 7.3.2    | Kardaninio veleno apsaugo montavimas .....            | 44        |
| 7.3.3    | Kardaninio veleno išmontavimas .....                  | 45        |
| 7.4      | Mašinos primontavimas prie traktoriaus .....          | 46        |
| 7.4.1    | Sąlygos.....                                          | 46        |
| 7.4.2    | Montavimas .....                                      | 47        |
| 7.5      | Sklendės valdymo įtaiso prijungimas .....             | 50        |
| 7.5.1    | Hidraulinio sklendės valdymo įtaiso prijungimas ..... | 50        |
| 7.6      | Montavimo aukščio išankstinis nustatymas.....         | 51        |

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.6.1     | Sauga.....                                                                | 51        |
| 7.6.2     | Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis .....                          | 52        |
| 7.6.3     | Montavimo aukščio nustatymas atsižvelgiant į trąšų barstymo lentelę ..... | 53        |
| 7.7       | Mašinos pripildymas .....                                                 | 56        |
| 7.8       | Trąšų barstymo lentelės naudojimas.....                                   | 57        |
| 7.8.1     | Nurodymai dėl barstymo lentelės.....                                      | 57        |
| 7.9       | Paribių barstymo įrenginio GSE nustatymas.....                            | 63        |
| 7.9.1     | GSE PRO .....                                                             | 63        |
| 7.10      | Paribių barstymo ir pakraščių barstymo įrenginio TELIMAT nustatymas ..... | 65        |
| 7.11      | Nustatymai, kai nenurodytos trąšų rūšys.....                              | 68        |
| <b>8</b>  | <b>Barstymo režimas.....</b>                                              | <b>70</b> |
| 8.1       | Sauga.....                                                                | 70        |
| 8.2       | Barstymo režimo instrukcija .....                                         | 70        |
| 8.3       | Trąšų barstymo lentelės naudojimas.....                                   | 72        |
| 8.4       | Barstymo kiekio nustatymas .....                                          | 72        |
| 8.5       | Darbinio pločio nustatymas.....                                           | 73        |
| 8.5.1     | Tinkamo barstymo disko parinktis.....                                     | 73        |
| 8.5.2     | Barstymo diskų išmontavimas ir sumontavimas.....                          | 74        |
| 8.5.3     | Barstymo taško nustatymas.....                                            | 76        |
| 8.6       | Montavimo aukščio tikrinimas .....                                        | 78        |
| 8.7       | Darbo veleno sukimosi greičio nustatymas .....                            | 78        |
| 8.8       | Barstymas lauko gale .....                                                | 78        |
| 8.9       | Barstymas naudojant sekcijų perjungimo įtaisą.....                        | 80        |
| 8.10      | Barstymo normos nustatymas .....                                          | 82        |
| 8.10.1    | Nustatytojo išleidžiamo kiekio apskaičiavimas .....                       | 82        |
| 8.10.2    | Trąšų įterpimo kiekio nustatymas.....                                     | 85        |
| 8.11      | Likučių šalinimas.....                                                    | 89        |
| 8.12      | Mašinos statymas ir atjungimas.....                                       | 90        |
| <b>9</b>  | <b>Sutrikimai ir galimos priežastys .....</b>                             | <b>92</b> |
| <b>10</b> | <b>Techninė priežiūra ir einamasis remontas.....</b>                      | <b>96</b> |
| 10.1      | Sauga.....                                                                | 96        |
| 10.2      | Kopėčių naudojimas.....                                                   | 96        |
| 10.2.1    | Sauga.....                                                                | 96        |
| 10.2.2    | Laiptelių išlankstymas .....                                              | 98        |
| 10.2.3    | Laiptelių sulankstymas .....                                              | 98        |
| 10.3      | Dylančios dalys ir varžtinės jungtys.....                                 | 100       |
| 10.3.1    | Dylančių dalių tikrinimas .....                                           | 100       |
| 10.3.2    | Varžtinių jungčių tikrinimas.....                                         | 100       |
| 10.3.3    | Svorio jutiklių srieginių jungčių tikrinimas .....                        | 101       |
| 10.4      | Apsauginių bunkerio grotelių atidarymas.....                              | 102       |
| 10.5      | Mašinos valymas.....                                                      | 104       |
| 10.5.1    | Purvasaugių išmontavimas.....                                             | 105       |
| 10.5.2    | Purvasaugių sumontavimas.....                                             | 105       |
| 10.6      | Išmetimo disko įvorės padėties tikrinimas .....                           | 105       |
| 10.7      | Maišytuvo pavaros tikrinimas.....                                         | 106       |
| 10.8      | Barstomosios mentės keitimas.....                                         | 108       |

|           |                                                  |            |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| 10.9      | Dozavimo sklendės nustatymo derinimas .....      | 110        |
| 10.10     | Užduoties taško nustatymo derinimas .....        | 113        |
| 10.11     | Transmisinė alyva .....                          | 114        |
| 10.11.1   | Kiekiai ir rūšys .....                           | 114        |
| 10.11.2   | Alyvos lygio patikra .....                       | 115        |
| 10.11.3   | Alyvos keitimas .....                            | 115        |
| 10.12     | Svorio jutiklių tepimas .....                    | 116        |
| 10.13     | Kardaninio veleno tepimas .....                  | 117        |
| 10.14     | Viršutinės ir apatinės trauklės tepimas .....    | 117        |
| 10.15     | Užduoties taško reguliavimo įtaiso tepimas ..... | 117        |
| 10.16     | Lankstų, įvorių tepimas .....                    | 117        |
| <b>11</b> | <b>Ruošimas žiemai ir apsauga .....</b>          | <b>118</b> |
| 11.1      | Sauga .....                                      | 118        |
| 11.2      | Ruošimas žiemai .....                            | 118        |
| 11.3      | Mašinos plovimas .....                           | 118        |
| 11.4      | Mašinos apsauga .....                            | 119        |
| <b>12</b> | <b>Šalinimas .....</b>                           | <b>121</b> |
| 12.1      | Sauga .....                                      | 121        |
| 12.2      | Mašinos šalinamas .....                          | 121        |
| <b>13</b> | <b>Priedėlis .....</b>                           | <b>122</b> |
| 13.1      | Užveržimo momento lentelė .....                  | 122        |
| <b>14</b> | <b>Garantija ir jos teikimas .....</b>           | <b>127</b> |

# 1 Naudojimas atsižvelgiant į paskirtį

AXIS konstrukcijos „Wurf“ mineralinių trąšų barstytuvas gali būti naudojamas tik atsižvelgiant į šioje eksploataavimo instrukcijoje pateiktus duomenis.

AXIS konstrukcijos „Wurf“ mineralinių trąšų barstytuvai yra sukonstruoti atsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį.

**Jis skirtas tik sausoms, granuliuotoms ir kristalizuotoms trąšoms, sėkloms ir granulėms nuo sraigių barstyti.**

Padargas pritaikytas galiniam tritaškiam traktoriaus pakabui ir būti valdomas vieno žmogaus.

Mineralinių trąšų barstytuvas tolesniuose skyriuose vadinamas „**padargu**“.

## ■ **Numanoma netinkamas naudojimas**

Gamintojas įspėjamaisiais nurodymais ir ženklais ant padargo nurodo nuspėjamas eksploataavimo klaidas. Atkreipkite dėmesį ir į įspėjamuosius nurodymus ir ženklus. Taip išvengsite padargo naudojimo ne pagal eksploataavimo instrukcijos nuorodas.

## 2 Nurodymai naudotojui

### 2.1 Apie šią eksploataavimo instrukciją

Ši eksploataavimo instrukcija yra **sudedamoji mašinos** dalis.

Šioje eksploataavimo instrukcijoje pateikiami svarbūs nurodymai, kaip **saugiai, tinkamai ir ekonomiškai** eksploatuoti ir **prižiūrėti mašiną**. Šios informacijos laikymasis padeda **išvengti pavojų**, sumažinti galimas išlaidas remontui, prastovos laiką, pailginti mašinos eksploataavimo laikotarpį ir padidinti veikimo patikimumą.

Visą dokumentaciją, kurią sudaro ši eksploataavimo instrukcija bei visų tiekėjų dokumentacija, privaloma laikyti mašinos naudojimo vietoje (pvz., traktoriuje).

Parduodant mašiną būtina perduoti ir eksploataavimo instrukciją.

Ši eksploataavimo instrukcija skirta mašinos eksploatuotojui ir jo paskirtam valdymo ir techninės priežiūros darbų personalui. Instrukciją perskaityti, suprasti ir ją taikyti turi kiekvienas asmuo, kuris atlieka toliau nurodytus darbus:

- valdymą,
- techninę priežiūrą ir valymą,
- trikčių šalinimą.

Ypač atkreipkite dėmesį į:

- skyrių „Sauga“,
- įspėjamuosius nurodymus atskiruose skyriuose.

Eksploataavimo instrukcija nepakeičia jūsų kaip naudotojo ir mašiną eksploatuojančių operatorių **atsakomybės**.

### 2.2 Eksploataavimo instrukcijos struktūra

Eksploataavimo instrukcija turinio atžvilgiu suskirstyta į šešias pagrindines dalis:

- Nurodymai naudotojui
- Saugos nurodymai
- Mašinos duomenys
- Mašinos valdymo instrukcijos
  - Gabenimas
  - Eksploataavimo pradžia
  - Barstymo režimas
- Sutrikimų atpažinimo ir šalinimo nurodymai
- Techninės priežiūros ir remonto potvarkiai

## 2.3 Nurodymai dėl teksto vaizdavimo

### 2.3.1 Instrukcijos ir nurodymai

Operatoriaus atliktini kiti veiksmai nurodomi taip, kaip pateikta toliau.

- ▶ Veiksmų instrukcija: 1-as žingsnis
- ▶ Veiksmų instrukcija: 2-as žingsnis

### 2.3.2 Išvardijimai

Išvardijimai be privalomos eilės tvarkos pateikiami kaip sąrašai su išvardijimų punktais:

- A savybė
- B savybė

### 2.3.3 Nuorodos

Nuorodos į kitas dokumento teksto vietas pateikiamos pastraipos numeriais, antraščių tekstais ir puslapių nuorodomis:

- **Pavyzdys:** Taip pat atsižvelkite 3 *Sauga*

Nuorodos į kitus dokumentus pateikiamos kaip nurodymas arba instrukcija, tačiau nenurodytas tikslus skyrius ar puslapio numeris:

- **Pavyzdys:** Atkreipkite dėmesį į kardaninio veleno gamintojo eksploatavimo instrukcijos nurodymus.

## 3 Sauga

### 3.1 Bendrieji nurodymai

Skyriuje **Sauga** pateikiama esminių įspėjamųjų nurodymų, darbo ir eismo saugos potvarkių dirbant su prikabinata mašina.

Būtina paisyti šiame skyriuje pateiktų nurodymų, kad su mašina dirbtumėte saugiai ir ją eksploatuojant neatsirastų trikčių.

Be to, šios naudojimo instrukcijos kituose skyriuose rasite papildomų įspėjamųjų nurodymų, kurių taip pat turite paisyti. Įspėjamieji nurodymai yra pateikti prieš atitinkamus veiksmus.

Įspėjamieji nurodymai dėl tiekėjų komponentų pateikti atitinkamų tiekėjų dokumentuose. Taip pat laikykitės šių įspėjamųjų nurodymų.

### 3.2 Įspėjamųjų nurodymų reikšmė

Įspėjamieji nurodymai šioje eksploatavimo instrukcijoje susisteminti atsižvelgiant į pavojaus laipsnį ir kilimo tikimybę.

Pavojaus ženklais atkreipiamas dėmesys į liekamąją riziką, kurios dėl konstrukcinių ypatybių dirbant su padargu negalima išvengti. Naudojamų įspėjamųjų nurodymų struktūra:

---

Simbolis + **Signalinis žodis**

Paiškinimas

---

#### Įspėjamųjų nurodymų pavojaus lygiai

Pavojaus lygis pažymimas įspėjamuoju žodžiu. Pavojaus lygiai klasifikuojami taip:

#### **PAVOJUS!**

##### **Pavojaus rūšis ir šaltinis**

Šiuo įspėjamuoju nurodymu įspėjama apie tiesiogiai gresiantį pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei.

Nepaisant šių įspėjamųjų nurodymų galima būti sunkiai sužalotam arba net žūti.

- Būtinai imkitės aprašytų priemonių šiam pavojui išvengti.

#### **ĮSPĖJIMAS!**

##### **Pavojaus rūšis ir šaltinis**

Šiuo įspėjamuoju nurodymu įspėjama apie galimą žmonių sveikatai pavojingą situaciją.

Nepaisant šių įspėjamųjų nurodymų galima būti sunkiai sužalotam.

- Būtinai imkitės aprašytų priemonių šiam pavojui išvengti.

**⚠ PERSPĖJIMAS!****Pavojaus rūšis ir šaltinis**

Šiuo įspėjamuoju nurodymu įspėjama apie galimą žmonių sveikatai pavojingą situaciją.

Nepaisant šių įspėjamųjų nurodymų galima būti sužalotam.

- Būtinai imkitės aprašytų priemonių šiam pavojui išvengti.

**PRANEŠIMAS!****Pavojaus rūšis ir šaltinis**

Šiuo įspėjamuoju nurodymu įspėjama apie materialinę žalą ir žalą aplinkai.

Nesilaikant šių įspėjamųjų nurodymų gali būti apgadinintas padargas bei padaroma žala aplinkai.

- Būtinai imkitės aprašytų priemonių šiam pavojui išvengti.

**Nuoroda:**

Bendruosiuose nurodymuose pateikiami naudojimo patarimai bei ypač naudinga informacija, bet ne įspėjimai apie pavojus.

### 3.3 Bendroji informacija apie mašinos saugą

Mašina sukonstruota atsižvelgiant į naujausią technikos lygį ir patvirtintas technikos taisykles. Tačiau ją naudojant ir atliekant techninę priežiūrą gali kilti pavojus naudotojo ar trečiųjų asmenų sveikatai ir gyvybei arba gali būti padaryta žala mašinai ir kitam materialiniam turtui.

Todėl mašiną eksploatuokite:

- tik reikalavimus atitinkančios būsenos ir pritaikytą naudoti kelių eismo sąlygomis,
- paisydami saugos ir pavojaus nurodymų.

Taip patvirtinsite, kad perskaitėte šios eksploatavimo instrukcijos turinį ir jį supratote. Jūs taip pat turite būti susipažinę su galiojančiomis nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatomis, darbo medicinos ir kelių eismo taisyklėmis bei sugebėti šiuos potvarkius ir taisykles taikyti.

### 3.4 Nurodymai naudotojui

Naudotojas yra atsakingas už mašinos naudojimą atsižvelgiant į paskirtį.

#### 3.4.1 Personalo kvalifikacija

Asmenys, kurie atlieka mašinos valdymo, techninės priežiūros ar remonto darbus, prieš pradėdami dirbti turi būti perskaitę ir supratę šią eksploatavimo instrukciją.

- Mašiną gali eksploatuoti tik instruktuotas ir naudotojo įgaliotas personalas.
- Besimokantis mokykloje / mokomas / instruktuojamas personalas su mašina gali dirbti tik prižiūrimas patyrusio asmens.
- Techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.

#### 3.4.2 Instruktavimas

Prekybos partneriai, gamyklos atstovai arba įmonės darbuotojai naudotoją instruktuoja, kaip reikia valdyti mašiną.

Naudotojas privalo pasirūpinti, kad naujas valdymo ir techninės priežiūros darbus atliekantis personalas būtų išsamiai supažindintas su mašinos naudojimu ir remontu pagal šią eksploatavimo instrukciją.

#### 3.4.3 Nelaimingų atsitikimų prevencija

Saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos potvarkiai kiekvienoje šalyje yra reglamentuojami įstatymais. Už naudojimo šalyje galiojančių potvarkių laikymąsi atsako mašinos naudotojas.

Taip pat paisykite toliau pateiktų nurodymų.

- Niekada nepalikite veikiančios mašinos be priežiūros.
- Mašinai veikiant ir ją gabenant jokių būdu negalima ant jos lipti (**draudžiama važiuoti kartu**).
- Mašinos dalių **ne naudokite** kaip pagalbinių priemonių lipti.
- Dėvėkite prigludusią aprangą. Venkite darbo aprangos su diržais, kutaais ar kitomis dalimis, kurios gali įstrigti.
- Dirbdami su chemikalais laikykitės gamintojo pateiktų įspėjamųjų nurodymų. Gali tekti naudoti asmenines apsaugines priemones (AAP).

### 3.5 Nurodymai dėl eksploatavimo saugos

Mašiną naudokite tik tuomet, kai ji yra saugios eksploatuoti būsenos. Taip išvengsite pavojingų situacijų.

#### 3.5.1 Mašinos statymas

- Padargą ant horizontalaus, tvirto pagrindo statykite tik tada, kai bunkeris yra tuščias.
- Jei padargas statomas pavieniui (be traktoriaus), dozavimo sklendė visiškai atsidaro. Atpalaiduojamos vienpusio veikimo sklendžių valdymo įtaiso grįžtamosios spyruoklės.
- Padargą ant horizontalaus, tvirto pagrindo statykite tik tada, kai bunkeris yra tuščias.
- Jei padargas statomas pavieniui (be traktoriaus), dozavimo sklendė visiškai atsidaro.

### 3.5.2 Mašinos pildymas

- Padargą pripildykite tik tada, kai padargas prikabinas prie traktoriaus arba pritvirtintas prie jo (sujungtas su padargu).
- Padargą pildykite tik neveikiant traktoriaus varikliui. Ištraukite uždegimo raktelį, kad nebūtų įmanoma paleisti variklio.
- Pripildymo pusėje užtikrinkite pakankamai laisvos erdvės.
- Pildydami naudokite tinkamas pagalbines priemones (pvz., kaušinį krautuvą, tiekimo sraigą).
- Laikykitės maks. mašinos leistinos naudingosios pakrovos ir leistino bendrojo svorio.
- Padargą leidžiama pripildyti iki viršutinio krašto. Patikrinkite pripildymo lygį.
- Padargą pildykite tik uždarę apsaugines groteles. Ėmęsi šių veiksmų barstydami išvengsite trikčių, kurias sukeltų barstomosios medžiagos gabalai arba kiti svetimkūniai.

### 3.5.3 Tikrinimai prieš pradedant eksploatuoti

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą ir prieš kitus naudojimus patikrinkite, ar padargą eksploatuoti saugu.

- Ar veikia ir ar sumontuoti visi padargo apsauginiai įtaisai?
- Ar visos tvirtinimo dalys ir atraminės jungtys yra tvirtos, ar jos tinkamos būklės?
- Ar barstymo diskai ir jų tvirtinimo elementai yra tinkamos būklės?
- Ar talpyklos apsauginės groteles uždarytos ir užfiksuotos?
- Ar apsauginių grotelių fiksatoriaus kontrolinis matmuo yra tinkamame diapazone?
- Ar padargo pavojaus zonoje nėra žmonių?
- Ar kardaninio veleno apsaugas yra tinkamos būklės?

### 3.5.4 Pavojaus zona

Sviedžiama barstomoji medžiaga gali sunkiai sužaloti (pvz., akis).

Būnant tarp traktoriaus ir padargo kyla didelis pavojus (galima net žūti), jeigu traktorius imtų riedėti arba pajudėtų padargas.

Toliau pateiktame pav. nurodytos padargo pavojaus zonos.



Pav. 1: Pakabinamųjų prietaisų pavojaus zonos

[A] Pavojaus zona veikiant barstymo režimu

[B] Pavojaus zona prijungiant / atjungiant padargą

- Pasirūpinkite, kad padargo barstymo zonoje [A] nebūtų žmonių.
- Nedelsdami sustabdykite padargą ir traktorių, jei padargo pavojaus zonoje pastebite žmonių.
- Jei norite prie traktoriaus prijungti / atjungti padargą arba prikabinti / atkabinti barstymo įrenginį, liepkite visiems žmonėms pasitraukti iš pavojaus zonos [B].

### 3.5.5 Veikiantis režimas

- Atsiradus funkcijų sutrikimams, turite nedelsdami sustabdyti ir užfiksuoti padargą. Nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad pašalintų triktis.
- Įjungus barstymo įrenginį ant padargo lipti draudžiama.
- Padargą eksploatuokite tik uždarę bunkerio apsaugines groteles. Eksploatuojant apsauginių grotelių **neleidžiama nei atidaryti, nei pašalinti**.
- Besisukančios padargo dalys gali sunkiai sužeisti. Todėl pasirūpinkite, kad kūno dalys ir drabužiai neatsidurtų greta besisukančių dalių.
- Į bunkerį niekada nedėkite pašalinių daiktų (pvz., varžtų, veržlių).
- Sviedžiama barstomoji medžiaga gali sunkiai sužaloti (pvz., akis). Atkreipkite dėmesį, kad padargo barstymo zonoje nebūtų žmonių.
- Nebarstykite pučiant labai stipriam vėjui, nes tada nebūtų įmanoma užtikrinti, kad būtų laikomasi barstymo zonos ribų.
- Niekada nelipkite į padargą ar traktorių po aukštosios įtampos elektros linijomis.

## 3.6 Trąšų naudojimas

### Trąšų, sėklų arba herbicidų naudojimas

Parinkus netinkamas trąšas, sėklas arba herbicidus, gali būti sunkiai sužeisti žmonės ir gali būti padaryta žala aplinkai.

- Rinkdamiesi trąšas, sėklas arba herbicidus, sužinokite apie jų poveikį žmogui, aplinkai ir mašinai.
- Vadovaukitės nurodymais ir gamintojų saugos duomenų lapais.

## 3.7 Hidraulinė sistema

Hidraulinėje sistemoje naudojamas aukštas slėgis.

Besiveržiantys slėginiai skysčiai gali sunkiai sužaloti ir pakenkti aplinkai. Norėdami išvengti pavojų atsižvelkite į toliau pateiktus nurodymus.

- Mašiną eksploatuokite tik paisydami didžiausio leistino darbinio slėgio.
- **Prieš** pradėdami bet kokius **techninės priežiūros** darbus hidraulinėje sistemoje panaikinkite slėgį. Išjunkite traktoriaus variklį. Apsaugokite jį nuo pakartotinio įjungimo.
- Ieškodami nuotėkio vietų visada dėvėkite **apsauginius akinius** ir mūvėkite **apsaugines pirštines**.
- Jeigu jus sužalotų hidraulinė alyva, **nedelsdami kreipkitės į gydytoją**, nes gali kilti pavojinga infekcija.
- Jungdami hidraulinės sistemos žarnas prie traktoriaus atkreipkite dėmesį, kad tiek traktoriaus, tiek mašinos hidraulinėje sistemoje **nebūtų slėgio**.
- Traktoriaus ir valdymo hidraulinės sistemos žarnas prijunkite tik prie nurodytų jungčių.
- Stenkitės neužteršti hidraulinės sistemos kontūro. Movas visada įstatykite į joms skirtus laikiklius. Naudokite apsaugos nuo dulkių gaubtelius. Prieš prijungdami nuvalykite jungtis.
- Reguliariai tikrinkite hidraulines konstrukcines dalis ir hidraulinės sistemos linijas, ar nėra mechaninių defektų, pvz., įpjautų ir nutrintų vietų, suspaudimų, įlenkimų, įtrūkimų, porėtumo ir t. t.
- Žarnos ir žarnų jungtys natūraliai sensta ir tuomet, kai yra laikomos tinkamomis sąlygomis ir naudojamos neviršijant leistinų apkrovų. Todėl jų sandėliavimo ir naudojimo terminas yra ribotas.

Žarnos ilgiausiai leidžiama naudoti 6 metus, įskaitant ir ilgiausią 2 metų sandėliavimo trukmę.

Žarnos pagaminimo data (mėnuo ir metai) yra nurodyti ant žarnos armatūros.

- Pasirūpinkite, kad pažeista hidraulinė linija arba pasibaigus jos eksploatavimo trukmei būtų pakeista.
- Keičiamosios žarnos turi atitikti techninius prietaiso gamintojo reikalavimus. Visų pirma atkreipkite dėmesį į skirtingus keičiamųjų hidraulinių linijų didžiausio slėgio duomenis.

## 3.8 Techninė priežiūra ir einamasis remontas

Atlikdami techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus galite tikėtis papildomų pavojų, kurių valdant mašiną neįkyla.

Todėl techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus visada turite atlikti labai atidžiai. Dirbti turite labai apdairiai ir atsižvelgdami į pavojų.

### 3.8.1 Techninės priežiūros personalo kvalifikacija

- Elektros ir hidraulinės įrangos suvirinimo ir kitus darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems darbuotojams.

### 3.8.2 Dylančios dalys

- Labai tiksliai laikykitės šioje eksploataavimo instrukcijoje nurodytų techninės priežiūros ir einamojo remonto intervalų.
- Taip pat laikykitės tiekėjų tiekiamų komponentų techninės priežiūros ir einamojo remonto intervalų. Informacijos apie tai pateikta atitinkamuose tiekėjų dokumentuose.
- Rekomenduojame po kiekvieno sezono kreiptis į specializuotų prekių prekybos atstovą, kad patikrintų mašinos būklę, apžiūrėtų tvirtinimo dalis, susijusias plastikines konstrukcines dalis, hidraulinę sistemą, dozavimo įrenginius ir išmetamąsias menteles.
- Atsarginės dalys turi atitikti bent gamintojo nurodytus techninius reikalavimus. Šiuos techninius reikalavimus atitinka originalios atsarginės dalys.
- Savaime užsifiksuojančias veržles galima naudoti tik vieną kartą. Konstrukcinėms dalims pritvirtinti (pvz., keičiant išmetamąsias menteles) visada naudokite naujas savaime užsifiksuojančias veržles.

### 3.8.3 Techninės priežiūros ir einamojo remonto darbai

- **Išjunkite traktoriaus variklį prieš atlikdami bet kokius valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus bei šalindami sutrikimus. Palaukite, kol nustos suktis visos padargo besisukančios dalys.**
- Užtikrinkite, kad **niekas** negalėtų įjungti padargo netyčia. Ištraukite traktoriaus uždegimo raktelį.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ir remonto darbus bei elektros prietaisų darbus atjunkite srovės tiekimo linijas tarp traktoriaus ir padargo.
- Patikrinkite, ar traktorius su padargu tinkamai pastatyti. Padargas su ištuštintu bunkeriu turi būti pastatytas ant horizontalaus, tvirto pagrindo ir apsaugotas nuo nuriedėjimo.
- Jei po pakeltu padargu reikia atlikti techninės priežiūros darbus ir remonto darbus arba patikrinimą, padargą papildomai apsaugokite nuo vartimo (pvz., pakišamu kėlikliu).
- Prieš pradėdami techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, panaikinkite slėgį hidraulinėje sistemoje.
- Talpyklos apsaugines groteles atidarykite tik tada, kai padargas nebeekspluatuojamas.
- Jei turite dirbti prie besisukančio darbo veleno, niekam neleidžiama stovėti darbo ir kardaninio veleno zonoje.
- Barstytuvo bunkeryje susidariusių kamščių niekada nešalinkite ranka ar koja, visada naudokite tinkamą įrankį.
- Plaudami didžiaslėgiu įrenginiu niekuomet vandens srovės nenukreipkite tiesiai į įspėjamuosius ženklus, elektros įrangą, hidraulinius komponentus ir slydimo guolius.
- Reguliariai tikrinkite, ar veržlės ir varžtai neatsilaisvino. Priveržkite atsilaisvinusias jungtis.

## 3.9 Kelių eismo saugumas

Važiuojant viešosiomis gatvėmis ir viešaisiais keliais traktorius su prikabinu padargu turi atitikti atitinkamoje šalyje galiojančias kelių eismo taisykles. Už šių nuostatų laikymąsi atsako transporto priemonės savininkas ir transporto priemonės vairuotojas.

### 3.9.1 Tikrinimai prieš pradedant važiuoti

Prieš išvažiuodami atlikite patikrinimą – taip užtikrinsite kelių eismo saugumą. Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar laikomasi eksploataavimo sąlygų, ar saugu važiuoti keliais ir ar paisoma naudojimo šalyje galiojančių nuostatų.

- Ar laikomasi leidžiamojo bendrojo svorio? Atkreipkite dėmesį į leidžiamąją ašių apkrovą, leidžiamąją stabdymo apkrovą ir leidžiamąjį padangų krovumą;
  - Žr. 5 Ašies apkrovos apskaičiavimas
- Ar padargas pakabintas pagal reikalavimus?
- Ar važiuojant gali pradėti byrėti trąšos?
  - Atkreipkite dėmesį į trąšų pripildymo kiekį bunkeryje.
  - Dozavimo sklendės turi būti uždarytos.
  - Išjunkite elektroninį valdymo bloką.
- Patikrinkite oro slėgį padangose ir traktoriaus stabdžių sistemos veikimą.
- Ar padargo apšvietimas ir ženklėjimas atitinka jūsų šalyje galiojančias važiavimo viešaisiais keliais nuostatas? Atkreipkite dėmesį, kad būtų pritvirtinta laikantis reikalavimų.
- Pakopa užlenkta ir užfiksuota / arba pakopa yra transportavimo padėtyje. (nuo mašinos priklausantis)


### 3.9.2 Gabenimas mašina

Pakabinus padargą pasikeičia traktoriaus važiavimo būdas, vairavimo ir stabdymo savybės. Pvz., jeigu padargo svoris per didelis, tada sumažėja traktoriaus priekinės ašies apkrova, todėl pakinta jo vairuojamumas.

- Pasirinkite važiavimo savybes atitinkantį važiavimo būdą.
- Važiuojant visada turi būti užtikrinamas pakankamas apžvelgiamumas. Jei taip nėra (pvz., važiuojant atgal), pasikvieskite į pagalbą signalininką.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią leidžiamąjį greitį.
- Važiuodami kalnais ir įdubomis bei skersai įkalnės stenkitės greitai nesukti. Pasikeitus svorio centrui, kyla apvirtimo pavojus. Važiuodami nelygiu ir minkštu gruntu (pvz., įvažiuojant į lauką, bortelių kraštais) važiuokite labai atsargiai.
- Galinio keltuvo apatinę trauklę stabiliai pritvirtinkite šone, kad ji nesiūbuotų į šalis.
- Važiuojant ir eksploatuojant draudžiama žmonėms būti ant padargo.


## 3.10 Apsauginiai įtaisai, įspėjamieji nurodymai ir nurodomieji ženklai

### 3.10.1 Apsauginių įtaisų, įspėjamųjų nurodymų ir instrukcijų padėtis




Pav. 2: Apsauginiai įtaisai, įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų lipdukai, priekinė pusė

- |                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [1] Nurodomasis ženklas „Bunkerio ąsos“                    | [6] Įspėjamasis nurodymas „Medžiagų išmetimas“                  |
| [2] Balti atšvaitai priekyje                               | [7] Įspėjamasis nurodymas „Perskaitykite naudojimo instrukciją“ |
| [3] Instrukcijos nurodymas „Purvasaugio fiksatorius“       | [8] Apsauginis barstymo diskų įtaisas                           |
| [4] Nurodomasis ženklas „Darbo veleno sūkių dažnis“        | [9] Patvirtinimo plokštelė                                      |
| [5] Instrukcijos nurodymas „Didžiausia naudingoji apkrova“ | [10] Gamyklinė plokštelė                                        |




Pav. 3: Apsauginiai įtaisai, įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų lipdukai, užpakalinė pusė

- |                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [1] Bunkerio apsauginės grotelės                       | [8] Apsauginis barstymo diskų įtaisas                         |
| [2] Nukreipiančioji apkaba                             | [9] Įspėjamasis nurodymas „Suspaudimo pavojus“                |
| [3] Nurodomasis ženklas „Lipti draudžiama“             | [10] Instrukcijos nurodymas „Apsauginių grotelių fiksatorius“ |
| [4] Šoninis geltonos spalvos šviesogražis atšvaitas    | [11] Apsauginių grotelių fiksatorius                          |
| [5] Raudonos spalvos šviesogražis atšvaitas            | [12] Nurodomasis ženklas „Bunkerio ąsos“                      |
| [6] Įspėjamasis nurodymas „Ištraukti uždegimo raktelį“ | [13] Bunkerio ąsos                                            |
| [7] Įspėjamasis nurodymas „Judančios dalys“            |                                                               |



Pav. 4: Apsauginiai įtaisai, įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų lipdukai, priekinė pusė

- |                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| [1] Balti atšvaitai priekyje                                    | [7] Instrukcijos nurodymas „Didžiausia naudingoji apkrova“                       |
| [2] Gamyklinė plokštelė                                         | [8] Instrukcijos nurodymas „Pastovios srovės arba apkrovos jutiklių perjungimas“ |
| [3] Serijos numeris                                             | [9] Nurodomasis ženklas, pakabinimo taškai rezervuare                            |
| [4] Apsauginis barstymo diskų įtaisas                           |                                                                                  |
| [5] Įspėjamasis nurodymas „Perskaitykite naudojimo instrukciją“ |                                                                                  |
| [6] Įspėjamasis nurodymas „Medžiagų išmetimas“                  |                                                                                  |

**Kardaninis velenas**

[1] Kardaninio veleno apsaugas

**3.10.2 Apsauginių įtaisų funkcijos**

Apsauginiai įtaisai saugo jūsų sveikatą ir gyvybę.

- Prieš pradėdami dirbti su mašina, patikrinkite, ar kad apsauginiai įtaisai veikia.
- Mašiną eksploatuokite tik veikiant apsauginiams įtaisams.

| Pavadinimas                        | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bunkerio apsauginės grotelės       | Apsaugo, kad besisukantis maišytuvas neįtrauktų kūno dalių.<br>Saugo, kad dozatoriaus sklendės nenupjautų kūno dalių.<br>Barstant apsaugo nuo barstomos medžiagos luitų, didelių akmenų arba kitų medžiagų (sieto poveikis) sukeltų triukščių. |
| Apsauginių grotelių fiksatorius    | Apsaugo nuo netyčinio apsauginių talpyklos grotelių atidarymo.<br>Mechaniškai užsifiksuoja tinkamai uždarius apsaugines groteles.<br>Jas galima atidaryti tik įrankiu.                                                                         |
| Apsauginiai barstymo diskų įtaisai | Neleidžia trąšų mesti į priekį (traktoriaus / darbo vietos kryptimi).                                                                                                                                                                          |
| Kardaninio veleno apsauga          | Neleidžia į besisukantį kardaninį veleną įtraukti kūno dalių ir drabužių.                                                                                                                                                                      |
| Nukreipiančioji apkaba             | Užtikrina, kad besisukantys barstymo diskai nesugriebtų iš galo arba iš šono.                                                                                                                                                                  |

**3.11 Įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų lipdukai**

Prie mašinos pritvirtinta įvairių įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų (apie pritvirtinimą prie mašinos žr. 3.10.1 *Apsauginių įtaisų, įspėjamųjų nurodymų ir instrukcijų padėtis*).

Įspėjamieji nurodymai ir nurodomieji ženklai yra mašinos dalis. Jų negalima nei nuimti, nei keisti.

- Privaloma nedelsiant pritvirtinti trūkstamus arba pakeisti neįskaitomus įspėjamuosius nurodymus ir nurodomuosius ženklus.

Jei remontuojant įmontuojamos naujos konstrukcinės dalys, prie šių konstrukcinių dalių reikia pritvirtinti tokius pat įspėjamuosius nurodymus ir nurodomuosius ženklus, kokie buvo pritvirtinti prie originalių dalių.



Tinkamų įspėjamųjų nurodymų ir nurodomųjų ženklų galite užsisakyti atsarginių dalių tarnyboje.


### 3.11.1 Įspėjamųjų nurodymų lipdukai

| Piktograma | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir įspėjamuosius nurodymus.<br>Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir įspėjamuosius nurodymus bei jų laikykitės. Eksploatavimo instrukcijoje išsamiai paaiškinama, kaip naudotis barstytuvu, ir pateikiami vertingi eksploatavimo, remonto ir priežiūros nurodymai.                       |
|            | Pavojus būti suspaustom tarp traktoriaus ir mašinos<br>Jei privažiuojant arba aktyvinant hidraulinę sistemą tarp traktoriaus ir mašinos stovi žmonės, jų gyvybei gresia pavojus.<br>Dėl neatidumo arba netinkamo valdymo traktorius gali sustoti per vėlai arba visiškai nesustoti.<br>Visiems žmonėms liepkite pasišalinti iš pavojaus zonos tarp traktoriaus ir mašinos. |
|            | Draudimas važiuoti kartu<br>Pavojus paslysti ir susižaloti. Barstydami ir gabendami nelipkite ant mašinos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Draudžiama lipti<br>Draudžiama lipti ant nukreipiančiosios apkabos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Judančių dalių keliamas pavojus<br>Pavojinga, gali nupjauti kūno dalis<br>Draudžiama kišti rankas į dozavimo sklendės pavojaus zoną.<br>Prieš pradėdami techninės priežiūros, remonto ir nustatymo darbus, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktelį.                                                                                                               |

| Piktograma                                                                        | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Judančių dalių keliamas pavojus<br>Pavojinga, gali nupjauti kūno dalis<br>Draudžiama kišti rankas į besisukančių barstymo diskų arba maišytuvo pavojaus zoną.<br>Prieš pradėdami techninės priežiūros, remonto ir nustatymo darbus, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktelį. |
|  | Barstomos medžiagos keliamas pavojus<br>Viso kūno sužeidimo pavojus dėl išsviestos barstomosios medžiagos.<br>Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, paprašykite visų žmonių pasitraukti iš pavojaus zonos (barstymo zonos).                                                            |
|  | Ištraukite uždegimo raktelį.<br>Prieš imdamiesi techninės priežiūros ir remonto darbų, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktelį. Nutraukite elektros energijos tiekimą.                                                                                                       |

### 3.11.2 Nurodomųjų ženklų lipdukai

| Piktograma                                                                          | Aprašymas                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kopėčios<br>Draudžiama lipti užlenktomis kopėčiomis.<br>Lipti galima tik išlanksčius.<br>Važiuoti keliais galima tik sulanksčius. |
|  | Bunkerio ąsos<br>Kėlimo įrenginiui tvirtinti skirtas laikiklio ženklavimas                                                        |
|  | Tepimo vietos                                                                                                                     |


| Piktograma                                                                          | Aprašymas                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Apsauginių grotelių fiksatorius</p> <p>Apsauginių grotelių fiksatorius uždarant apsaugines groteles talpykloje fiksuoja automatiškai. Jų blokavimą galima panaikinti tik įrankiu.</p> |
|    | <p>Darbo veleno vardinis sūkių dažnis</p> <p>Darbo veleno vardinis sūkių dažnis yra 540 sūk./min.</p>                                                                                    |
|   | <p>Didžiausia naudingoji apkrova</p>                                                                                                                                                     |
|  | <p>Purvasaugio fiksatorius</p>                                                                                                                                                           |
|  | <p>Barstymo lentelių programa</p> <p>Skirta „Android“ / IOS su DiS funkcija</p> <p>Su QR kodu, skirtu greitai įdiegti programą</p>                                                       |

### 3.12 Gamyklinė plokštelė ir mašinos ženklėjimas



Pristačius jūsų mašiną patikrinkite, ar yra visi būtini ženklai.

Atsižvelgiant į pristatymo šalį, ant mašinos gali būti papildomų ženklų



Pav. 5: Gamyklinė plokštelė

- [1] Serijos numeris
- [2] Gamintojas
- [3] Padargas
- [4] Rūšis

- [5] Tuščiasis svoris
- [6] Pagaminimo metai
- [7] Modelio metai

### 3.13 Šviesogražis atšvaitas

Gamykloje prie mašinos buvo pritvirtintas apšvietimo įtaisas ir priekinis, galinis ir šoninis žymėjimas (pritvirtinimo prie mašinos padėtys nurodytos 3.10.1 Apsauginių įtaisų, įspėjamųjų nurodymų ir instrukcijų padėtis).

## 4 Mašinos duomenys

### 4.1 Gamintojas

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH  
Victoria Boulevard E 200  
77836 Rheinmünster  
Germany

Telefonas: +49 (0) 7229 8580-0

Telefaksas: +49 (0) 7229 8580-200

### 4.2 Mašinos aprašymas

Naudokite mašiną atsižvelgiant į skyrių 1 *Naudojimas atsižvelgiant į paskirtį*.

Padargą sudaro toliau nurodytos konstrukcinės grupės.

- 2 kamerų rezervuaras su maišytuvais ir išleidimo sritimis
- Rėmas ir prijungimo taškai
- Varomieji elementai (pavaros velenas ir pavara)
- Dozavimo elementai (maišytuvas, dozavimo sklendė, barstymo kiekio skalė)
- Darbinio pločio nustatymo elementai
- Apsauginiai įtaisai, žr. 3.10.1 *Apsauginių įtaisų, įspėjamųjų nurodymų ir instrukcijų padėtis*

#### 4.2.1 Versijos



Kai kuriuos modelius galima įsigyti ne visose šalyse.




Galima pasirenkamoji įranga priklauso nuo naudojimo šalies ir čia išvardyta ne visa.

- Susisiekite su savo pardavėju / importuotoju, jei jums reikalinga specialioji įranga.


| Mašinos<br>variantas | Pavara       |                                           |                                      | Dozavimo sklendės jungiklis                   |                                              |        |                                         |                                        |               | „VariSpread“    |                 |                  |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                      | Mech. Pavara | Kardaninis velenas su šlyties varžto mova | Kardaninis velenas su terkšline mova | Nuotoliniu būdu valdomas elektrinis vykdiklis | Elektroninis masės srauto reguliavimas (EMC) |        | Vienpusio veikimo hidraulinis cilindras | Dvejopo poveikio hidraulinis cilindras | „SpeedServos“ | „VariSpread V2“ | „VariSpread V8“ | „VariSpread Pro“ |
| AXIS-M 30.2          |              |                                           |                                      |                                               | QUANTRON-A                                   | ISOBUS |                                         |                                        |               |                 |                 |                  |
| Q                    | •            | •                                         |                                      | •                                             |                                              |        |                                         |                                        | •             |                 | •               |                  |
| K                    | •            | •                                         |                                      |                                               |                                              |        | •                                       |                                        |               | •               |                 |                  |
| D                    | •            | •                                         |                                      |                                               |                                              |        |                                         | •                                      |               | •               |                 |                  |
| C                    | •            | •                                         |                                      | •                                             |                                              |        |                                         |                                        |               | •               |                 |                  |
| W                    | •            | •                                         |                                      | •                                             |                                              |        |                                         |                                        |               |                 |                 |                  |
| EMC                  |              |                                           | •                                    |                                               | •                                            |        |                                         |                                        |               |                 | •               | •                |
| EMC + W              |              |                                           | •                                    |                                               | •                                            |        |                                         |                                        | •             |                 | •               | •                |
| EMC ISOBUS           |              |                                           | •                                    |                                               |                                              | •      |                                         |                                        | •             |                 |                 | •                |
| EMC + W ISOBUS       |              |                                           | •                                    |                                               |                                              | •      |                                         |                                        | •             |                 |                 | •                |

### 4.2.2 Konstrukcinių grupių apžvalga



Pav. 6: Konstrukcinių grupių apžvalga: Priekinė pusė


- |                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| [1] Žarnų ir kabelių dėklas               | [4] Pavaros mechanizmo veleno galas |
| [2] Sujungimo taškai                      | [5] Pavara                          |
| [3] Rėmas arba svėrimo rėmas (pagal tipą) | [6] Kardaninio veleno laikiklis     |



*Pav. 7: Konstrukcinių grupių apžvalga: užpakalinė pusė*

- |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| [1] Rezervuaras: Apžiūros langelis, pripildymo lygio skalė | [3] Užduoties taško nustatymo centras (kairėje / dešinėje) |
| [2] Išberiamo kiekio skalė (kairėje / dešinėje)            | [4] Barstymo diskas (kairėje / dešinėje)                   |


### 4.2.3 Funkcijos M EMC pavaros mechanizmas



Pav. 8: Masės srauto reguliavimas matuojant barstymo diskų sukimo momentą

- |                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| [1] Sukimosi greičio jutiklis dešinėje (važiavimo kryptimi) | [3] Sukimosi greičio jutiklis kairėje (važiavimo kryptimi) |
| [2] Atskaitos sukimosi greičio jutiklis                     |                                                            |

### 4.2.4 Maišytuvas



Pav. 9: Maišytuvas

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| [1] Dozavimo sklendė | [2] Maišytuvas |
|----------------------|----------------|

## 4.3 Techniniai duomenys

### 4.3.1 Pagrindinės įrangos techniniai duomenys

#### ■ Matmenys

| Duomenys                                                                                                   | AXIS-M 30.2 EMC + W |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bendras plotis                                                                                             | 240 cm              |
| Bendras ilgis                                                                                              | 145 cm              |
| Pripildymo aukštis<br>(pagrindinis padargas)                                                               | 107 cm              |
| Svorio centro atstumas nuo apatinės trauklės taško                                                         | 72,5 cm             |
| Pildymo plotis                                                                                             | 230 cm              |
| Darbinis plotis <sup>1</sup>                                                                               | 12-42 m             |
| Darbo veleno sūkių dažnis                                                                                  | mažiaus. 450 rpm    |
|                                                                                                            | maks. 650 rpm       |
| Talpa                                                                                                      | 1400l               |
| Masės srautas <sup>2</sup> didž.                                                                           | 500 kg/min          |
| Hidraulinis slėgis ne didesnis kaip                                                                        | 200 bar             |
| Garso slėgio lygis <sup>3</sup> Garso slėgio lygis (matuojamas uždarytoje traktoriaus vairuotojo kabinoje) | 75dB(A)             |

#### ■ Svoriai ir apkrovos



Tuščio padargo svoris (masė) priklauso nuo darbinio pločio, įrangos ir papildinimo priedų derinio.

| Duomenys         | AXIS-M 30.2 | AXIS-M 30.2 + W |
|------------------|-------------|-----------------|
| Tuščiasis svoris | 335 kg      | 390 kg          |

<sup>1)</sup> Darbinis plotis priklauso nuo trąšų rūšies ir išmetimo disko tipo

<sup>2)</sup> Didž. masės srautas priklauso nuo trąšų rūšies

<sup>3)</sup> Kadangi mašinos skleidžiamą garso slėgio lygį galima nustatyti tik veikiant traktoriui, tikroji išmatuota reikšmė iš esmės priklauso nuo naudojamo traktoriaus.

| Duomenys                   | AXIS-M 30.2 | AXIS-M 30.2 + W |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Trąšų naudingasis krovinys | 3200 kg     |                 |

#### 4.3.2 Padidinimo priedų techniniai duomenys

| AXIS-M 30.2                   | L603         | L800    | L1500    | XL1103       | XL1300   | XL1800   |
|-------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|----------|----------|
| Tūrio keitimas                | + 600 l      | + 800 l | + 1500 l | + 1100 l     | + 1300 l | + 1800 l |
| Pildymo aukščio keitimas      | 0            | + 26 cm | + 50 cm  | + 24 cm      | + 38 cm  | + 52 cm  |
| Padidinimo priedo dydis maks. | 240 × 130 cm |         |          | 280 × 130 cm |          |          |
| Pakabinamosios įrangos svoris | 30 kg        | 45 kg   | 75 kg    | 60 kg        | 65 kg    | 85 kg    |
| Pastaba                       | 3 šonų       | 4 šonų  | 4 šonų   | 3 šonų       | 4 šonų   | 4 šonų   |

#### 4.4 Specialioji įranga



Rekomenduojame, kad įrangą prie pagrindinės mašinos primontuotų jūsų pardavėjas arba specializuotų dirbtuvių darbuotojai.



Kai kuriuos modelius galima įsigyti ne visose šalyse.



Galima pasirenkamoji įranga priklauso nuo naudojimo šalies ir čia išvardyta ne visa.

- Susisiekite su savo pardavėju / importuotoju, jei jums reikalinga specialioji įranga.

##### 4.4.1 Padidinimo priedai

Naudodami padidinimo priedą galite padidinti pagrindinių padargų tūrį.

Padidinimo priedai prisukami prie pagrindinio padargo.



Padidinimo priedų apžvalga pateikta skyriuje 4.3.2 *Padidinimo priedų techniniai duomenys*

#### 4.4.2 Tentas

Dengiamuoju tentu uždenę bunkerį galite barstomąją medžiagą apsaugoti nuo drėgmės ir šlapumos.

Dengiamasis tentas prisukamas prie pagrindinio padargo ir papildomai prie papildomai sumontuoto talpyklos padidinimo priedo.

| Tentas                  | Naudojimas                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-L-25, atlenkiamas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pagrindinis padargas</li> <li>Pakabinamoji įranga: L603<sup>4</sup> L800</li> </ul>         |
| AP-L-25.2, atlenkiamas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pagrindinis padargas</li> <li>Pakabinamoji įranga: L603<sup>4</sup>, L800, L1500</li> </ul> |
| AP-XL-25, atlenkiamas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakabinamoji įranga: XL1103<sup>4</sup>XL1300</li> </ul>                                    |
| AP-XL-25.2, atlenkiamas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakabinamoji įranga: XL1103<sup>4</sup>, XL1300, XL 1800</li> </ul>                         |

#### 4.4.3 Dengiamojo tento priedas

L603 ir XL1103 padidinimo priedams reikia ne tik dengiamųjų tentų, bet ir dengiamųjų tentų priedų.

| Dengiamojo tento priedas | Naudojimas                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| APE-L-25                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakabinamoji įranga: L603</li> </ul>   |
| APE-XL-25                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakabinamoji įranga: XL1103</li> </ul> |

#### 4.4.4 Elektrinis dengiamojo tento nuotolinis valdiklis

##### ■ „AP-Drive“

Naudodami nuotolinį valdiklį galite dengiamąjį tentą elektriniu būdu atlenkti nuo traktoriaus kabinos arba užlenkti ant jos.

#### 4.4.5 Papildomas apšvietimas

Padarge galima įrengti papildomą apšvietimą.

<sup>4)</sup> Šiam padidinimo priedui reikia dengiamojo tento priedo

| Apšvietimas | Naudojimas                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLF 25,2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apšvietimas į priekį</li> <li>• su įspėjamąja lentele</li> <li>• Platūs padidinimo priedai</li> </ul> |



Nuo primontuojamojo padargo naudojimo šalies priklauso, koks apšvietimas gamykloje bus montuojamas.

- Susisiekite su savo pardavėju / importuotoju, jei jums būtinas Galinis apšvietimas.



Montuojamiesiems padargams taikomi leidimo transporto priemonėms važiuoti keliais suteikimo tvarkoje nustatyti apšvietimo teisės aktai.

- Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių teisės aktų.

#### 4.4.6 Darbinis žibintas

##### ■ SpreadLight

##### Taikoma tik padargams su elektroniniu valdikliu

Specialioji įranga SpreadLight skirta tam, kad naudotojas galėtų matyti ir patikrinti, kaip veikia atskiros barstytuvo funkcijos, kai barstoma tamsiuoju paros metu.

Specialiąją įrangą SpreadLight sudaro ryškus šviesos diodų apšvietimas, tiesiogiai nukreiptas į barstymo prietaisus. Galimi dozavimo sklendžių neteisingi nustatymai arba kamšatys atpažįstamos nedelsiant.

Be to, naudotojas tamsiu paros metu gali greičiau sureaguoti į sunkiai atpažįstamas kliūtis arba pavojingas vietas išorinėse barstymo zonose, kai darbinis plotis didelis.

#### 4.4.7 Atraminiai ratukai

##### ■ ASR 25

Norint pastatyti ir rankomis perstumti tuščią mašiną.

Atraminis ritinėlis sudaro du vairuojamieji ritinėliai priekyje ir du stabilieji ritinėliai gale be fiksatorių.

#### 4.4.8 Ribų ir pakraščių barstymo įrenginys

##### ■ TELIMAT T25

Įrenginio TELIMAT naudojamas, norint nuotoliniu būdu barstyti kraštuose ir paribiuose iš vėžių (dešinėje).

TELIMAT įrenginys aktyvinamas terminale, jis valdomas elektriniu nustatymo cilindru.

#### 4.4.9 Paribių barstymo įrenginys

##### ■ GSE PRO

Pagrindiniai nustatymai, skirti apriboti barstymo plotį srityje maždaug nuo 1 m iki 2 m nuo traktoriaus vidurio iki išorinio lauko krašto (vėžių plotis 2–4 m).



Norint barstymo plotį apriboti daugiau, galima padidinti GSE sklendės nustatymą. Nerekomenduojama GSE nustatymų sumažinti daugiau nei vienu punktu.

| Trąšų tipas                                                                                      | Sklendė | GSE sklendės nustatymai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Apvalių granulių formos trąšos su geromis skriejimo savybėmis, pvz., KAS, NPK, PK, SSA stambios  | S1, S2  | 0                       |
|                                                                                                  | S4      | 0                       |
|                                                                                                  | S6      | 0                       |
|                                                                                                  | S8      | 3                       |
|                                                                                                  | S12     | 2                       |
| Briaunotų granulių formos trąšos su blogomis skriejimo savybėmis, pvz., kalis, SSA smulkios      | S1, S2  | 0                       |
|                                                                                                  | S4      | 0                       |
|                                                                                                  | S6      | 0                       |
|                                                                                                  | S8      | 1                       |
|                                                                                                  | S12     | 0                       |
| Lengvos trąšos, kurių barstymo tankis mažesnis negu 0,9 kg/l, pvz., karbamidas, organinės trąšos | S1, S2  | 0                       |
|                                                                                                  | S4      | 0                       |
|                                                                                                  | S6      | 0                       |
|                                                                                                  | S8      | 0                       |
|                                                                                                  | S12     | 0                       |

#### 4.4.10 Paribių barstymo įrenginio jutiklis

##### ■ GSE jutiklis

Paribių barstymo įrenginio padėties rodinys valdymo bloke QUANTRON A arba ISOBUS terminale

#### 4.4.11 Dviejų kanalų blokas

##### ■ ZWE 25

Naudojant dviejų kanalų bloką galima padargą prikabinti ir prie traktorių tik su vienkrypčio veikimo valdymo vožtuvu.

#### 4.4.12 Trijų krypčių blokas

##### ■ DWE 25

K modelio mašina su paribių barstymo įrenginiu TELIMAT gali būti prijungta ir prie traktorių su paprastai veikiančiu barstymo vožtuvu

#### 4.4.13 Ištraukiamasis teleskopinis kardaninis velenas

Ištraukiamąjį teleskopinį kardaninį veleną galima ištraukti, todėl susidaro papildomos laisvos erdvės (maždaug 300 mm), kad būtų galima patogiai prijungti padargą prie traktoriaus.

Išsiunčiant iš gamyklos „Tele-Space“ kardaninį veleną, pridedama atskira montavimo instrukcija.

#### 4.4.14 Kardaninis velenas su terkšle

Terkšlinė mova riboja sukimo momentą veikiant perkrovai.

#### 4.4.15 Barstomųjų menčių komplektas


Išmetamųjų mentelių rinkinys naudojamas granulėms nuo sraigių barstyti. Vietoje trumpųjų išmetamųjų mentelių ant dešiniojo ir kairiojo išmetimo diskų galima naudoti sraigių granulių išmetamąsias menteles.

| Rinkinys | Naudojimas         |
|----------|--------------------|
| Z14      | Išmetimo diskas S4 |
| Z16      | Išmetimo diskas S6 |
| Z18      | Išmetimo diskas S8 |

#### 4.4.16 „Praxis“ bandymo rinkinys

##### ■ PPS 5

Skersiniam paskirstymui lauke tikrinti.



Pav. 10: Specialioji įranga PPS5

#### 4.4.17 Trąšų identifikavimo sistema

##### ■ DIS

Greitas ir nesudėtingas barstymo nustatymų apskaičiavimas naudojant nežinomą trąšų rūšį.

#### 4.4.18 Barstymo lentelių žurnalas

Naujausias barstymo lenteles bet kada galima atverti internete arba per „Fertilizer-Chart“ programą.

Bet jei jums reikalinga spausdintinė barstymo lentelių versija, galite užsakyti ją iš savo pardavėjo / importuotojo.

#### 4.4.19 Laipteliai

Kopėčiomis galite įlipti į rezervuarą, ypač kai naudojamas XL dydžio padidinimo priedas.



Veikiant barstymo režimui **jokiu būdu** nenaudokite kopėčių!

Prieš įjungdami barstymo režimą būtinai užlenkite kopėčias.

#### 4.4.20 Purvasaugio priedai

##### ■ SFG-E 30.2

Jei purvasaugis kartu su XL dydžio padidinimo priedais neužtikrina pakankamos apsaugos funkcijos, galite įmontuoti purvasaugio priedą SFG-E 30.2.

## 5 Ašies apkrovos apskaičiavimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!


#### Perkrova

Prie priekinio arba galinio tritaškio pakabo prikabinus padargus patvirtintoji bendrojo svorio vertė neturi būti viršijama.

- ▶ Prieš imdamiesi eksploatuoti padargą užtikrinkite, kad į minėtas sąlygas būtų atsižvelgiama.
- ▶ Atlikite toliau nurodytus skaičiavimus arba pasverkite traktoriaus ir padargo junginį.



Apibrėžkite bendrojo svorio vertę, ašių apkrovas, padangų keliamąją galią ir mažiausią papildomą masę:  
Norint atlikti skaičiavimą reikalingos šios vertės:



| Aprašymas | Vienetas | Aprašymas                                                        | Gauta pagal                                                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| T         | kg       | Nepakrauto traktoriaus svoris                                    | Žr. traktoriaus naudojimo vadovą<br>Pasverta                |
| T1        | kg       | Nepakrauto traktoriaus priekinės ašies apkrova                   | Žr. traktoriaus naudojimo vadovą<br>Pasverta                |
| T2        | kg       | Nepakrauto traktoriaus galinės ašies apkrova                     | Žr. traktoriaus naudojimo vadovą<br>Pasverta                |
| t         | kg       | Ašies apkrovos (traktoriaus + padargas)                          | Pasverta                                                    |
| t1        | kg       | Priekinės ašies apkrova (traktoriaus + padargas)                 | Pasverta                                                    |
| t2        | kg       | Užpakalinės ašies apkrova (traktoriaus + padargas)               | Pasverta                                                    |
| M1        | kg       | Bendras priekyje prijungto padargo arba priekinio balasto svoris | Žr. padargo kainoraštį arba operatoriaus vadovą<br>Pasverta |

| Aprašymas | Vienetas | Aprašymas                                                                                                              | Gauta pagal                                                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| M2        | kg       | Bendras gale pritvirtinto padargo arba užpakalinio balasto svoris                                                      | Žr. padargo kainoraštį arba operatoriaus vadovą<br>Pasverta |
| a         | m        | Atstumas tarp padargo svorio centro arba priekyje esančio balasto ir priekinės ašies centro                            | Žr. padargo kainoraštį arba operatoriaus vadovą<br>Matmenys |
| b         | m        | Atstumas tarp traktoriaus ašių                                                                                         | Žr. traktoriaus naudojimo vadovą<br>Matmenys                |
| c         | m        | Atstumas tarp galinės ašies centro ir apatinės jungties rutulinių jungčių centro                                       | Žr. traktoriaus naudojimo vadovą<br>Matmenys                |
| d         | m        | Atstumas tarp apatinės jungties rutulinių jungčių centro ir gale tvirtinamo padargo arba galinio balasto svorio centro | Žr. padargo kainoraštį arba operatoriaus vadovą             |

**Galinio padargo arba priekinio-galinio derinys:**

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Mažiausio priekinio balasto svorio M1 mažiausias skaičiavimas</b>                     |
| $M1 \text{ mažiausias} = [ M2 \times (c+d) - T1 \times b + 0,2 \times T \times b ] / [a+b]$ |
| Į lentelę įrašykite mažiausią papildomą svorį.                                              |

**Priekinis padargas:**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2) Mažiausio galinio balasto svorio M2 mažiausias skaičiavimas</b>                            |
| $M2 \text{ mažiausias} = [ M1 \times a - T2 \times b + 0,45 \times T \times b ] / [ b + c + d ]$ |
| Į lentelę įrašykite mažiausią papildomą svorį.                                                   |

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3) Priekinės ašies T1 tikrosios apkrovos skaičiavimas</b>                                                                                                       |
| Jeigu priekinis padargas (M1) yra lengvesnis nei mažiausia priekyje reikalinga apkrova, padargo svorį didinkite tol, kol bus užtikrinta mažiausia priekinė apkrova |
| $T1 \text{ realioji} = [ M1 \times (a+b) + T1 \times b - M2 \times (c+d) ] / [ b ]$                                                                                |
| Nurodykite apskaičiuotą priekinės ašies apkrovos vertę ir vertę, kuri nurodyta traktoriaus operatoriaus vadove.                                                    |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4) Bendrojo svorio M realusis apskaičiavimas</b>                                                                                                                    |
| Jeigu galinis padargas (M2) yra lengvesnis nei mažiausia gale reikalinga apkrova (mažiausia), didinkite padargo svorį tol, kol bus užtikrinta mažiausia galinė apkrova |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4) Bendrojo svorio M realusis apskaičiavimas</b>                                                         |
| $M \text{ realusis} = M1 + T + M2$                                                                          |
| Nurodykite apskaičiuotą bendrąją apkrovos vertę ir tą vertę, kuri nurodyta traktoriaus operatoriaus vadove. |

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5) Galinės ašies tikrosios realiosios apkrovos T2 realioji skaičiavimas</b>                                |
| $T2 \text{ realioji} = M \text{ realioji} - T1 \text{ realioji}$                                              |
| Nurodykite apskaičiuotą galinės ašies apkrovos vertę ir vertę, kuri nurodyta traktoriaus operatoriaus vadove. |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6) Padangų keliamoji galia</b>                                                             |
| Nurodykite dvigubą (2 padangų) leistinosios apkrovos vertę (žr. padangų gamintojo nurodymus). |

**Stalas:**

|                                         | Tikroji vertė, nustatyta atlikus skaičiavimą                                                                                                                                        | Operatoriaus vadove nurodyta leidžiamoji vertė | Vienai padangai leidžiamoji apkrovos dviguba vertė (2 padangų) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mažiausias priekinis / galinis balastas | kg                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                |
| Bendrasis svoris                        | kg                                                                                                                                                                                  | kg                                             |                                                                |
| Priekinės ašies apkrova                 | kg                                                                                                                                                                                  | kg                                             | kg                                                             |
| Galinės ašies apkrova                   | kg                                                                                                                                                                                  | kg                                             | kg                                                             |
|                                         | Mažiausia balasto apkrova turi būti užtikrinama prie traktoriaus tvirtinant padargą arba dedant papildomą masę.<br>Gautos vertės turi būti mažesnės arba atitikti leistinas vertes. |                                                |                                                                |

## 6 Gabenimas be traktoriaus

### 6.1 Bendrieji saugos nurodymai

Prieš gabendami padargą atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Padargą be traktoriaus gabenkite tik ištuštinę bunkerį.
- Darbus gali atlikti tik tinkami, išmokyti ir aiškiai įgalioti asmenys.
- Naudokite tinkamas gabenimo priemones ir kėlimo mechanizmus (pvz., kraną, šakinį krautuvą, kėlimo vežimėlį, stropus...).
- Iš anksto numatykite gabenimo kelią ir pašalinkite galimas kliūtis.
- Patikrinkite, ar visi apsauginiai ir gabenimo įtaisai tinkami naudoti.
- Atitinkamai apsaugokite visas pavojingas vietas, net tuo atveju, jeigu jos atsiranda tik trumpam.
- Už gabenimą atsakingas asmuo pasirūpina tinkamu padargo gabenimu.
- Pašalinams asmenims liepkite pasitraukti iš gabenimo kelio. Aptverkite susijusias zonas!
- Padargą gabenkite atsargiai ir jį judinkite apdairiai.
- Atkreipkite dėmesį, kad būtų išlygiuotas svorio centras! Jeigu būtina, nustatykite tokį lyno ilgį, kad padargas ant gabenimo priemonės kabėtų tiesiai.
- Padargą į statymo vietą gabenkite kuo arčiau žemės paviršiaus.

### 6.2 Pakrovimas ir iškrovimas, statymas

- ▶ Apskaičiuokite padargo svorį.
  - ▷ Patikrinkite gamyklos plokštelėje pateiktus duomenis.
  - ▷ Jeigu būtina, atsižvelkite į pakabintosios specialiosios įrangos svorį.
- ▶ Atsargiai pakelkite padargą tinkamu kėlimo mechanizmu.
- ▶ Atsargiai nuleiskite padargą ant gabenimo priemonės krovimo platformos arba ant stabilaus pagrindo.

## 7 Eksploatavimo pradžia

### 7.1 Mašinos perėmimas

Priimdami padargą, patikrinkite, ar į jo pristatymo rinkinį įtrauktos visos dalys.

Serijinį komplektą sudaro:

- AXIS konstrukcijos 1 „Wurf“ serijos mineralinių trąšų barstytuvas
- 1 eksploatavimo instrukcija AXIS-M 30.2
- 1 trąšų įterpimo kiekio nustatymo rinkinys, kurį sudaro latakas ir skaičiuotuvas
- Apatinės ir viršutinės trauklių kaiščiai
- Barstymo diskų rinkinys (priklauso nuo užsakymo)
- 1 kardaninis velenas (su eksploatavimo instrukcija)
- 1 maišytuvas
- Bunkerio apsauginės grotelės
- Q arba W modelis: Valdymo blokas QUANTRON-A (įskaitant eksploatavimo instrukciją)
- C modelis: Valdymo blokas E-CLICK (įskaitant eksploatavimo instrukciją)
- Valdymo blokas QUANTRON-A M EMC arba ISOBUS terminalas su mašinos valdymo sistema AXIS EMC ISOBUS (su naudojimo instrukcija)

Patikrinkite ir papildomai užsakytą specialiąją įrangą.

Patikrinkite, ar gabenant nebuvo padaryta žalos, ar netrūksta dalių. Gabenant padarytą žalą turi patvirtinti vežėjas.



Perimdami patikrinkite, ar primontuojamos dalys yra stipriai ir tinkamai pritvirtintos. Dešinysis barstymo diskas ir kairysis barstymo diskas turi būti įmontuoti važiavimo kryptimi.

Kilus abejonų kreipkitės į prekybos atstovą arba tiesiogiai į gamyklą.

### 7.2 Traktoriaus reikalavimai

Norint saugiau ir pagal paskirtį naudoti AXIS konstrukcijos padargą traktoriuje turi būti reikiama mechaninė, hidraulinė ir elektros įranga.

- Kardaninio veleno jungtis: 1 3/8 colio, 6 dalių, 540 aps./min. arba 1000 aps./min.
- I arba II kategorijos trišakė pakabinimo sistema. (Priklauso nuo tipo)
- I N kategorijos trišakę pakabinimo sistemą galima papildomai įsigyti kaip specialiąją įrangą.
- Padargo įtampa: 12 V
- **Alyvos tiekimas** (hidraulinė pavara):
  - Vienas vienkryptis reguliavimo vožtuvas
  - Viena laisvoji grąžinamoji linija
  - Alyvos tiekimas: ne daugiau kaip 200 bar

## 7.3 Mašinos kardaninio veleno montavimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

#### Kūno sužalojimai materialinė žala dėl netinkamo kardaninio veleno


Mašina pristatoma su kardaniniu velenu, kuris yra pritaikytas prietaisui ir jo galiai.

Naudojant netinkamų matmenų arba neleistinus kardaninius velenus, pvz., be apsaugos arba tvirtinimo grandinės, gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas traktorius ar mašina.

- ▶ Naudokite tik gamintojo leidžiamus kardaninius velenus.
- ▶ Paisykite kardaninio veleno gamintojo eksploatavimo instrukcijos.

- ✓ Patikrinkite montavimo padėtį: Traktoriaus simboliu pažymėtas kardaninio veleno galas yra nukreiptas į traktorių.


- ▶ Nuimkite apsauginį gaubtelį.
- ▶ Atlaisvinkite kardaninio veleno apsaugo fiksavimo varžtą [1].
- ▶ Kardaninio veleno apsaugą pasukite į išmontavimo padėtį.
- ▶ Ištraukite kardaninį veleną.



Pav. 11: Kardaninio veleno apsaugo atlaisvinimas


### 7.3.1 Kardaninį veleną montuokite su apsaugine mova

- ▶ Nutraukite reduktoriaus kaklelio apsaugą ir sutepkite reduktoriaus kaklelį plastiškuoju tepalu.



*Pav. 12: Kardaninį veleną uždėjimas ant reduktoriaus kakliuko*

- ▶ Kardaninį veleną uždėkite ant reduktoriaus kakliuko.
- ▶ Šešiabriaunį varžtą ir veržlę priveržkite SW 17 raktu (ne didesniu kaip 35 Nm užveržimo momentu).




*Pav. 13: Kardaninio veleno pritvirtinimas*

### 7.3.2 Kardaninio veleno apsaugo montavimas


- ▶ Kardaninio veleno apsaugą su žarnos apkaba stumkite per kardaninį veleną ir priglauskite prie reduktoriaus kaklelio (nepriveržkite).

- ▶ Kardaninio veleno apsaugą pasukite į blokavimo padėtį.
- ▶ Priveržkite fiksavimo varžtą.



Pav. 14: Kardaninio veleno apsaugo uždėjimas

- ▶ Priveržkite žarnos apkabą.




Pav. 15: Kardaninio veleno apsaugo užfiksavimas

### 7.3.3 Kardaninio veleno išmontavimas

#### ■ Išmontavimo nurodymai

- Kardaninis velenas išmontuojamas priešinga primontavimui eilės tvarka.
- Tvirtinimo grandinės niekada nenaudokite kardaniniam velenui kabinti.
- Primontuotą kardaninį veleną visada dėkite į jam skirtą laikiklį [2].



Pav. 16: Hidraulinių žarnų ir kabelių dėklas

[1] Žarnų ir kabelio laikiklis

[2] Kardaninio veleno laikiklis

## 7.4 Mašinos primontavimas prie traktoriaus

### 7.4.1 Sąlygos

#### PAVOJUS!

##### **Pavojus gyvybei naudojant netinkamą traktorių**


Mašinai parinkus netinkamą traktorių, eksploatuojant ir gabenant gali įvykti pavojingų nelaimingų atsitikimų.

- ▶ Naudokite tik mašinos techninius reikalavimus atitinkančius traktorius.
- ▶ Pagal transporto priemonės duomenis patikrinkite, ar traktorius tinka jūsų mašinai.

##### **Visų pirma patikrinkite toliau nurodytas sąlygas:**

- Ar traktorius ir padargas yra parengti eksploatuoti?
- Ar traktoriuje yra reikiama mechaninė, hidraulinė ir elektros įranga?
  - Žr. 7.2 *Traktoriaus reikalavimai*
- Ar sutampa traktoriaus ir padargo montavimo kategorijos (prireikus pasitarkite su prekiautoju)?
- Ar padargas pastatytas ant lygaus, tvirto pagrindo?
- Ar ašių apkrovos atitinka nurodytas apskaičiuotas reikšmes?
  - Žr. 5 *Ašies apkrovos apskaičiavimas*

##### ■ **Tarpinių padėtis (tik II)**



Pav. 17: Tarpinių diskų padėtis primontuojant mašiną

Atkreipkite dėmesį, kad pristatyti tarpiniai diskai [2] kiekvienoje apatinių trauklių rutulių [1] pusėje būtų tinkamoje padėtyje.

#### 7.4.2 Montavimas

##### **PAVOJUS!**

##### **Pavojus gyvybei elgiantis neatidžiai ir netinkamai valdant**

Jei privažiuojant arba aktyvinant hidraulinę sistemą tarp traktoriaus ir mašinos stovi žmonės, jų gyvybei gresia pavojus.


Dėl neatidumo arba netinkamo valdymo traktorius gali sustoti per vėlai arba visiškai nesustoti.

- Visiems žmonėms liepkite pasišalinti iš pavojaus zonos tarp traktoriaus ir mašinos.

- Padargas montuojamas prie traktoriaus tritaškės pakabinimo sistemos (galinis keltuvas).



Normaliajam tręšimui ir vėlyvajam tręšimui **visada** naudokite **padargo** viršutinius prijungimo taškus.



Pav. 18: Montavimo padėtis

#### Montavimo nurodymai

- Prie III kategorijos traktoriaus montuokite tik taikydami II kategorijos atstumo matmenį. Užmaukite tarpines įvoves.
- Apatinės ir viršutinės trauklės kaiščius užfiksuokite numatytais užlenkiamais vielokaiščiais arba spyruokliniais kaiščiais.
- Padargą primontuokite atsižvelgdami į barstymo lentelės duomenis. Tuomet bus užtikrintas tinkamas trąšų skersinis paskirstymas.
- Užtikrinkite, kad barstant nebūtų slankiojama į šonus. Patikrinkite, ar tarpas padargo šone yra nedidelis.
  - Traktoriaus apatinės trauklės petį pritvirtinkite stabilizavimo skersiniu arba grandinėmis.

**Padargo pakabinimas**

- ▶ Įjunkite traktoriaus variklį.
  - ▷ Patikrinkite, ar išjungtas darbo velenas.
- ▶ Privažiokite traktoriumi prie padargo.
  - ▷ Dar neužfiksuokite apatinės trauklės kablio.
  - ▷ Atkreipkite dėmesį, kad norint prijungti pavarą ir valdymo elementus tarp traktoriaus ir padargo turi likti pakankamai laisvos vietos.
- ▶ Išjunkite traktoriaus variklį. Ištraukite uždegimo raktelį.
- ▶ Įmontuokite kardaninį veleną į traktorių.
  - ▷ Jei nėra pakankamai laisvos vietos, naudokite ištraukiamąjį teleskopinį kardaninį veleną.
- ▶ Sujunkite elektrinius ir hidraulinius sklendžių valdymo ir apšvietimo įtaisus (žr. 7.5 *Sklendės valdymo įtaiso prijungimas*).
- ▶ Iš traktoriaus kabinos apatinės trauklės kablį ir viršutinę trauklę prikabinkite prie numatytų prijungimo taškų, žr. traktoriaus eksploatavimo instrukciją.



Dėl saugumo ir patogumo rekomenduojame apatinės trauklės kablį naudoti kartu su hidrauline viršutine traukle.

- ▶ Patikrinkite, ar padargas yra stabilus.
- ▶ Atsargiai pakelkite padargą į pageidaujamą aukštį.

**PRANEŠIMAS!****Materialinė žala dėl per ilgo kardaninio veleno**

Keliant mašiną kardaninio veleno pusės gali įsikabinti viena į kitą. Todėl gali būti pažeistas kardaninis velenas, pavara arba mašina.

- ▶ Patikrinkite tarpą tarp mašinos ir traktoriaus.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad būtų pakankamas atstumas (mažiausia 20–30 mm) nuo kardaninio veleno išorinio vamzdžio iki barstymo pusės apsauginio piltuvo.

- ▶ Jeigu būtina, sutrumpinkite kardaninį veleną.



**Tik** jūsų prekiautojui arba specializuotų dirbtuvių darbuotojui leidžiama sutrumpinti kardaninį veleną.



Tikrindami ir pritaikydami kardaninį veleną atkreipkite dėmesį į kardaninio veleno gamintojo eksploatavimo instrukcijoje pateiktus montavimo nurodymus ir trumpinimo instrukciją. Eksploatavimo instrukcija pristatant būna pritvirtinta prie kardaninio veleno.

- Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę iš anksto nustatykite montavimo aukštį. Žr. 7.8 *Trąšų barstymo lentelės naudojimas*

*Padargas prikabinas prie traktoriaus.*

## 7.5 Sklendės valdymo įtaiso prijungimas

### 7.5.1 Hidraulinio sklendės valdymo įtaiso prijungimas

#### ■ K / D modeliai

##### Traktoriui taikomi reikalavimai

- Modelis K: du **vienkrypčiai** valdymo vožtuvai
- Modelis D: du **dvikrypčiai** valdymo vožtuvai

##### Funkcija

Dozavimo sklendės atskirai valdomos dviem hidrauliniais cilindrais. Hidrauliniai cilindrai traktoriuje hidraulinėmis žarnos prijungti prie sklendės valdymo įtaiso.

| Modelis | Hidraulinis cilindras                    | Veikimo būdas                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K       | Vienkryptis hidraulinis cilindras        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uždaro alyvos slėgis.</li> <li>• Atidaro spyruoklės jėga.</li> </ul> |
| D       | Dvikrypčio veikimo hidraulinis cilindras | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uždaro alyvos slėgis.</li> <li>• Atidaro alyvos slėgis.</li> </ul>   |

#### Sklendės valdymo įtaiso prijungimas

- Hidraulinei sistemai nutraukite slėgio tiekimą.
- Išimkite žarnas iš padargo rėme esančių laikiklių.
- Hidraulines žarnas nutieskite po skersiniu vamzdžiu.
- ▷ Jeigu žarnos būtų per trumpos, jas pakeiskite ilgesnėmis (būtina 0,5 mm diafragma).
- Prijunkite žarnas prie atitinkamų traktoriaus movų.



#### K modelis

Prieš ilgesnės trukmės gabenimą arba pildydami užsukite abu hidraulinių linijų prijungimo kištukų rutulinius čiaupus.

Tada dozavimo sklendė negalės atsідaryti automatiškai dėl nuotėkio iš traktoriaus hidraulinės sistemos vožtuvo.

*Sklendės valdymo įtaisas yra prijungtas.*

#### ■ C modelis



C modelio padarguose yra įmontuotas elektrinis sklendės valdymo įtaisas.

Elektroninio sklendės valdymo bloko E-CLICK aprašymas pateiktas atskiroje valdymo bloko eksploatavimo instrukcijoje. Ši eksploatavimo instrukcija yra sudedamoji valdymo bloko dalis.

#### ■ Q / W / EMC modeliai



Q, W ir EMC modelio mašinose yra įrengtas elektroninis sklendės valdymo įtaisas.

Elektroninio sklendės valdymo bloko aprašymas pateiktas atskiroje valdymo bloko eksploatavimo instrukcijoje. Ši eksploatavimo instrukcija yra sudedamoji valdymo bloko dalis.

## 7.6 Montavimo aukščio išankstinis nustatymas

### 7.6.1 Sauga

#### **PAVOJUS!**

##### **Pavojus būti prispaustom nukritus padargui**

Jeigu netyčia visiškai išsisuktų viršutinės trauklės pusės, viršutinė trauklė negalės išlaikyti padargo tempimo jėgos. Tuomet padargas gali smarkiai pakrypti atgal ir nukristi.

Gali būti sunkiai sužeisti žmonės. Padargas būtų sugadintas.

- ▶ Išsukdami viršutinę trauklę būtinai atkreipkite dėmesį į traktoriaus arba viršutinės trauklės gamintojo nurodytą didžiausią ilgį.
- ▶ Visiems žmonėms liepkite pasitraukti iš pavojingos padargo zonos.

#### **ĮSPĖJIMAS!**

##### **Besisukančių barstymo diskų keliams sužalojimo pavojus**

Skirstomasis įtaisas (barstymo diskai, išmetamosios mentelės) gali įsukti ir įtraukti kūno dalis arba daiktus. Palietus skirstomąjį įtaisą gali būti nukirstos, suspaustos arba nupjautos kūno dalys.

- ▶ Būtinai paisykite didžiausio leistino montavimo aukščio priekyje (V) ir gale (H)
- ▶ Visiems žmonėms liepkite pasitraukti iš mašinos pavojaus zonos.
- ▶ Niekada neišmontuokite bunkerio nukreipiančios apkabos.

### Bendrieji nurodymai prieš nustatant montavimo aukštį

- Rekomenduojame viršutinei trauklei naudoti aukščiausią prijungimo prie traktoriaus tašką, ypač jeigu iškėlimo aukštis yra didelis.



Normaliajam tręšimui ir vėlyvajam tręšimui **visada** naudokite **padargo** viršutinius prijungimo taškus.

- Padarge esantys traktoriaus apatinės trauklės apatiniai prijungimo taškai naudojami **tik išimtiniais atvejais** atliekant vėlyvąjį tręšimą.

### PRANEŠIMAS!

netinkami mašinos nustatymai.


Barstytuve su svėrimo sistema nuleidžiant rėmą pakrovimo proceso metu ir padedant rėmą ant žemės, svoris gali būti rodomas neteisingai. Patvirtinant svorį atsiranda nustatymo klaidų.

- ▶ Būtinai laikykitės nustatyto tarpo iki žemės matmens.

## 7.6.2

### Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis

Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis ( $V + H$ ) visada matuojamas nuo žemės paviršiaus iki rėmo apatinio krašto.



Pav. 19: Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis  $V$  ir  $H$  įprastajam ir vėlyvajam tręšimui

Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis priklauso nuo toliau nurodytų veiksnių:

| Tręšimo rūšis       | Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis |        |
|---------------------|--------------------------------------------|--------|
|                     | V [mm]                                     | H [mm] |
| Įprastasis tręšimas | 1040                                       | 1040   |
| Vėlyvasis tręšimas  | 950                                        | 1010   |

### 7.6.3 Montavimo aukščio nustatymas atsižvelgiant į trąšų barstymo lentelę

Montavimo aukštį atsižvelgiant į trąšų barstymo lentelę (A ir B) visada matuokite lauke nuo augalų iki rėmo apatinio krašto.




A ir B reikšmės nurodytos **trąšų barstymo lentelėje**.

Didžiausias leidžiamasis montavimo aukštis priklauso nuo toliau nurodytų veiksnių:

### Montavimo aukščio nustatymas tręšiant įprastuoju būdu

- ✓ Padargas primontuotas prie traktoriaus viršutinės trauklės aukščiausiam prijungimo taške.
- ✓ Traktoriaus apatinė trauklė primontuota prie padargo viršutinio apatinės trauklės prijungimo taško.
- ▶ Pažiūrėkite, kokie montavimo aukščiai **A** ir **B** (virš augalų) nurodyti trąšų barstymo lentelėje.
- ▶ Montavimo aukščius **A** ir **B**, pridėję augalų aukštį, palyginkite su didžiausiu leidžiamuoju montavimo aukščiu priekyje (V) ir gale (H).



Pav. 20: Montavimo padėtis ir aukštis įprastajam tręšimui


- ▶ Jeigu nustačius įprastojo tręšimo režimą padargas viršija didžiausią leidžiamąjį montavimo aukštį arba negali pasiekti montavimo aukščio A ir B: padargą montuokite taikydami **vėlyvojo** tręšimo reikšmes.

Galioja tokia taisyklė:

- $A + \text{augalų aukštis} \leq V$ : didž. 1040
- $B + \text{augalų aukštis} \leq H$ : didž. 1040

**Montavimo aukščio nustatymas vėlyvajam tręšimui**

- ✓ Padargas primontuotas prie traktoriaus viršutinės trauklės aukščiausiam prijungimo taške.
- ✓ Traktoriaus apatinė trauklė primontuota prie padargo **viršutinio apatinės trauklės prijungimo taško**.
- ▶ Pažiūrėkite, kokie montavimo aukščiai **A** ir **B** (virš augalų) nurodyti trąšų barstymo lentelėje.
- ▶ Montavimo aukščius **A** ir **B**, pridėję augalų aukštį, palyginkite su didžiausiu leidžiamuoju montavimo aukščiu priekyje (V) ir gale (H).



Pav. 21: Montavimo padėtis ir aukštis vėlyvajam tręšimui

- ▶ Jeigu vis dėlto traktoriaus pakėlimo aukščio nepakanka norimam montavimo aukščiui užtikrinti, naudokite padargo apatinį apatinės trauklės prijungimo tašką.


Galioja tokia taisyklė:

- $A + \text{augalų aukštis} \leq V$ : didž. 950
- $B + \text{augalų aukštis} \leq H$ : didž. 1010



Įsitikinkite, kad neviršijamas traktoriaus arba viršutinės trauklės gamintojo nurodytas viršutinės trauklės didžiausias ilgis.

- Atkreipkite dėmesį į traktoriaus arba viršutinės trauklės gamintojo eksploatavimo instrukcijoje pateiktus duomenis.



Pav. 22: Padargo sujungimas su apatinės trauklės sujungimo tašku

Galioja tokia taisyklė:

- $A + \text{augalų aukštis} \leq V$ : didž. 950
- $B + \text{augalų aukštis} \leq H$ : didž. 1010

## 7.7 Mašinos pripildymas

### PAVOJUS!

#### Pavojus susižeisti dėl veikiančio variklio

Jeigu mašinai skirtus darbus dirbate neišjungę jos variklio, jus gali sunkiai sužeisti mašinos mechaninės dalys ir išbirusios trąšos.

- ▶ Prieš pradėdami bet kokius nustatymo arba techninės priežiūros darbus palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- ▶ Išjunkite traktoriaus variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo raktelį.
- ▶ Visiems žmonėms liepkite **pasitraukti** iš pavojaus zonos.

**⚠ PAVOJUS!****Kylantis pavojus, jeigu nebūtų laikomasi leidžiamojo bendrojo svorio nustatymo**

Jeigu būtų viršijama leidžiamojo bendrojo svorio vertė, tada eksploatuojant transporto priemonę (padargas ir traktorius) galėtų būti pažeidžiama ir sumažėtų jos saugumas važiuojant keliais.

Gresia sunkus asmenų sužeidimas bei materialinė žala ir aplinkai daroma žala.

- ▶ Privaloma atsižvelgti į 4.3.1.2 *Svoriai ir apkrovos* skyriuje pateiktus duomenis.
- ▶ Prieš pripildydami apskaičiuokite kiekį, kurį galite pilti.
- ▶ Atsižvelkite į didžiausią leidžiamąjį svorį.

- ▶ Uždarykite dozavimo sklendę ir, jeigu būtina, užsukite rutulinį čiaupą (K / R modeliuose).
- ▶ Padargą pildykite **tik** jį primontavę prie traktoriaus. Patikrinkite, ar traktoriaus stovi ant lygaus, tvirto pagrindo.
- ▶ Užtikrinkite, kad traktorius nenuriedėtų. Patraukite stovėjimo stabdį.
- ▶ Išjunkite traktoriaus variklį ir ištraukite uždegimo raktelį.
- ▶ Kai pildymo aukštis yra 1,25 m virš padargo, pildydami naudokite tinkamas pagalbines priemones (pvz., priekinį krautuvą, tiekimo sraigta).
- ▶ Padargą pripildykite daugiausia iki krašto viršaus.
- ▶ Patikrinkite pripildymo lygį atlenkę kopėčias arba per bunkerio stebėjimo langelį (priklauso nuo rūšies).

*Padargas pripildytas.*

#### ■ **Pripildymo būsenos skalė**

Pripildymo kiekiui patikrinti bunkeryje yra pripildymo lygio skalė. Atsižvelgdami į šią skalę galite įvertinti, kiek ilgai užteks likučio ir kada reikės pildyti iš naujo.

## 7.8 Trašų barstymo lentelės naudojimas

### 7.8.1 Nurodymai dėl barstymo lentelės

Barstymo lentelėje pateiktos reikšmės buvo nustatytos naudojant barstomųjų medžiagų patikros įrangą.

Naudotos trąšos buvo įsigytos iš trąšų gamintojo arba prekybos atstovo. Patirtis patvirtino, kad net ir tuo atveju, kai trąšų pavadinimas yra identiškas pateiktajam, jų barstymo savybės gali skirtis. Tai priklauso nuo sandėliavimo, gabenimo ir daugelių kitų sąlygų.

Dėl šios priežasties gali atsitikti taip, kad pasirinkus barstymo lentelėje pateiktus mašinos nustatymus, bus išbertas kitoks kiekis, o trąšų paskirstymas nebus toks geras.

### Todėl atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Nustatydami išbėrimo normą būtinai patikrinkite tikrąjį išberiamą kiekį.
- „Praxis“ bandymo rinkiniu (4.4.16 „Praxis“ bandymo rinkinys specialioji įranga) patikrinkite trąšų paskirstymą darbiniam plotyje.
- Naudokite tik barstymo lentelėje nurodytas trąšas.
- Informuokite mus, jei barstymo lentelėje nenurodytos trąšų rūšys.
- Tiksliai laikykitės nustatymo reikšmių. Net ir mažiausias netikslumas gali pastebimai pakeisti barstymo rodiklius.

### Naudodami karbamidą visų pirma atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Karbamido kokybė ir grūdėtumas gali skirtis, nes tai priklauso nuo trąšų importuotojo. Todėl gali prireikti kitų barstymo nustatymų.
- Karbamidą lengviau nešioja vėjas ir jis lengviau drėksta nei kitos trąšos.




Už teisingą barstymo reikšmių nustatymą atsižvelgiant į naudojamą trąšas atsako valdymo darbus atliekantis personalas.

Mašinos gamintojas aiškiai nurodo, kad neatsako už netiesioginę žalą, padarytą dėl barstymo klaidų.

Atsižvelgdami į trąšų rūšį, darbinį plotį, įterpiamų trąšų kiekį, važiavimo greitį ir tręšimo būdą pasirinkite montavimo aukštį, barstymo tašką, dozavimo sklendės nustatymą, barstymo disko rūšį ir darbo veleno sukčių dažnį, kad barstomasis važiavimas vyktų optimaliai atsižvelgiant į **trąšų barstymo lentelę**.

### ■ Barstymo lauke įprastojo tręšimo režimu pavyzdys



Pav. 23: Barstymas lauke įprastojo tręšimo režimu

Įprastai barstant lauką trąšomis susidaro simetrinis barstymo vaizdas. Kai barstytuvas tinkamai nustatytas (žr. trąšų barstymo lentelės duomenis), trąšos paskirstomos tolygiai.

#### Pateikti parametrai

|                |           |
|----------------|-----------|
| Trąšų rūšis:   | KAS BASF  |
| Barstymo norma | 300 kg/ha |


**Pateikti parametrai**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Darbinis plotis    | 24 m       |
| Važiavimo greitis; | 12 km/val. |

Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę, parinkite toliau nurodytus padargo nustatymus.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Montavimo aukštis            | 50/50 (A = 50 cm, B = 50 cm) |
| Barstymo taškas              | 6                            |
| Dozavimo sklendės nustatymas | 180                          |
| Barstymo diskų rūšis         | S4                           |
| Darbo veleno sukų dažnis     | 540 suk./min.                |

■ **Normaliojo tręšimo barstant paribiuose pavyzdys**



Pav. 24: Įprastas tręšimas barstant paribiuose

Barstant paribiuose įprastu tręšimu trąšos už lauko ribos nepatenka. Todėl lauko paribiai patręšiami nepakankamai.

**Pateikti parametrai**


|                    |            |
|--------------------|------------|
| Trąšų rūšis:       | KAS BASF   |
| Barstymo norma     | 300 kg/ha  |
| Darbinis plotis    | 24 m       |
| Važiavimo greitis; | 12 km/val. |

Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę, parinkite toliau nurodytus padargo nustatymus.

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Montavimo aukštis | 50/50 (A = 50 cm, B = 50 cm) |
| Barstymo taškas   | 6                            |

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dozavimo sklendės nustatymas                  | 180 kairėje, 150 dešinėje <sup>5</sup> |
| Barstymo diskų rūšis                          | S4                                     |
| Darbo veleno sūkių dažnis                     | 540 sūk./min.                          |
| Paribių barstymo įrenginio nustatymas TELIMAT | K12,5                                  |

#### ■ Normaliojo tręšimo barstant pakraščiuose pavyzdys



Pav. 25: Įprastas tręšimas barstant pakraščiuose

Įprastas tręšimas barstant pakraščiuose yra toks trąšų paskirstymas, kai nedidelis trąšų kiekis patenka ir į lauko užribį. Todėl laukas ties riba patręšiamas beveik užtektinai.

#### Pateikti parametrai


|                    |            |
|--------------------|------------|
| Trąšų rūšis:       | KAS BASF   |
| Barstymo norma     | 300 kg/ha  |
| Darbinis plotis    | 24 m       |
| Važiavimo greitis; | 12 km/val. |

Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę, parinkite toliau nurodytus padargo nustatymus.

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Montavimo aukštis                             | 50/50 (A = 50 cm, B = 50 cm) |
| Barstymo taškas                               | 6                            |
| Dozavimo sklendės nustatymas                  | 180                          |
| Barstymo diskų rūšis                          | S4                           |
| Darbo veleno sūkių dažnis                     | 540 sūk./min.                |
| Paribių barstymo įrenginio nustatymas TELIMAT | S13                          |

#### ■ Barstymo lauke vėlyvojo tręšimo režimu pavyzdys

<sup>5)</sup> Paribių barstymo pusėje rekomenduojama kiekį sumažinti 20 %



Pav. 26: Vėlyvoji lauko tręšimas

Barstant lauką trąšomis vėlyvojo tręšimo režimu susidaro simetrinis barstymo vaizdas. Kai barstytuvas tinkamai nustatytas (žr. trąšų barstymo lentelės duomenis), trąšos paskirstomos tolygiai.


#### Pateikti parametrai

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Trąšų rūšis:       | KAS BASF   |
| Barstymo norma     | 150 kg/ha  |
| Darbinis plotis    | 24 m       |
| Važiavimo greitis; | 12 km/val. |

Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę, parinkite toliau nurodytus padargo nustatymus.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Montavimo aukštis            | 0/6 (A = 0 cm, B = 6 cm) |
| Barstymo taškas              | 6,5                      |
| Dozavimo sklendės nustatymas | 90                       |
| Barstymo diskų rūšis         | S4                       |
| Darbo veleno sukčių dažnis   | 540 suk./min.            |

#### ■ Vėlyvojo tręšimo barstant paribiuose pavyzdys



Pav. 27: Vėlyvoji tręšimas barstant paribiuose

Barstant paribiuose vėlyvojo tręšimu režimu trąšos už lauko ribos beveik nepatenka. Todėl lauko paribiai patręšiami nepakankamai.


**Pateikti parametrai**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Trąšų rūšis:       | KAS BASF   |
| Barstymo norma     | 150 kg/ha  |
| Darbinis plotis    | 24 m       |
| Važiavimo greitis; | 12 km/val. |

Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę, parinkite toliau nurodytus padargo nustatymus.

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Montavimo aukštis                             | 0/6 (A = 0 cm, B = 6 cm)             |
| Barstymo taškas                               | 6,5                                  |
| Dozavimo sklendės nustatymas                  | 90 kairėje, 72 dešinėje <sup>6</sup> |
| Barstymo diskų rūšis                          | S4                                   |
| Darbo veleno sūkių dažnis                     | 540 sūk./min.                        |
| Paribių barstymo įrenginio nustatymas TELIMAT | K12,5                                |

■ **Vėlyvojo tręšimo barstant pakraščiuose pavyzdys**



Pav. 28: Vėlyvasis tręšimas barstant pakraščiuose

Įprastas tręšimas barstant pakraščiuose yra toks trąšų paskirstymas, kai nedidelis trąšų kiekis patenka ir į lauko užribį. Todėl laukas ties riba patręšiamas beveik užtektinai.

**Pateikti parametrai**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Trąšų rūšis:       | KAS BASF   |
| Barstymo norma     | 300 kg/ha  |
| Darbinis plotis    | 24 m       |
| Važiavimo greitis; | 12 km/val. |

Atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelę, parinkite toliau nurodytus padargo nustatymus.

<sup>6)</sup> Paribių barstymo pusėje rekomenduojama kiekį sumažinti 20 %

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Montavimo aukštis                     | 0/6 (A = 0 cm, B = 6 cm) |
| Barstymo taškas                       | 6,5                      |
| Dozavimo sklendės nustatymas          | 90 kairėje               |
| Barstymo diskų rūšis                  | S4                       |
| Darbo veleno sūkių dažnis             | 540 sūk./min.            |
| Paribių barstymo įrenginio nustatymas | TELIMAT S13              |

## 7.9 Paribių barstymo įrenginio GSE nustatymas

### 7.9.1 GSE PRO


Paribių barstymo įrenginys yra barstymo pločio (pasirinktinai dešinėje arba kairėje pusėje) ribojimo įrenginys, veikiantis maždaug nuo 1 m iki 2 m srityje nuo traktoriaus vėžės vidurio iki lauko išorinio krašto.

- ▶ Uždarykite į lauko kraštą nukreiptą dozavimo sklendę.
- ▶ Barstydami paribius, paribių barstymo įrenginį užlenkite žemyn.
- ▶ Norėdami barstyti abiejose pusėse, paribių barstymo įrenginį vėl atlenkite į viršų.



Paribių barstymo įrenginys nustatomas atsižvelgiant į **lauko viduryje barstantį barstymo diską**.

Norint barstymo plotį apriboti daugiau, galima padidinti GSE sklendės nustatymą. Nerekomenduojama GSE nustatymų sumažinti daugiau nei vienu punktu.



Pav. 29: Paribių barstymo įrenginio nustatymas


- |                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [1] Adapterio plokštė                                        | [4] Skaičių skalė su užfiksavimo veržle dešinėje |
| [2] Perkėlimo svirtis (automatinė) barstymo pločio ribojimui | [5] Įtempimo spyruoklė                           |
| [3] Barstymo pločio ribojimas                                | [6] Skaičių skalė su užfiksavimo veržle kairėje  |

- ▶ Skaičių skalės sklendės užfiksavimo veržlę [4 arba 6] atlaisvinkite mašinos nustatymo svirtimi.
- ▶ Stumkite skaičių skalės sklendę, kol rodyklė pradės rodyti reikiamą reikšmę.
- ▶ Mašinos nustatymo svirtimi priveržkite skaičių skalės sklendės užfiksavimo veržlę [2].



Optimalios nustatymo vertės jūsų specialiai barstymo medžiagai pateiktos barstymo lentelėse arba barstymo lentelių programoje.

Šis GSE PRO turi mechaninį rodinį, kuris rodo, ar GSE PRO nulenktas ar atlenktas.



[1] GSE PRO atlenktas.

[2] GSE PRO nulenktas.

## 7.10 Paribių barstymo ir pakraščių barstymo įrenginio TELIMAT nustatymas

TELIMAT įrenginys yra nuotoliniu būdu valdomas paribių ir kraštų barstymo įrenginys, naudojamas 12–42 m darbiniam pločiui (naudojant tam tikrą trąšų rūšį, galima tik barstyti paribiuose). Žiūrint važavimo kryptimi, TELIMAT įrenginys yra primontuotas mašinos **dešinėje** pusėje. Įrenginį galite valdyti iš traktoriaus, naudodami vienkryptį valdymo vožtuvą.




TELIMAT montavimas prie padargo yra aprašytas atskiroje montavimo instrukcijoje. Ši montavimo instrukcija yra įtraukta į įrenginio tiekimo rinkinį.

### ■ TELIMAT Įrenginio nustatymas

Norėdami barstyti TELIMAT įrenginį nustatykite atsižvelgdami į **trąšų rūšį, darbinį plotį** ir norimą **barstymo būdą** (paribių arba pakraščių barstymas).



Nustatymo reikšmės pateiktos trąšų barstymo lentelėje.



Pav. 30: TELIMAT Įrenginio nustatymas

[A1] Raidžių skalės užfiksavimo veržlė

[B1] Skaičių skalės užfiksavimo veržlė

[A2] Apytikslis nustatymo raidžių skalė

[B2] Tikslaus nustatymo skaičių skalė

- Visą TELIMAT korpusą kreipiamosiose galima pasukti aplink išmetimo disko pasukimo tašką (raidžių skalė nuo H iki Z). Raidžių skalė naudojama nustatant korpusą, kad būtų atsižvelgiama į atitinkamą trąšų rūšį, darbinį plotį ir barstymo būdą (paribių arba pakraščių barstymas).
- Paribių barstymo įrenginio korpusuose yra išdėstytos vienos dalies kreipiamosios plokštės, kurias galima pasukti išilgai skaičių skalei (skalė nuo 11 iki 15). Skaičių skalė iš esmės naudojama tiksliam nustatymui.

#### Apytikslis nustatymas (raidžių skalė)

- ▶ Raidžių skalės užfiksavimo veržlę atlaisvinkite padargo nustatymo svirtimi.
- ▶ TELIMATkorpusą (slankiojamąją dalį) stumkite iki nustatymo lentelėje nurodytos raidės.  
*Rodyklė yra tiksliai virš atitinkamos raidės.*
- ▶ Raidžių skalės užfiksavimo veržlę priveržkite padargo nustatymo svirtimi.

*Apytikslis nustatymas yra užbaigtas ir pagerinamas taikant tikslųjį nustatymą.*

**Tikslusis nustatymas (skaičių skalė)**

- ▶ Skaičių skalės užfiksavimo veržlę atlaisvinkite padargo nustatymo svirtimi.
- ▶ Kreipiamąją plokštę pasukite iki nustatymo lentelėje nurodytos skaitinės reikšmės.  
*Nurodyta skaitinė reikšmė tiksliai sutampa su pirmąja kreipiamąja plokšte.*
- ▶ Skaičių skalės užfiksavimo veržlę priveržkite padargo nustatymo svirtimi.

*Įrenginio nustatymas užbaigtas.*

### ■ **Barstymo pločio koregavimas**

Nustatymo lentelėje pateikti orientaciniai duomenys. Jeigu tręšiama nekokybiškai, gali tekti koreguoti nustatymą.

Jeigu nuokrypis yra nedidelis, dažniausiai pakanka šiek tiek pakoreguoti kreipiamąsias plokštes.

- Norėdami **sumažinti** nustatymo lentelėje nurodytą barstymo atstumą: kreipiamosios plokštės padėtį naudodami skaičių skalę mažinkite **mažesnės skaitinės vertės** kryptimi.
- Norėdami **padidinti** nustatymo lentelėje nurodytą barstymo atstumą: kreipiamosios plokštės padėtį naudodami skaičių skalę didinkite **didesnės skaitinės vertės** kryptimi.

Jeigu nuokrypiai dideli, TELIMATkorpusą stumkite išilgai raidžių skalės.

- Norėdami **sumažinti** nustatymo lentelėje nurodytą barstymo atstumą: Korpusą raidžių skale slinkite **mažesnės raidės** lik (atsižvelgdami į abėcėlę).
- Norėdami **padidinti** nustatymo lentelėje nurodytą barstymo atstumą: Korpusą raidžių skale slinkite **didesnės raidės** lik (atsižvelgdami į abėcėlę).



#### **Paribių barstymas, kai darbinis plotis 12–50 m:**

Norint optimizuoti barstymo pavyzdį rekomenduojama paribių barstymo pusėje kiekį sumažinti **20 proc.** .

### ■ **Nurodymai barstant TELIMAT įrenginiu**

Numatytą TELIMAT padėtį iš traktoriaus nustatysite vienkrypčiu valdymo vožtuvu.

- Paribių barstymas: apatinė padėtis
- Normalusis barstymas: viršutinė padėtis

**PRANEŠIMAS!****Barstymo klaidos nepasiekus TELIMAT įrenginio galinės padėties**


Jeigu TELIMAT įrenginys visiškai nepasiekė atitinkamos galinės padėties, gali atsirasti barstymo klaidų.

- ▶ Visada patikrinkite, ar įrenginys yra atitinkamoje galinėje padėtyje.
- ▶ Vietoje paribių barstymo įjungus įprastą barstymą valdymo vožtuvas turi veikti tol, kol įrenginys **visiškai** pasieks viršutinę galinę padėtį.
- ▶ Jeigu ilgiau atliekate paribių barstymo darbus (atsižvelgiant į valdymo prietaiso būklę), retkarčiais aktyvinkite valdymo vožtuvą, kad įrenginys vėl būtų nustatytas į galinę padėtį.



Naudojant senesnius valdymo prietaisus barstant paribių galimi nuotėkiai. TELIMAT įrenginys gali vėl pasitraukti iš jau pasiektos galinės padėties (apatinės padėties). Norėdami išvengti barstymo klaidų retkarčiais nustatykite įrenginį į galinę padėtį.

Mechaninis barstymo padėties indikatorius yra šalia TELIMAT įrenginio dešinėje pusėje, žiūrint važiavimo kryptimi. Indikatorius matomas iš traktoriaus vairuotojo kabinos.



Pav. 31: TELIMAT Mechaninis indikatorius

[A] Paribių barstymo padėtis

[B] Normaliojo barstymo padėtis

## 7.11 Nustatymai, kai nenurodytos trąšų rūšys

Trąšų barstymo lentelėje trąšų rūšių, kurios nenurodytos, nustatymus galima pasirinkti naudojant trąšų paskirstymo tolygumo kontrolės rinkinį (specialioji įranga).



Taip pat žr. papildomą instrukciją „Praxis“ bandymo rinkinyje.

## 8 Barstymo režimas

### 8.1 Sauga

#### **PAVOJUS!**

##### **Pavojus susižeisti dėl veikiančio variklio**

Jeigu mašinai skirtus darbus dirbate neišjungę jos variklio, jus gali sunkiai sužeisti mašinos mechaninės dalys ir išbirusios trąšos.

- ▶ Prieš pradėdami bet kokius nustatymo arba techninės priežiūros darbus palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- ▶ Išjunkite traktoriaus variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo raktelį.
- ▶ Visiems žmonėms liepkite **pasitraukti** iš pavojaus zonos.

- Įterpiamų trąšų kiekį visada reikia nustatyti uždarius dozavimo sklendes.
- Naudojant dozavimo sklendžių valdymo įtaisus su grįžtamosiomis spyruoklėmis reikia užsukti rutulinius čiaupus, kad iš bunkerio nepradėtų netikėtai byrėti trąšos.

#### **ĮSPĖJIMAS!**

##### **Įtemptos grįžtamosios spyruoklės kelia suspaudimo ir nupjovimo pavojų.**

Jei atlaisvinant užfiksavimo varžtą grįžtamoji spyruoklė yra įtempta, atraminė svirtis gali smarkiai atsitrekti į kreipiamojo plyšio galą.

Ji gali prispausti pirštus arba sužeisti aptarnaujančius darbuotojus.

- ▶ **Tiksliai** laikykitės išbėrimo kiekio nustatymo veiksmų sekos.
- ▶ **Draudžiama** kišti pirštus į barstomos medžiagos kiekio nustatymo kreipiamąjį plyšį.
- ▶ Prieš atlikdami nustatymo darbus (pvz., prieš nustatydami išbėrimo kiekį), visada **hidrauline įranga** uždarykite dozavimo sklendę.

### 8.2 Barstymo režimo instrukcija

Mašinos naudojimas atsižvelgiant į paskirtį – tai taip pat gamintojo nurodytų eksploatavimo, techninės priežiūros ir einamojo remonto sąlygų laikymasis. Todėl **barstymo režimui** visada priskiriami **paruošiamieji ir valymo / techninės priežiūros** darbai.

- Barstymo darbai turi būti atliekami toliau nurodyta tvarka.

**Paruošimas**

- ▶ Padargo primontavimas prie traktoriaus 46
- ▶ Uždarykite dozavimo sklendes.
- ▶ Montavimo aukščio išankstinis nustatymas: 51
- ▶ Įpilkite trąšų: 56
- ▶ Įterpiamų trąšų kiekio nustatymas: 72
- ▶ Nustatykite darbinį plotį.
  - ▷ Tinkamo barstymo disko parinktis: 73
  - ▷ Užduoties taško nustatymas: 76

**Barstymas**

- ▶ važiuokite į barstymo vietą.
- ▶ Patikrinkite montavimo aukštį.
- ▶ Įjunkite darbo veleną.
- ▶ Sklendės atidarymas ir barstymo eigos pradžia (barstymas START).
- ▶ Barstymo eigos pabaiga (barstymas STOP) ir sklendės uždarymas
- ▶ Darbo veleno išjungimas.

**Valymas / techninė priežiūra**

- ▶ Likučių šalinimas: 89
- ▶ Atidarykite dozavimo sklendes.
- ▶ Padargą atkabinkite nuo traktoriaus.
- ▶ Valymas ir techninė priežiūra: 96
- ▶ Būtina tiksliai atsižvelgti į padargo nustatymus. Net ir mažiausias netikslus nustatymas gali stipriai pakeisti barstymo pavyzdį.
- ▶ Todėl kiekvieną kartą prieš darbą, taip pat dirbant patikrinkite, ar padargas veikia tinkamai ir ar užtikrinamas pakankamas paskleidimo tikslumas (nustatykite trąšų įterpimo kiekį).

Ypač kietų rūšių trąšos (pvz., kalio amonio salietra, kizeritas) padidina dozavimo dalių nusidėvėjimą.

Atgalinio barstymo plotis lygus maždaug pusei darbinio pločio. Bendrasis barstymo plotis atitinka maždaug 2 darbinio pločio vertes, jeigu taikomas trikampus barstymas.

- ▶ **Visada** naudokite pristatomas apsaugines groteles, kad nesusidarytų kamšatis, kurias gali sukelti svetimkūniai arba trąšų luitai.

Kompensacija dėl žalos, padarytos ne mašinai, neatlyginama.

**Gamintojas taip pat neatsako už netiesioginę žalą, padarytą dėl barstymo klaidų.**

Dėl mašinos modernios technikos ir konstrukcijos bei sudėtingų, reguliarių bandymų gamyklos bandomojoje teritorijoje pavyko užtikrinti patikimą barstymo kokybę.

Nepaisant aukštos mašinos kokybės, net ir teisingai ją eksploatuojant galimos barstymo paklaidos ir kai kurie gedimai.

Galimos paklaidų ir trikčių priežastys:

- sėklų arba trąšų fizinių savybių pokyčiai (pvz., netolygus grūdėtumas, skirtingas tankis, granulių forma ir paviršius, beicavimas, padengimas specialiosiomis priemonėmis, drėgmė)
- agliutinacija ir drėgnos trąšos;
- vėjo įtaka (esant per dideliame vėjui, barstymą nutraukti);
- užsikimšimas arba skliautų susidarymas (pvz., dėl pašalinių medžiagų, maišų liekanų, drėgnų sudrėkusių trąšų ir t. t.);
- žemės paviršiaus nelygumai;
- dylančių dalių nusidėvėjimas;
- išorinio poveikio sukelti gedimai;
- nepakankamas valymas ir netinkama priežiūra nuo korozijos;
- netinkami pavarų sūkių dažniai ir važiavimo greičiai;
- trąšų įterpimo kiekio nenustatymas;
- netinkami mašinos nustatymai.

### 8.3 Trąšų barstymo lentelės naudojimas



Vadovaukitės šiuo skirsniu 7.8.1 Nurodymai dėl barstymo lentelės

### 8.4 Barstymo kiekio nustatymas



Q, W arba EMC modelio mašinose yra elektroninis sklendžių valdymo įtaisas barstymo kiekiui nustatyti.

Elektroninis dozavimo sklendės valdymo įtaisas aprašytas atskiroje valdymo bloko eksploatavimo instrukcijoje. Ši eksploatavimo instrukcija yra sudedamoji valdymo bloko dalis.

#### **PRANEŠIMAS!**


##### **Materialinė žala dėl netinkamos dozavimo sklendžių padėties**

Jei atraminė svirtis yra netinkamoje padėtyje, elektroniniu valdymo pultu aktyvinti vykdikliai gali pažeisti dozavimo sklendę.

- ▶ Atraminę svirtį **visada užfiksuokite didžiausioje skalės padėtyje.**

K / D / C modeliuose mašinos barstymo normą iš abiejų angų nustatykite apatiniu skalės lanku.

- Gradavimo rodyklės padėtis priklauso nuo **barstymo normos** ir **važiavimo greičio**.
- ▶ Uždarykite dozavimo sklendes.
- ▶ Pagal barstymo lentelę arba atlikdami išbėrimo normos nustatymą raskite skalės nustatymo padėtį.



[1] Ribotuvo rodyklė  
[2] Užfiksavimo varžtas

[3] Apatinis skalės lankas

- ▶ Atlaisvinkite apatinio skalės lanko [3] užfiksavimo varžtą [2].
- ▶ Atramos rodyklę [1] pastumkite į apskaičiuotą padėtį.
- ▶ Vėl priveržkite užfiksavimo varžtą.

## 8.5 Darbinio pločio nustatymas

### 8.5.1 Tinkamo barstymo disko parinktis

Norint naudoti visą darbinį plotį, atsižvelgiant į trąšų rūšį galima rinktis skirtingus barstymo diskus.

| Barstymo diskų rūšis | Darbinis plotis |
|----------------------|-----------------|
| S1                   | 15 m-21 m       |
| S2                   | 15 m-18 m       |
| S4                   | 20 m-28 m       |
| S6                   | 27 m-33 m       |
| S8                   | 32 m-36 m       |

Ant kiekvieno barstymo disko naudojamos dvi skirtingos, stabiliai primontuotos išmetamosios mentelės. Išmetamosios mentelės pažymėtos atsižvelgiant į tipą.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!****Besisukančių barstymo diskų keliams sužalojimo pavojus**


Skirstomasis įtaisas (barstymo diskai, išmetamosios mentelės) gali įsukti ir įtraukti kūno dalis arba daiktus. Palietus skirstomąjį įtaisą gali būti nukirstos, suspaustos arba nupjautos kūno dalys.

- ▶ Būtinai paisykite didžiausio leistino montavimo aukščio priekyje (V) ir gale (H)
- ▶ Visiems žmonėms liepkite pasitraukti iš mašinos pavojaus zonos.
- ▶ Niekada neišmontuokite bunkerio nukreipiančios apkabos.

| Barstymo diskų tipas   | Barstymo diskas kairėje pusėje | Barstymo diskas dešinėje pusėje |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| S2                     | S2-L-170<br>S2-L-240           | S2-R-170<br>S2-R-170            |
| S2 VxR                 | S2-L-170 VxR<br>S2-L-240 VxR   | S2-R-170 VxR<br>S2-R-170VxR     |
| S4                     | S4-L-200<br>S4-L-270           | S4-R-200<br>S4-R-270            |
| S4 VxR                 | S4-L-200 VxR<br>S4-L-270 VxR   | S4-R-200 VxR<br>S4-R-270VxR     |
| S6 VxR plus (su danga) | S6-L-255 VxR<br>S6-L-360 VxR   | S6-R-255 VxR<br>S6-R-360 VxR    |
| S8 VxR plus (su danga) | S8-L-390 VxR<br>S8-L-380 VxR   | S8-R-390 VxR<br>S8-R-380 VxR    |

**8.5.2 Barstymo diskų išmontavimas ir sumontavimas**

Tam tikrų didelių plotų barstytuvo dalių išmontavimui ir įmontavimui kaip įrankis yra privaloma nustatymo svirtis. Ji yra šoninėje mašinos dalyje. (AXIS xx.1 gale ant talpyklos)



Pav. 32: Nustatymo svirties AXIS xx.2 padėtis

- [1] Nustatymo svirtis (rezervuaras važiavimo kryptimi kairėje pusėje)

### PAVOJUS!

#### Pavojus susižeisti dėl veikiančio variklio

Jeigu mašinai skirtus darbus dirbate neišjungę jos variklio, jus gali sunkiai sužeisti mašinos mechaninės dalys ir išbirusios trąšos.

- ▶ Barstymo diskų **niekada** neleidžiama įmontuoti ir išmontuoti veikiant traktoriaus varikliui arba sukantis darbo velenui.
- ▶ Išjunkite traktoriaus variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo raktelį.

#### Barstymo diskų išmontavimas

- ▶ Nustatymo svirtimi atlaisvinkite barstymo disko gaubiamąją veržlę.



Pav. 33: Gaubiamosios veržlės atlaisvinimas

- ▶ Atsukite gaubiamąją veržlę.
- ▶ Išimkite barstymo diską iš įvorės.
- ▶ Nustatymo svirtį vėl įstatykite į jai skirtą laikiklį. Žr. *Pav. 32 Nustatymo svirties AXIS xx.2 padėtis*



*Pav. 34: Gaubiamosios veržlės atsukimas*

### Barstymo diskų sumontavimas

- ✓ Traktoriaus darbo velenas ir variklis išjungti ir apsaugoti, kad neįjungtų pašaliniai.
- ✓ Kairįjį barstymo diską įmontuokite važiavimo kryptimi kairėje pusėje, o dešinįjį barstymo diską – važiavimo kryptimi dešinėje pusėje.
  - Atkreipkite dėmesį, kad nesupainiotumėte, kurį barstymo diską reikia montuoti kairėje, o kurį – dešinėje pusėje.
  - Toliau aprašyta kairiojo barstymo disko montavimo eiga.
  - Dešiniojo barstymo disko montavimo darbus atlikite atsižvelgiant į šias instrukcijas.
- ▶ Kairįjį barstymo diską uždėkite ant kairiojo barstymo disko įvorės.  
Barstymo diską ant įvorės reikia uždėti tiesiai (prireikus pašalinkite nešvarumus).



Į barstymo disko angas įstatomi kaiščiai kairėje ir dešinėje pusėse yra skirtingose vietose. Tinkamą barstymo diską įmontuosite tik tuomet, kai jis galės tinkamai įsistatyti į barstymo disko angą.

- ▶ Atsargiai uždėkite gaubiamąją veržlę (neperkreipkite).
- ▶ Priveržkite gaubiamąją veržlę maždaug 38 Nm jėga.



Gaubiamosios veržlės viduje yra fiksatorius, kuris neleidžia savaime atsilaisvinti. Priveržiant šis fiksatorius turi būti juntamas, antraip, gaubiamoji veržlė yra susidėvėjusi ir ją reikia pakeisti.

- ▶ Ranka pasukite barstymo diską ir patikrinkite, ar yra laisvas praėjimas tarp išmetamosios mentelės ir išleidimo kanalo.

### 8.5.3 Barstymo taško nustatymas

Parinkę barstymo disko tipą nustatysite tam tikrą darbinio pločio diapazoną. Užduoties taško pakeitimas skirtas darbiniam pločiui tiksliai nustatyti ir įvairioms trąšų rūšims priderinti.

Užduoties tašką nustatysite viršutiniu skalės lanku.

- **Reguliavimas mažesnių skaičių kryptimi:** Trąšos išberiamos anksčiau. Nustatoma barstymo charakteristika mažesniems darbiniais pločiams.
- **Reguliavimas didesnių skaičių kryptimi:** Trąšos išberiamos vėliau ir daugiau beriama į išorę, link persidengimo zonų. Nustatoma barstymo charakteristika didesniems darbiniais pločiams.

- ▶ Užduoties taško padėtį raskite barstymo lentelėje arba bandydami „Praxis“ bandymo rinkiniu (specialioji įranga).

- ▶ Suimkite kairiąją ir dešiniąją rankeną.

- ▶ Paspauskite rodymo elementą.

*Fiksatorius atlaisvinamas. Galima patraukti nustatymo centrą.*

- ▶ Nustatymo centrą su rodymo elementu stumkite į apskaičiuotą padėtį.

- ▶ Atleiskite indikacijos elementą.

*Nustatymo centras užfiksuojamas.*

- ▶ Patikrinkite, ar nustatymo centras tikrai užfiksuotas.



Pav. 35: Barstymo taško nustatymo centras

*Barstymo taškas nustatytas.*



Mašinoje sumontuotas elektroninis užduoties taško nustatymo įtaisas. Elektroninis užduoties taško nustatymo įtaisas aprašytas atskiroje mašinos elektroninės valdymo sistemos eksploatavimo instrukcijoje. Ši papildoma eksploatavimo instrukcija pristatoma kartu su mašinos valdymo sistema.

Parinkę barstymo disko tipą nustatysite tam tikrą darbinio pločio diapazoną. Užduoties taško pakeitimas skirtas darbiniam pločiui tiksliai nustatyti ir įvairioms trąšų rūšims priderinti.

Užduoties taškų nustatymas matomas šoninėje skalės lanke.

- **Reguliavimas mažesnių skaičių kryptimi:** Trąšos išberiamos anksčiau. Nustatoma barstymo charakteristika mažesniems darbiniais pločiams.
- **Reguliavimas didesnių skaičių kryptimi:** Trąšos išberiamos vėliau ir daugiau beriama į išorę, link persidengimo zonų. Nustatoma barstymo charakteristika didesniems darbiniais pločiams.



Pav. 36: Barstymo taško indikatorius (pavyzdys)

## 8.6 Montavimo aukščio tikrinimas



Pilna talpykla patikrinkite, ar nustatytas montavimo aukštis yra teisingas.

- Montavimo aukščio nustatymo reikšmės pateiktos barstymo lentelėje.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią leistiną montavimo aukštį. Taip pat žr. 7.6.1 *Sauga*


## 8.7 Darbo veleno sukimosi greičio nustatymas



Teisingas darbo veleno sukimosi greitis pateiktas barstymo lentelėje.

## 8.8 Barstymas lauko gale

Kad pagrąžoje trąšos pasiskirstytų tolygiai, turi būti tiksliai suformuotos technologinės vėžės.



*Pav. 37: Paribių barstymas*

[T] Pagražos technologinė vėžė

[X] Darbinis plotis


- Pagražos technologinę vėžę [T] suformuokite pusės darbinio pločio [X] atstumu nuo lauko krašto.

Jeigu baigę tręšti pagražos technologinėje vėžėje vėl norite barstyti lauke:

- Paribių barstymo įrenginiu TELIMAT išvažiukite iš barstymo zonos (viršutinė padėtis).

Paribių barstymo įrenginys TELIMAT nėra aktyvus.

*Barstote per visą darbinį plotį.*



Pav. 38: Įprastas barstymas

- |                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [A] Barstymo zonos pabaiga barstant pagrąžos technologinėje vėžėje | [T] Pagrąžos technologinė vėžė |
| [E] Barstymo zonos pabaiga barstant lauke                          | [X] Darbinis plotis            |

- Uždarykite dozavimo sklendę ir vėl atidarykite važiuodami skirtingais atstumais iki pagrąžos lauko ribos.

#### Nuvažiavimas nuo pagrąžos technologinės vėžės

- **Atidarykite** dozavimo sklendę, jeigu įvykdyta toliau nurodyta sąlyga:
  - ▷ Barstymo zonos pabaiga lauke [E] yra maždaug pusė darbinio pločio + 4–8 m nuo pagrąžos lauko ribos.

Atsižvelgiant į trąšų barstymo atstumą traktorius lauke gali būti įvairiose vietose.

#### Privažiavimas prie pagrąžos technologinės vėžės

- **Dozavimo sklendę uždarykite kiek įmanoma vėliau.**
  - ▷ Geriausiai užtikrinti, kai barstymo zonos pabaiga lauke [A] yra maždaug 4–8 m toliau nei pagrąžos darbinis plotis [X].
  - ▷ Ne visada šitą galima užtikrinti, nes tai priklauso nuo trąšų barstymo atstumo ir darbinio pločio.
- Antraip, pagrąžos technologine vėže galima išvažiuoti arba 2. Pagrąžos technologinės vėžės formavimas.

Jei paisysite šių nurodymų, bus užtikrintas aplinkai nekenksmingas ir taupus darbo būdas.


## 8.9 Barstymas naudojant sekcijų perjungimo įtaisą

Pagalbine barstymo pločio nustatymo sistema VariSpread galite vienoje pusėje sumažinti barstymo plotį ir įterpiamų trąšų kiekį. Tuomet siaurėjančias lauko dalis galėsite patręšti labai tiksliai.



Kai kuriuos modelius galima įsigyti ne visose šalyse.

| VariSpread V2            | VariSpread V8             | VariSpread Dinaminis          |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                          | QUANTRON A                | QUANTRON A Arba ISOBUS EMC NG |
| 1 sekcija vienoje pusėje | 2 sekcijos vienoje pusėje | bepakopis sekcijų perjungimas |
| K, D, C                  | Q, W, EMC (+W)            | EMC (+W)                      |



Pav. 39: Sekcijų perjungimo įtaiso pavyzdys

- [1] Lauko kraštas [3] Traktoriaus vėžės
- [2] 1–4 sekcijos: nuoseklus sekcijų mažinimas dešinėje pusėje



Mašinose, kuriose galima naudoti VariSpread, yra įrengti du elektriniai užduoties taško vykdikliai. Valdymo pultu QUANTRON A arba mašinos valdymo sistema ISOBUS EMC NG galite parinkti sekcijų nustatymus ir įjungę barstymo režimą tiksliai barstyti siaurėjančiose lauko vietose.

Tikslesnės informacijos apie galimus sekcijų nustatymus rasite savo elektroninio valdiklio naudojimo instrukcijoje.

### 8.10 Barstymo normos nustatymas



**M EMC** modelio mašina automatiškai reguliuoja kiekvienoje pusėje išberiamą kiekį. Todėl išbėrimo normos nustatymo atlikti **nereikia**.



**Q / W** mašinos modeliuose išbėrimo normos nustatymas atliekamas valdymo pultu.

Trąšų įterpimo kiekio nustatymas aprašytas atskiroje valdymo bloko instrukcijoje. Ši eksploataavimo instrukcija yra sudedamoji valdymo bloko dalis.

Norint tiksliai patikrinti išbėrimą, rekomenduojama trąšų įterpimo kiekio nustatymą atlikti kiekvieną kartą keičiant trąšas.

Nustatykite barstymo normą:

- prieš pirmąjį barstymą
- jeigu visiškai pasikeičia trąšų kokybė (drėgmė, didelis kiekis dulkių, granulės)
- kai naudojama nauja trąšų rūšis

Vietoje nustatykite trąšų įterpimo kiekį veikiant varikliui.


#### 8.10.1 Nustatytojo išleidžiamo kiekio apskaičiavimas

- Prieš pradėdami trąšų įterpimo kiekio nustatymą apskaičiuokite nustatytąjį išleidžiamą kiekį.

Norint nustatyti nustatytąjį išleidžiamą kiekį, reikia žinoti tikslų važiavimo greitį.

**Tikslaus važiavimo greičio nustatymas**

- ▶ **Pusiau pripildytu** padargu nuvažiuokite **100 m** ilgio atkarpą **lauke**.
- ▶ Pasižymėkite laiką, per kurį nuvažiavote.
- ▶ Tikslus važiavimo greitis rodomas trąšų įterpimo kiekio nustatymo skaičiuotuvo skalėje.



Pav. 40: Tikslaus važiavimo greičio apskaičiavimo skalė

Tikslų važiavimo greitį galima apskaičiuoti ir atsižvelgiant į toliau pateiktą formulę:

$$\text{Važiavimo greitis (km/h)} = \frac{360}{\text{Laikas, per kurį nuvažiavote 100 m}}$$

Pavyzdys: 100 m nuvažiavote per 45 sekundes:

$$\frac{360}{45 \text{ s}} = 8 \text{ km/h}$$

**Nustatytojo per minutę išleidžiamo kiekio apskaičiavimas**

Norint apskaičiuoti per minutę išleidžiamą kiekį, reikia

- tikslaus važiavimo greičio,
- darbinio pločio,
- norimas įterpiamų trąšų kiekis

**Pavyzdys:** Norite apskaičiuoti iš vieno išleidimo kanalo išleidžiamą nustatytąjį kiekį. Jūsų važiavimo greitis yra 8 km/h, darbinis plotis – 18 m, o įterpiamų trąšų kiekis turi būti 300 kg/ha.



Su kai kuriais įterpiamų trąšų kiekiais ir važiavimo greičiais susijęs išleidžiamų trąšų kiekis jau nurodytas barstymo lentelėje.

Jei šių reikšmių trąšų barstymo lentelėje nerandate, galite apskaičiuoti naudodami trąšų įterpimo kiekio nustatymo skaičiuotuvą arba taikydami formulę.

#### Apskaičiavimas naudojant trąšų įterpimo kiekio nustatymo skaičiuotuvą


- ▶ Pastumkite liežuvėlį taip, kad 300 kg/ha būtų po 18 m verte.
- ▶ Dabar virš 8 km/h greičio galite matyti nustatytojo per abu išleidimo kanalus išleidžiamo kiekio reikšmę.

*Per minutę išleidžiamas nustatytasis išleidimo kiekis yra 72 kg/min.*

Jeigu trąšų įterpimo kiekį nustatote naudodami tik vieną išleidimo kanalą, nustatytąją išleidimo kiekio reikšmę padalykite iš dviejų.

- ▶ Apskaičiuotą reikšmę padalykite iš 2 (= išleidimo kanalų skaičius).

*Nustatytasis iš kiekvieno išleidimo kanalo išleidžiamas kiekis yra 36 kg/min.*



Pav. 41: Nustatytojo per minutę išleidžiamo kiekio apskaičiavimo skalė

#### Apskaičiavimas atsižvelgiant į formulę

$$\begin{array}{l} \text{Nustatytasis} \\ \text{išleidžiamasis} \\ \text{kiekis (kg/min.)} \end{array} = \frac{\text{Važiavimo greitis (km/h)} \times \text{Darbinis plotis (m)} \times \text{Įterpiamų trąšų kiekis (kg/ha)}}{\text{Laikas, per kurį nuvažiavote 100 m}}$$

Apskaičiavimas pagal pavyzdį:

$$\frac{8 \text{ km/h} \times 18 \text{ m} \times 300 \text{ kg/ha}}{600} = 72 \text{ kg/min.}$$



Tolygų trąšų barstymą užtikrinsite tik važiuodami pastoviu greičiu.

Pavyzdžiui: važiuojant 10 proc. didesniu greičiu patrešiama 10 proc. mažiau.

### 8.10.2 Trąšų įterpimo kiekio nustatymas

#### **ĮSPĖJIMAS!**

##### **Chemikalų keliamas susižeidimo pavojus**

Barstomoji medžiaga gali pažeisti akis ir nosies gleivinę.


- ▶ Nustatydami barstymo normą dėvėkite apsauginius akinius.
- ▶ Dirbdami su chemikalais laikykitės gamintojo pateiktų įspėjamųjų nurodymų. Dėvėkite rekomenduojamas asmenines apsaugines priemones (PSA).
- ▶ Prieš nustatydami barstymo normą visiems žmonėms liepkite pasitraukti iš pavojingos padargų zonos.

##### **Sąlygos**

- Dozavimo sklendės uždarytos.
- Trakatoriaus darbo velenas ir variklis išjungti ir apsaugoti, kad neįjungtų pašaliniai.
- Paruoštas pakankamai didelis rezervuaras trąšoms surinkti (talpa – mažiausiai **25 kg**).
  - Pasverkite tuščią surinkimo talpyklą.
- Paruoškite trąšų įterpimo kiekio nustatymo lataką. Išbėrimo normos nustatymo latakas yra centre už išmetimo diskų apsauginio įtaiso.
- Talpykloje yra pakankamai trąšų.
- Atsižvelgiant į trąšų barstymo lentelę iš anksto nustatytos ir žinomos dozavimo sklendės atramos, darbo veleno sūkių dažnio ir trąšų įterpimo kiekio nustatymo laiko vertės.



Parinkite tokias trąšų įterpimo kiekio nustatymo vertes, kad būtų išbertas kuo didesnis trąšų kiekis. Kuo didesnis kiekis, tuo tikslesnis matavimas.



Pav. 42: Trąšų įterpimo kiekio nustatymo latakas

[1] Trąšų įterpimo kiekio nustatymo latakas padėtis



Trąšų įterpimo kiekį nustatykite tik **vienoje** padargo pusėje. Tačiau saugumo sumetimais išmontuokite **abu** barstymo diskus.

#### Trąšų įterpimo kiekio nustatymas (pavyzdys pagal kairiąją barstymo pusę)

- ▶ Nustatymo svirtimi atlaisvinkite barstymo disko gaubiamąją veržlę.
- ▶ Nuimkite barstymo diską nuo įvorės.
- ▶ Nustatykite užduoties taško **0** padėtį.



Pav. 43: Gaubiamosios veržlės atlaisvinimas

- ▶ Pakabinkite trąšų įterpimo kiekio nustatymo lataką po kairiuoju išleidimo kanalu (žiūrint važiavimo kryptimi).
- ▶ Dozavimo sklendės ribotuvą nustatykite ties barstymo lentelėje nurodyta skalės verte.




*Pav. 44: Trąšų įterpimo kiekio nustatymo lataką pakabinimas*

### **⚠ ĮSPĖJIMAS!**

#### **Besisukančių padargo dalių keliamas sužalojimo pavojus**

Besisukančios padargo dalys (kardaninis velenas, įvorės) gali sugriebti ir įtraukti kūno dalis arba daiktus. Palietus besisukančias padargo dalis kyla sumušimo, įpjovimo ir traiškymo pavojus.

- ▶ Veikiant padargui nestovėkite besisukančių stebulių zonoje.
  - ▶ Sukantis kardaniniam velenui dozavimo sklendę visada aktyvinkite tik sėdėdami ant traktoriaus sėdynės.
  - ▶ Visiems žmonėms liepkite pasitraukti iš pavojingos padargo zonos.
- ▶ Po kairiuoju išleidimo kanalu pastatykite surinkimo indą.



*Pav. 45: Trąšų įterpimo kiekio nustatymas*

**Trąšų įterpimo kiekio nustatymas**

- ▶ Užveskite traktorių.
- ▶ Sūkių dažnį nustatykite atsižvelgdami į trąšų barstymo lentelės duomenis.
- ▶ Sėdėdami traktoriuje atidarykite kairiąją dozavimo sklendę nustatytai trąšų įterpimo kiekio nustatymo trukmei.
- ▶ Pasibaigus šiai trukmei vėl uždarykite dozavimo sklendę.
- ▶ Pasverkite trąšas (atsižvelkite į tuščio surinkimo indo svorį).
- ▶ Esamą kiekį palyginkite su nustatytuoju kiekiu.

*Esamas išleidimo kiekis = nustatytasis išleidimo kiekis: Barstomos medžiagos kiekio reguliavimo ribotuvą nustatykite tinkamai. Užbaikite barstymo normos nustatymo testą.*

*Esamas išleidimo kiekis < nustatytasis išleidimo kiekis: Barstomos medžiagos kiekio reguliavimo ribotuvą nustatykite į aukštesnę padėtį ir dar kartą nustatykite trąšų įterpimo kiekį.*

*Esamas išleidimo kiekis > nustatytasis išleidimo kiekis: Barstomos medžiagos kiekio reguliavimo ribotuvą nustatykite į žemesnę padėtį ir dar kartą nustatykite trąšų įterpimo kiekį.*



Iš naujo nustatydami išbėrimo kiekio ribos padėtį galite orientuotis atsižvelgdami į procentinę skalę. Pavyzdžiui, jei trūksta dar 10 proc. barstomos medžiagos kiekio, barstomos medžiagos kiekio reguliavimo ribotuvą nustatykite 10 proc. didesnėje padėtyje (pvz., vietoje 150 nustatykite 165).

- ▶ Užbaikite barstymo normos nustatymo testą. Išjunkite traktoriaus variklį ir pasirūpinkite, kad jo neįjungtų pašaliniai.
- ▶ Įmontuokite barstymo diskus. Atkreipkite dėmesį, kad nesupainiotumėte, kurį barstymo diską reikia montuoti kairėje, o kurį – dešinėje pusėje.



Į barstymo disko angas įstatomi kaiščiai kairėje ir dešinėje pusėse yra skirtingose vietose. Tinkamą barstymo diską įmontuosite tik tuomet, kai jis galės tinkamai įsistatyti į barstymo disko angą.

- ▶ Atsargiai uždėkite gaubiamąją veržlę (neperkreipkite).
- ▶ Priveržkite gaubiamąją veržlę maždaug 38 Nm. Nustatymo svirties naudoti neleidžiama.



Gaubiamosios veržlės viduje yra fiksatorius, kuris neleidžia savaime atsilaivinti. Priveržiant šis fiksatorius turi būti juntamas. Kitaip gaubiamoji veržlė yra nusidėvėjusi ir ją reikia pakeisti.



Pav. 46: Gaubiamosios veržlės priveržimas

- ▶ Ranka pasukite barstymo diską ir patikrinkite, ar yra laisvas praėjimas tarp barstomosios mentės ir išbėrimo kanalo.
- ▶ Trąšų įterpimo kiekio nustatymo lataką ir nustatymo svirtį vėl pritvirtinkite numatytose padargo vietose.
- ▶ **Svarbu.** Užduoties tašką vėl nustatykite į apskaičiuotą padėtį.

*Trąšų įterpimo kiekio nustatymas baigtas.*

#### Apskaičiavimas atsižvelgiant į formulę

Išbėrimo kiekio ribos padėtį galima apskaičiuoti ir taikant toliau pateiktą formulę:

$$\text{Išbėrimo kiekio ribos nauja padėtis} = \frac{\text{Kiekio ribotuvą nustatykite atsižvelgdami į einamąjį trąšų x Nustatytasis išleidžiamasis kiekis}}{\text{įterpimo kiekio nustatymą.}}$$

Esamas išleidžiamasis kiekis nustatant trąšų įterpimo kiekį

## 8.11 Likučių šalinimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

#### Besisukančių padargo dalių keliamas sužalojimo pavojus

Besisukančios padargo dalys (kardaninis velenas, įvorės) gali sugriebti ir įtraukti kūno dalis arba daiktus. Palietus besisukančias padargo dalis kyla sumušimo, įpjovimo ir traiškymo pavojus.

- ▶ Veikiant padargui nestovėkite besisukančių stebulių zonoje.
- ▶ Sukantis kardaniniam velenui dozavimo sklendę visada aktyvinkite tik sėdėdami ant traktoriaus sėdynės.
- ▶ Visiems žmonėms liepkite pasitraukti iš pavojingos padargo zonos.

Norėdami išlaikyti savo padargo vertę po kiekvieno naudojimo nedelsdami ištuštinkite talpyklą.

### Nurodymas dėl viso likučio ištuštinimo

Įprastai ištuštinant padargą gali likti nedidelis barstomosios medžiagos kiekis. Jeigu norite ištuštinti visą likutį (pvz., pasibaigus barstymo sezonui, keičiant barstomąją medžiagą), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- ▶ Bunkerį tuštinkite tol, kol iš jo nustos bėgti barstomoji medžiaga (įprastas likučio ištuštinimas).
- ▶ Išjunkite traktoriaus darbo veleną ir variklį bei pasirūpinkite, kad jų neįjungtų pašaliniai. Ištraukite iš traktoriaus uždegimo raktelį.
- ▶ Atidarę dozavimo sklendę perstumkite dozavimo tašką pirmyn ir atgal (iš **0** padėties į **9** ir atgal).
- ▶ Valydami padargą nestipria vandens srove išplaukite likusį trąšų kiekį. Taip pat žr. *10.5 Mašinos valymas*.

## 8.12 Mašinos statymas ir atjungimas

### **PAVOJUS!**


#### **Pavojus būti suspaustom tarp traktoriaus ir padargo**

Asmenų, kurie statant ir atjungiant stovi tarp traktoriaus ir padargo, gyvybei kyla pavojus.

- ▶ Visiems žmonėms liepkite pasišalinti iš pavojingos zonos tarp traktoriaus ir padargo.

Padargo statymo sąlygos:

- Padargą statykite tik ant lygaus, tvirto pagrindo.
- Padargą statykite tik tada, kai bunkeris yra tuščias.
- Prieš atjungdami padargą atlaisvinkite prijungimo taškus (apatinę / viršutinę trauklę).
- Atjungtą kardaninį veleną, hidraulines žarnas ir elektros laidus atjungę padėkite į jiems skirtas dėtuves.



Pav. 47: Hidraulinių žarnų ir kabelių dėklas

[1] Žarnų ir kabelio laikiklis

[2] Kardaninio veleno laikiklis

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

#### Suspaudimo ir nupjovimo pavojus atjungus padargą

Jeigu atlaisvinant užfiksavimo varžtą grąžinamoji spyruoklė yra įtempta, atraminė svirtis gali netikėtai ir smarkiai atsitrenkti į kreipiamojo plyšio galą.

Ji gali prispausti pirštus arba sužeisti aptarnaujančius darbuotojus.

- ▶ Jeigu padargą statote vieną (be traktoriaus), visiškai atidarykite dozavimo sklendę (grįžtamoji spyruoklė atleidžiama).
- ▶ Draudžiama kišti pirštus į barstomos medžiagos kiekio nustatymo kreipiamąjį plyšį.

#### Vienkrypčio hidraulinio vožtuvo grąžinamosios spyruoklės apkrovos panaikinimas

- ▶ Uždarykite dozavimo sklendę hidrauliniu įtaisu.
- ▶ Atramai nustatykite aukščiausią skalės reikšmę.
- ▶ Atidarykite dozavimo sklendę.
- ▶ Atjunkite hidraulines žarnas.

*Grįžtamųjų spyruoklių apkrovos panaikinimas.*

## 9 Sutrikimai ir galimos priežastys

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

#### Pavojus susižeisti netinkamai pašalinus sutrikimus

Sutrikimus pašalinus per vėlai arba sutrikimus šalinant netinkamai kvalifikuotam personalui, gali būti sunkiai sužalotos kūno dalys, pažeista mašina ir pakenkta aplinkai.

- ▶ Atsiradusius sutrikimus pašalinkite **nedelsdami**.
- ▶ Sutrikimus patys galite šalinti tik tuo atveju, jeigu esate įgiję atitinkamą **kvalifikaciją**.

#### Trūkčių šalinimo sąlygos

- Išjunkite traktoriaus darbo veleną ir variklį bei pasirūpinkite, kad jų neįjungtų pašaliniai.
- Pastatykite padargą ant žemės.



Norėdami pradėti šalinti sutrikimus visų pirmą atkreipkite dėmesį į *3 Sauga* ir *10 Techninė priežiūra ir einamasis remontas* skyriuose pateiktus įspėjamuosius nurodymus.

| Triktis                                       | Galima priežastis                                                                                     | Priemonė                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Netolygus tręšimo medžiagų paskirstymas       | Trąšų prielipos prie barstymo diskų, barstomųjų menčių, išleidimo kanalų                              | Pašalinkite prilipusias tręšimo medžiagas                                            |
|                                               | Dozavimo sklendės atsidaro ne visiškai.                                                               | Patikrinkite dozavimo sklendžių veikimą.                                             |
|                                               | Nustatytas netinkamas barstymo taškas.                                                                | Barstymo taškų koregavimas                                                           |
| Per daug tręšimo priemonės traktoriaus vėžėje | Defektinė barstomoji mentė, defektinis išleidimo kanalas                                              | Nedelsdami pakeiskite defektines dalis                                               |
|                                               | Naudojamų trąšų paviršius lygesnis už tų trąšų, kurios buvo bandomos sudarant trąšų barstymo lentelę. | Nustatykite tolesnį užduoties tašką (pvz., vietoje 4 užduoties taško nustatykite 5). |
|                                               | Per mažas darbo veleno sukimosi greitis                                                               | Pakoreguokite sukimosi greitį                                                        |

| Triktis                                                                                                          | Galima priežastis                                                                                         | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persidengimo srityje per daug trąšų                                                                              | Naudojamų tręšimo priemonių paviršius šiurkštesnis už tų, kurios buvo bandomos sudarant barstymo lentelę. | Nustatykite ankstesnį užduoties tašką (pvz., vietoje 5 užduoties taško nustatykite 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | Per didelis darbo veleno sukimosi greitis                                                                 | Pakoreguokite sukimosi greitį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vienoje pusėje barstytuvas dozuoja didesnę išberiamą kiekį. Normaliai barstant rezervuaras ištuštėja netolygiai. | Virš maišytuvo susidarė trąšų sangrūdų                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reikiamoje pusėje pašalinkite tiek trąšų, kad jos nesiektų apsauginių grotelių.</li> <li>Trąšų sangrūdas per apsauginių grotelių akutes išardykite tinkama medine lazda.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  | Užsikimšo išleidimo anga                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žr. „Dozavimo angų užsikimšimas“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Netinkamai nustatyta dozavimo sklendė                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ištuštinkite likutį.</li> <li>Patikrinkite dozavimo sklendės nustatymą. Žr. <i>10.9 Dozavimo sklendės nustatymo derinimas</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                  | Sugedo maišytuvas                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reikiamoje pusėje pašalinkite tiek trąšų, kad jos nesiektų apsauginių grotelių.</li> <li>Atidarę dozavimo sklendę trąšų sangrūdas per apsauginių grotelių akutes išardykite tinkama medine lazda ir likusias trąšas pašalinkite per išleidimo angą.</li> <li>Patikrinkite, ar veikia maišytuvo pavara. Žr. <i>10.7 Maišytuvo pavaros tikrinimas</i></li> </ul> |

| Triktis                                     | Galima priežastis                                              | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trąšos netolygiai tiekiamos barstymo diskui | Virš maišytuvo susidarė trąšų sangrūdų                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reikiamoje pusėje pašalinkite tiek trąšų, kad jos nesiektų apsauginių grotelių.</li> <li>Trąšų sangrūdas per apsauginių grotelių akutes išardykite tinkama medine lazda.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                             | Užsikimšo išleidimo anga                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žr. „Dozavimo angų užsikimšimas“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Sugedo maišytuvas                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reikiamoje pusėje pašalinkite tiek trąšų, kad jos nesiektų apsauginių grotelių.</li> <li>Atidarę dozavimo sklendę trąšų sangrūdas per apsauginių grotelių akutes išardykite tinkama medine lazda ir likusias trąšas pašalinkite per išleidimo angą.</li> <li>Patikrinkite, ar veikia maišytuvo pavara. Žr. 10.7 <i>Maišytuvo pavaros tikrinimas</i></li> </ul> |
| Barstymo diskai vibruoja.                   |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Patikrinkite, gaubiamųjų veržlių užveržimą ir sriegius.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dozavimo sklendė neatsidaro.                | Dozavimo sklendės juda strigdamas.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Patikrinkite sklendės, svirties ir lankstų eigą, prireikus pakoreguokite.</li> <li>▶ Patikrinkite tempimo spyruoklę.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | Užteršta įstatomosios movos žarnos jungties redukcinė sklendė. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Išvalykite įstatomosios movos žarnos jungties redukcinę sklendę.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Triktis                                                                                                                                                                            | Galima priežastis                                                                                                                                       | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozavimo sklendė atsidaro per lėtai.                                                                                                                                               | Dozavimo sklendės juda strigdamos.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nuvalykite debito diafragmą.</li> <li>▶ Debito diafragmą 0,7 mm pakeiskite 1,0 mm diafragma. <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Diafragma yra įstatomosios movos žarnos jungtyje.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neveikia maišytuvas.                                                                                                                                                               | Maišytuvo pavara sugedusi                                                                                                                               | Maišytuvo pavaros tikrinimas, žr. <i>10.7 Maišytuvo pavaros tikrinimas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dozavimo angas užkišo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trąšų gabalai</li> <li>• drėgnos trąšos</li> <li>• tam tikros atliekos (lapai, šiaudai, maišų liekanos)</li> </ul> | Kamšatys                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ sustabdykite traktorių, ištraukite uždegimo raktelį, nutraukti elektros srovės tiekimą,</li> <li>▶ Atidarykite dozavimo sklendę.</li> <li>▶ Pastatykite surinkimo talpyklą.</li> <li>▶ Išmontuokite barstymo diskus.</li> <li>▶ Išleidimo kanalą <b>iš apačios</b> išvalykite medine lazda arba nustatymo svirtimi ir prasklaidykite dozavimo angą,</li> <li>▶ Svetimkūniai turi išbirti į talpyklą,</li> <li>▶ Barstymo diskų įmontavimas, dozavimo sklendės uždarymas</li> </ul> |
| Išmetimo diskai nesisuka arba įjungus staiga sustoja.                                                                                                                              | Naudojant kardaninį veleną su nukertamojo varžto apsauga: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiksavimas nukerpamuoju varžtu defektinis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• patikrinkite nukertamojo varžto apsaugą, prireikus jį pakeiskite (žr. kardaninio veleno gamintojo instrukciją).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 10 Techninė priežiūra ir einamasis remontas

### 10.1 Sauga



Atkreipkite dėmesį į skyriuje pateiktus įspėjamuosius nurodymus. 3 Sauga

**Visų pirma atkreipkite dėmesį į nurodymus** skirsnyje. 3.8 *Techninė priežiūra ir einamasis remontas*

Visų pirma atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- Elektros ir hidraulinės įrangos suvirinimo ir kitus darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems darbuotojams.
- Dirbant prie pakelto padargo jis gali **apvirsti**. Padargą visada užfiksuokite tinkamais atraminiais elementais.
- Keldami padargą kėlimo mechanizmu visada naudokite **abi** bunkerio ašas.
- Pašaline jėga aktyvinamos dalys (reguliavimo svirtis, dozavimo sklendė) **gali suspausti ir nupjauti**. Atlikdami techninę priežiūrą užtikrinkite, kad žmonių nebūtų judančių dalių zonoje.
- Atsarginės dalys turi atitikti bent gamintojo nurodytus techninius reikalavimus. Tai užtikrina originalios atsarginės dalys.
- Išjunkite traktoriaus variklį prieš atlikdami bet kokius valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus bei šalindami sutrikimus ir palaukite, kol nustos suktis visos padargo judančios dalys.
- Padargą valdant valdymo bloku pašaline jėga aktyvinamos dalys kelia papildomą riziką ir pavojų.
  - Atjunkite tarp traktoriaus ir padargo nutiestas srovės tiekimo linijas.
  - Atjunkite maitinimo kabelį nuo akumuliatoriaus.
- **TIK instrukuotas ir įgaliotas specializuotų dirbtuvių personalas** gali atlikti remonto darbus.

#### **PAVOJUS!**

##### **Pavojus susižeisti dėl veikiančio variklio**

Jeigu mašinai skirtus darbus dirbate neišjungę jos variklio, jus gali sunkiai sužeisti mašinos mechaninės dalys ir išbirusios trąšos.

- ▶ Prieš pradėdami bet kokius nustatymo arba techninės priežiūros darbus palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- ▶ Išjunkite traktoriaus variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo raktelį.
- ▶ Visiems žmonėms liepkite **pasitraukti** iš pavojaus zonos.

### 10.2 Kopėčių naudojimas


#### 10.2.1 Sauga

Šalinant sutrikimus gali kilti papildomų pavojų, jei reikia lipti į rezervuarą.

Kopėčias naudokite labai atsargiai. Dirbkite labai apdairiai ir paisydami pavojų. Žr. skyriuje 10.1 - Sauga - Puslapis 96


Visų pirma atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- Išjunkite traktoriaus variklį ir palaukite, kol sustos visos mašinos judančios dalys.
  - Pasiimkite uždegimo raktą su savimi.
  - Lipkite tik esant nuleistai mašinai.
  - Lipkite tik užfiksuotomis ir atlenktomis kopėčiomis.
- 
- Jei mašina neuždengta tentu, norėdami saugiai lipti laikykitės už rezervuaro šoninės sienelės.



Pav. 48: Kopėčios be rezervuaro dengiamojo tentu

- Jei mašina uždengta tentu, norėdami saugiai lipti laikykitės už tentu.
- Lipkite tik į tuščią talpyklą.



Pav. 49: Kopėčios su rezervuaro dengiamuoju tentu

**⚠ PAVOJUS!**

**Bunkeryje judančios dalys gali sužeisti**

Bunkeryje yra judančių dalių.


Besisukantis maišytuvas gali sužeisti rankas ir pėdas.

- ▶ Išjunkite maišytuvą
- ▶ Į rezervuarą lipkite **tik** norėdami pašalinti sutrikimus.
- ▶ Apsaugines groteles atidarykite **tik** norėdami atlikti techninės priežiūros arba šalindami triktis.

## 10.2.2 Laiptelių išlankstymas

Prieš atlenkdami kopėčias, atlikite šiuos darbus.

- Darbo veleno išjungimas
  - Išjunkite traktoriaus variklį
  - nuleiskite trąšų barstytuvą;
- 
- ▶ Pakelkite kopėčias suėmę už apatinės pakopos ir atlenkite į viršų.
  - ▶ Kopėčias saugiai užfiksuokite atlenktoje padėtyje.




Pav. 50: Kopėčių atlenkimas

## 10.2.3 Laiptelių sulankstymas

Kiekvieną kartą prieš važiuodami ir prieš barstydami atlikite toliau aprašytus darbus.

- Kopėčių užlenkimas

- Pakelkite kopėčias suėmę už apatinės pakopos ir užlenkite į vidų.
- Kopėčias saugiai užfiksuokite užlenktoje padėtyje.



Pav. 51: Kopėčios užlenktoje padėtyje

#### ■ Techninės priežiūros planas

| Užduotis                                 | Prieš darbą | Po darbo | Po pirmųjų X valandų | Po pirmųjų X valandų | Po pirmųjų X valandų | Kas X val. | Kas X val. | Kas X val. | Kas X val. | Po pirmųjų X metų | Sezono pradžioje. | Sezono pabaigoje |
|------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vertė (X)                                |             |          | 10                   | 50                   | 100                  | 50         | 50         | 100        | 150        | 10                |                   |                  |
| <b>Valymas</b>                           |             |          |                      |                      |                      |            |            |            |            |                   |                   |                  |
| Valymas                                  |             | X        |                      |                      |                      |            |            |            |            |                   |                   |                  |
| <b>Tepimas</b>                           |             |          |                      |                      |                      |            |            |            |            |                   |                   |                  |
| Barstymo disko įvorė                     |             |          |                      |                      |                      |            |            | X          |            |                   | X                 |                  |
| Barstytuvas su svėrimo sistema           |             |          |                      |                      |                      | X          |            |            |            |                   | X                 |                  |
| Kardaninis velenas                       |             |          |                      |                      |                      |            |            |            |            |                   | X                 |                  |
| Viršutinės ir apatinės trauklės rutuliai |             |          |                      |                      |                      | X          |            |            |            |                   | X                 |                  |
| Užduoties taško reguliavimo įtaisas      |             |          |                      |                      |                      |            | X          |            |            |                   | X                 |                  |
| Lankstai, įvorės                         |             |          |                      |                      |                      | X          |            |            |            |                   | X                 |                  |
| <b>Patikrinimas</b>                      |             |          |                      |                      |                      |            |            |            |            |                   |                   |                  |
| Dylančios dalys                          |             |          |                      |                      |                      |            |            | X          |            |                   | X                 |                  |
| Varžtinės jungtys                        | X           |          | X                    |                      |                      |            |            |            |            |                   | X                 |                  |

| Užduotis                                      | Prieš darbą | Po darbo | Po pirmųjų X valandų | Po pirmųjų X valandų | Po pirmųjų X valandų | Kas X val. | Kas X val. | Kas X val. | Kas X val. | Po pirmųjų X metų | Sezono pradžioje. | Sezono pabaigoje |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vertė (X)                                     |             |          | 10                   | 50                   | 100                  | 50         | 50         | 100        | 150        | 10                |                   |                  |
| Svorio jutiklių srieginės jungties tikrinimas |             |          |                      |                      |                      |            |            |            | X          |                   | X                 |                  |
| Apsauginių grotelių fiksatorius               | X           |          |                      |                      |                      | X          |            |            |            |                   |                   |                  |
| Išmetimo disko įvorės padėties tikrinimas     |             |          |                      |                      | X                    |            |            |            |            |                   |                   | X                |
| Maišytuvo pavara                              | X           |          |                      |                      |                      |            |            |            |            |                   |                   |                  |
| Barstomosios mentės                           | X           |          |                      |                      |                      | X          |            |            |            |                   |                   |                  |
| Dozavimo sklendės nustatymas                  |             |          |                      |                      | X                    |            |            |            |            |                   | X                 |                  |
| Užduoties taško nustatymas                    |             |          |                      |                      |                      |            | X          |            |            |                   | X                 |                  |
| Alyvos lygio patikra                          |             |          |                      | X                    | X                    |            |            |            |            | X                 | X                 |                  |

## 10.3 Dylančios dalys ir varžtinės jungtys

### 10.3.1 Dylančių dalių tikrinimas

#### ■ Dylančios dalys

Dylančios dalys: **Barstomosios mentės, maišymo galvutė, išleidimo kanalas, hidraulinės žarnos** ir visos plastikinės dalys.

Plastikinės dalys sensta net ir įprastomis barstymo sąlygoms. Plastikinės dalys yra, pvz., **apsauginių grotelių fiksatorius, jungiamasis strypas**.

- Reguliariai tikrinkite dylančias dalis.

Šias dalis pakeiskite pastebėję aiškiai pastebimų nusidėvėjimo ar senėjimo požymių, deformacijas, angas. Kitaip barstymo charakteristikos neatitiks reikalavimų.

Dylančių dalių naudojimo trukmei įtakos turi ir barstomoji medžiaga.

### 10.3.2 Varžtinių jungčių tikrinimas

#### ■ Varžtinės jungtys

Varžtinės jungtys priveržiamos iki reikiamo veržimo momento ir sutvirtinamos gamykloje. Dėl svyravimų ir vibracijų, ypač pirmosiomis veikimo valandomis, varžtinės jungtys gali atsilaisvinti.

- Patikrinkite, ar tinkamai priveržtos visos varžtinės jungtys.



Kai kurie komponentai turi savisrieges veržles.

Surinkdami šiuos komponentus, visada naudokite savisrieges veržles.



Naudokite standartinių varžtinių jungčių užveržimo momentų vertes.


- Žr. 13 Priedėlis

### 10.3.3 Svorio jutiklių srieginių jungčių tikrinimas

#### ■ Svorio jutiklių srieginės jungties tikrinimas


Padarge įrengti 2 svorio jutikliai ir tempiamasis strypas. Jie pritvirtinti srieginėmis jungtimis.

- Dinamometriniu raktu tvirtai priveržkite srieginę jungtį (užveržimo momentas = **300 Nm**).



Pav. 52: Svorio jutiklio pritvirtinimas (važiavimo kryptimi kairėje pusėje)


- Dinamometrinio raktu tvirtai priveržkite srieginę jungtį [1] (užveržimo momentas = **65 Nm**).



Pav. 53: Tempiamojo strypo tvirtinimas prie svėrimo sistemos rėmo

- Dinamometrinio raktu tvirtai priveržkite srieginę jungtį [1] (užveržimo momentas = **65 Nm**).

Varžtinės jungtys gerai priveržtos.



Pav. 54: Tempiamojo strypo tvirtinimas rezervuare



Dinamometrinio raktu priveržus sriegines jungtis privaloma iš naujo taruoti svėrimo sistemą. Taruodami atsižvelkite į valdymo bloko eksploatavimo instrukcijoje pateiktus nurodymus, žr. skyrių **Svarstyklių taravimas**.

## 10.4 Apsauginių bunkerio grotelių atidarymas

- *Apsauginių grotelių fiksatorius*


**⚠ ĮSPĖJIMAS!****Bunkeryje judančios dalys gali sužeisti**

Bunkeryje yra judančių dalių.

Pradedant eksploatuoti ir eksploatuojant padargą galimi rankų ir kojų sužalojimai.

- ▶ Prieš pradedant eksploatuoti padargą privaloma sumontuoti apsaugines groteles ir jas įtvirtinti.
- ▶ Apsaugines groteles atidarykite **tik** norėdami atlikti techninės priežiūros arba šalindami triktis.

Apsauginės grotelės be įrankių užfiksuojamos mechaniškai.



Pav. 55: Apsauginių grotelių fiksatoriaus atidarymas / uždarymas


Siekiant išvengti netyčinio apsauginių grotelių atidarymo, apsauginių grotelių fiksatorių galima atidaryti tik įrankiu (pvz., nustatymo svirtimi).

**Sąlygos:**


- Nuleiskite padargą.
- Išjunkite traktoriaus variklį. Ištraukite uždegimo raktelį.

### Apsauginių grotelių fiksatoriaus valdymas

- ▶ Reguliariai tikrinkite apsauginių grotelių fiksatoriaus veikimą.
- ▶ Nedelsdami pakeiskite sugadintus apsauginių grotelių fiksatorius.
- ▶ Jeigu būtina, stumdami apsauginių grotelių fiksatorių [1] žemyn / aukštyn, koreguokite nustatymą.



Pav. 56: Apsauginių grotelių fiksatoriaus atidarymas



Pav. 57: Kontrolinis dydis apsauginių grotelių fiksatoriaus veikimo kontrolei


## 10.5 Mašinos valymas

### ■ Valymas

- ▶ Apsaugines groteles bunkeryje palenkite viršun (žr. Skyrių *Apsauginių grotelių fiksatorius*)
- ▶ Išleidimo kanalus ir sklendės kreipiamosios zoną valykite tik iš apačios.
- ▶ Alyva suteptus padargus plaukite tik plovimo aikštelėse naudodami alyvos skirtuvą.
- ▶ Plaudami didžiaslėgiu įrenginiu niekuomet vandens srovės nenukreipkite tiesiai į įspėjamuosius ženklus, elektros įrangą, hidraulinius komponentus ir slydimo guolius.
- ▶ Po valymo rekomenduojama **sausą** padargą, **ypač barstomąsias mentes ir nerūdijančiojo plieno dalis** sutepti ekologiška antikorozinė medžiaga.
  - ▷ Iš įgaliotojo savo prekiautojo gaukite tinkamos politūros, kuria apdorokite aprūdijusius vietas.

### 10.5.1 Purvasaugių išmontavimas

- ▶ Naudokite mašinos nustatymo svirtį.
  - ▷ Žr. Pav. 32 Nustatymo svirties AXIS xx.2 padėtis
- ▶ Atidarykite kairiojo ir dešiniojo purvasaugio 3 sparčiuosius užraktus.
- ▶ Pastumkite purvasaugius į išorę.
- ▶ Nuimkite purvasaugius ir saugiai pasidėkite.



Pav. 58: Purvasaugių instrukcijų lipdukas


### 10.5.2 Purvasaugių sumontavimas

- ▶ Purvasaugių šone pastumkite į vidų, kol jie užsifiksuos laikiklyje
- ▶ Kairiojo ir dešiniojo purvasaugio 3 sparčiuosius užraktus priveržkite nustatymo svirtimi.
- ▶ Nustatymo svirtį vėl įstatykite į jai skirtą laikiklį.

## 10.6 Išmetimo disko įvorės padėties tikrinimas

### ■ Išmetimo disko įvorės padėties tikrinimas

Išmetimo disko įvorė turi būti tiksliai po maišytuvu.



Pav. 59: Išmetimo disko įvorės padėties tikrinimas

### Sąlygos:

- Barstymo diskai yra išmontuoti (žr. Išmetimo disko įvorės padėties tikrinimas).

*Centravimo tikrinimas:*

- ▶ Patikrinkite išmetimo disko įvorės ir maišytuvo išcentravimą tinkama pagalbine priemone (pvz., liniuote, matlankiu).

*Išmetimo disko įvorės ir maišytuvo ašys turi sutapti. Didžiausias nuokrypis viena kitos atžvilgiu gali būti 2 mm.*

*Atstumo tikrinimas:*

- ▶ Išmatuokite atstumą nuo išmetimo disko įvorės viršutinio krašto iki maišytuvo apatinio krašto.
  - ▷ Atstumas turi būti **136,5 mm** (leistina paklaida  $\pm 2$  mm).



Jei šios paklaidos viršijamos, kreipkitės į savo prekybos atstovą arba specializuotas dirbtuves.

■ **Barstymo disko įvorė**

- Tepimo priemonė: Grafitinis tepalas

## 10.7 Maišytuvo pavaros tikrinimas

■ **Maišytuvo pavara**

- Tepimo priemonė: Tepalas / alyva



Yra **kairysis** ir **dešinysis** maišytuvai. Abu maišytuvai sukasi tokia pat kryptimi, kaip išmetimo diskai.

Kad trąšų srautas būtų tolygus, maišytuvas turi sukis kuo vienesniu greičiu.

- Maišytuvo sukimosi greitis: 15–20 sūk./min.

Kad maišytuvas sukėtųsi vienodu sukimosi greičiu, maišytuvui reikia trąšų granulių pasipriešinimo. Jei rezervuarai tušti, gali būti, kad net tinkamai veikiantis maišytuvas nepasieks reikiamo sukimosi greičio arba siūbuos į šalis.


Jeigu **pripildžius rezervuarą** sukimosi greitis nesiekia šio diapazono, patikrinkite, ar maišytuvas nepažeistas ir nenusidėvėjęs.

### Maišytuvo veikimo patikra

Sąlygos:

- ✓ Traktorius pastatytas
- ✓ Degimo raktelis ištrauktas
- ✓ Mašina pastatyta ant žemės

► Patikrinkite švaistiklius



Pav. 60: Maišytuvo pavaros tikrinimas

- |                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| [[1]] Dešinioji maišymo galvutė (važiavimo kryptimi) | [[3]] Švaistikliai                           |
| [[2]] Kairioji maišymo galvutė (važiavimo kryptimi)  | [] Rodyklės: išmetimo diskų sukimosi kryptis |

- ▷ Ant švaistiklių negali būti įtrūkimų ar kitų pažeidimų
- ▷ Patikrinkite, ar nenusidėvėjo kardaninė atrama
- ▷ Lankstų vietose patikrinkite visų saugos elementų veikimą

► Maišymo galvutę ranka pasukite **išmetimo disko sukimosi kryptimi**. Žr. Pav. 60 Maišytuvo pavaros tikrinimas.

- ▷ Maišymo galvutė turi pasisukti

*Jei maišymo galvutės nepavyksta pasukti, pakeiskite ją.*

► Maišymo galvutę ranka arba alyvos filtro juosta stipriai pasukite **prieš išmetimo disko sukimosi kryptį**. Žr. Pav. 60 Maišytuvo pavaros tikrinimas

- ▷ Maišymo galvutė turi užsiblokuoti

*Jei maišymo galvutės pasisuka, pakeiskite ją.*


*Jei tikrindami negalite nustatyti priežasties, kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad atliktų kitus patikrinimus.*

**Tikrinimas, ar maišymo galvutė  
nenusidėvėjo, ar ji nepažeista**

- Patikrinkite, ar maišymo galvutės pirštai  
nenusidėvėjo

*Pirštų ilgis negali pasiekti nudilimo ribos (Z= 9  
mm).*

*Pirštai negali būti sulenkti.*



*Pav. 61: Maišymo galvutės nudilimo riba*

## 10.8 Barstomosios mentės keitimas

### ■ Barstomosios mentės



Barstomąsias mentes paveskite keisti **tik** savo prekybos atstovui arba specializuotų dirbtuvių darbuotojui.

Sąlyga:


- išmetimo diskai išmontuoti (žr. skirsnį „Išmetimo diskų išmontavimas ir sumontavimas“)

### **PRANEŠIMAS!**

#### **Barstomųjų menčių rūšių sutapimas**

Barstomųjų menčių rūšis ir dydis yra pritaikyti barstymo diskui. Naudojant netinkamas barstomąsias mentes gali būti pažeistas padargas ir pakenkta aplinkai.

- Naudokite TIK atitinkamam diskui leidžiamąsias barstomąsias mentes.
- Palyginkite ant barstomųjų menčių pateiktus užrašus. Naujų ir senų barstomųjų menčių rūšis ir dydis turi būti tapatūs.




Pav. 62: Užrašas ant išmetimo disko

- [1] Barstymo diskų rūšis
- [2] Barstymo pusė

- [3] Išmetamosios mentelės ilgis
- [4] Užrašas


#### Barstomųjų menčių keitimas

- Atlaisvinkite barstomųjų menčių savaimę užsifiksuojančias veržles ir nuimkite barstomąsias mentes.
- Naujas barstomąsias mentes pritvirtinkite prie barstymo disko. Atkreipkite dėmesį, kad reikia naudoti tinkamą barstomųjų menčių rūšį.



Pav. 63: Atlaisvinkite barstomųjų menčių varžtus.

- Prisukite barstomąsias mentes (priveržimo momentas: **20 Nm**). Visada naudokite **naujas savaime užsifiksuojančias veržles**.



Pav. 64: Naudokite naujas savaime užsifiksuojančias veržles.

## 10.9 Dozavimo sklendės nustatymo derinimas

### ■ *Dozavimo sklendės nustatymas*

Prieš kiekvieną barstymo sezoną, o jei reikia, ir barstymo sezono metu patikrinkite, ar abi dozavimo sklendės atsidaro tolygiai.

#### ⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

##### **Pašalinio šaltinio varomų komponentų keliamas suspaudimo ir supjaustymo pavojus**

Atliekant darbus pašalinio šaltinio varomi komponentai (reguliavimo svirtis, dozavimo sklendė) gali suspausti ir nupjauti.

Atlikdami bet kokius derinimo darbus stebėkite dozavimo angoje ir dozavimo sklendėje esančias nupjovimo vietas.

- Išjunkite traktoriaus variklį
- Degimo raktelio ištraukimas
- Atjunkite tarp traktoriaus ir padargo nutiestas srovės tiekimo linijas
- Atlikdami derinimo darbus draudžiama aktyvinti hidraulinę dozavimo sklendę

Sąlygos:


- Mechanika turi lengvai judėti
- K modelis: grįžtamoji spyruoklė iškabinta
- Hidraulinis cilindras iškabintas

**Tikrinimas (pavyzdys pagal kairiąją mašinos pusę)**

- ▶ Apatinės trauklės varžtą, kurio skersmuo yra **28 mm**, įstatykite dozavimo sklendės centre.
- ▶ Stumkite dozavimo sklendę link varžto ir šią padėtį užfiksuokite priverždami užfiksavimo varžtą.

*Ribotuvus ties apatiniu gradavimo (dozavimo skale) nustatytas ties skalės reikšme 85.*

- ▶ Padėtis nesutampa, nustatykite skalę iš naujo.



*Pav. 65: Apatinės trauklės varžtas dozavimo angoje*

**Nustatymas**

- ✓ Dozavimo sklendė yra 2 darbo etape nurodytoje padėtyje (šiek tiek spaudžia varžtą).
- ▶ Atlaisvinkite apatinio skalės lanko tvirtinimo varžtus.



*Pav. 66: Dozavimo sklendės nustatymo skalė*

- ▶ Visą skalę pastumkite taip, kad skalės **reikšmė 85** būtų tiksliai po indikacijos elemento rodykle.
- ▶ Vėl prisukite skalę.  
*{1 - 4} darbo etapas atlikite su dešiniąja dozavimo sklende.*



Abi dozavimo sklendės turi atsiderinti **tolygiai**. Todėl visada patikrinkite abi dozavimo sklendes.

- ▶ K modelis: vėl įkabinkite grįžtamąją spyruoklę ir hidraulinį cilindrą.




Pakoregavus skalę, kai naudojami elektroniniai sklendžių valdymo įtaisai, reikia valdymo pulte pakoreguoti ir sklendės bandymo taškus.

- Laikykitės valdymo pulto eksploatavimo instrukcijos.


### Nustatymas

- ✓ Dozavimo sklendė pristumta prie varžto. Žr. Pav. 65 Apatinės trauklės varžtas dozavimo angoje.
- Atlaisvinkite apatinio skalės lanko tvirtinimo varžtus.



Pav. 67: Skalės tvirtinimo varžtai

- Visą skalę pastumkite taip, kad skalės **reikšmė 85** būtų tiksliai po indikacijos elemento rodykle.



Pav. 68: Dozavimo sklendės rodyklė skalės padėtyje 85

- Vėl prisukite skalę.  
*Darbo etapas atlikite su dešiniąja dozavimo sklende.*



Abi dozavimo sklendės turi atsidaryti **tolygiai**. Todėl visada patikrinkite abi dozavimo sklendes.



Pakoregavus skalę, kai naudojami elektroniniai dozavimo sklendžių valdymo įtaisai, reikia ISOBUS mašinos valdymo sistemoje pakoreguoti ir sklendės bandymo taškus.

- Laikykitės mašinos valdiklio eksploatavimo instrukcijos.
- Pastebėję nuokrypius, dėl naujo kalibravimo kreipkitės į savo prekybos atstovą arba į specializuotas dirbtuves.


## 10.10 Užduoties taško nustatymo derinimas

### ■ Užduoties taško nustatymas

Užduoties taško pakeitimas skirtas darbiniam pločiui tiksliai nustatyti ir įvairioms trąšų rūšims priderinti.

Prieš kiekvieną barstymo sezoną, o jei reikia, ir sezono metu, patikrinkite užduoties taško nustatymą (jei tręšimo priemonės paskirstomos netolygiai).

Užduoties taškas nustatomas viršutiniu skalės lanku.



Pav. 69: Užduoties taško nustatymo patikra



Abiejose pusėse reikia nustatyti **vienodą** užduoties tašką. Todėl visada patikrinkite abu nustatymus.

### Tikrinimas

- ▶ Nustatykite užduoties taško **6 padėtį**.
- ▶ Abiejose pusėse išmontuokite išleidimo kanalą su šepėčiais
- ▶ Atlaisvinkite abi plastikines svirtis (maišytuvo pavara) ir stumkite žemyn, kol aiškiai matysite maišytuvo veleno krumplius
- ▶ Važiavimo kryptimi **gale** ant maišytuvo veleno krumplio uždėkite tinkamą ploną virvelę ir ją įtempkite

*Ant pagrindo plokštės esančios trikampės žymos turi sutapti su įtempta virvele.*

- ▶ Jei virvelė nėra žymų padėtyje, nustatykite užduoties tašką iš naujo.

### Nustatymas

- ▶ Atlaisvinkite po mygtuku „Užduoties taško rodyklė“ esančią derinimo plokštelę (2 savaime užsifiksuojančios veržlės).
- ▶ Sukite nustatymo centrą, kol trikampės žymos sutaps su įtempta virvele
- ▶ Pritvirtinkite derinimo plokštelę
- ▶ Abi plastikines svirtis (maišytuvo pavaros) stumkite į viršų ir pritvirtinkite
- ▶ Įmontuokite išleidimo kanalą su šepėčiais
- ▶ Tik mašinai su **VariSpread**: užduoties taško padėtis iš naujo sukalibruokite valdymo pultu



*Pav. 70: Užduoties taško derinimo plokštelės atlaisvinimas*



Tai atlikdami paisykite valdymo pulto eksploatavimo instrukcijos skyriuje „Testas/diagnostika“ pateiktų instrukcijų.

## 10.11 Transmisinė alyva



**Mašinų su M EMC funkcija pavarų mechanizmui techninės priežiūros nereikia.** Tačiau rekomenduojame alyvą pakeisti kas 10 metų. Jeigu dažnai naudojate labai dulkėtas trąšas ir turite dažnai valyti, rekomenduojame trumpesnį alyvos keitimo intervalą.

### 10.11.1 Kiekiai ir rūšys

Padargo pavara pripildyta maždaug **5,5 l** pavaros alyvos. Pavaros mechanizmui tinka visos alyvos, kurios atitinka CLP 460 DIN 51517 (SAE 140 GL-4).



Naudokite tik vienos rūšies alyvą.

- **Maišyti** draudžiama.

### 10.11.2 Alyvos lygio patikra

#### ■ *Alyvos lygio patikra*

Eksplatuojant įprastomis sąlygomis pavaros tepti nereikia. Tačiau rekomenduojame alyvą pakeisti kas 10 metų.

Jeigu dažnai naudojate labai dulkėtas trąšas ir turite dažnai valyti, rekomenduojame trumpesnį alyvos keitimo intervalą.


Išankstinės sąlygos

- Norint patikrinti alyvą ir jos papildyti, padargas turi stovėti horizontalioje padėtyje. Norėdami išleisti alyvą, mašiną turite šiek tiek pakreipti (maždaug 200 mm).
- Traktoriaus darbo velenas ir variklis turi būti išjungti, reikia ištraukti traktoriaus degimo raktelį.
- Jei reikia išleisti alyvą, turite paruošti pakankamai didelį surinkimo indą (maždaug 11 l).

#### **Alyvos lygio patikra**

- Atsukite alyvos lygio kontrolinį varžtą.

*Alyvos lygis yra tinkamas, kai alyva siekia angos apatinį kraštą.*



*Pav. 71: Transmisinės alyvos įpylimo ir išleidimo vietos*

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| [1] Pildymo varžtas                | [3] Išleidimo varžtas |
| [2] Alyvos lygio tikrinimo varžtas |                       |

### 10.11.3 Alyvos keitimas

#### **Išleiskite alyvą**

- Pakreipkite mašiną į šoną (įstrižoji padėtis maždaug 200 mm).
- Po alyvos išleidimo varžtu pastatykite surinkimo indą.
- Atsukite išleidimo varžtą ir išleiskite visą alyvą.
- Užsukite išleidimo varžtą.

### **PRANEŠIMAS!**

#### **Netinkamai šalinant hidraulinę ir pavaros alyvą teršiama aplinka**

Hidraulinė ir transmisinė alyvos nėra visiškai biologiškai skaidžios. Todėl būtina kontroliuoti, kad alyvos nepatektų į aplinką.

- ▶ Išbėgusią alyvą surinkite naudodami smėlį, žemę, drėgmę sugeriančią medžiagą arba alyvą atitverkite.
- ▶ Hidraulinę ir transmisinę alyvą išleiskite į joms skirtą talpyklą ir šalinkite atsižvelgiant į oficialiųjų potvarkių reikalavimus.
- ▶ Užtikrinkite, kad alyva neišbėgtų ir nepatektų į kanalizaciją.
- ▶ Įrenkite užtvaras iš smėlio ar žemės arba naudokite kitas tinkamas užtvėrimo priemones, kad alyva nepatektų į drenažo sistemą.

#### **Alyvos įpylimas**

- ✓ Naudokite tik transmisinę alyvą, LS 75W-90.
- ▶ Atidarykite pildymo angą ir atsukite kontrolinį varžtą.
- ▶ Pilkite transmisinės alyvos į pildymo angą, kol alyvos lygis ties kontroliniu varžtu pasieks angos apatinį kraštą.
- ▶ Vėl uždarykite pildymo angą ir užsukite kontrolinį varžtą.


## **10.12 Svorio jutiklių tepimas**

### **■ Barstytuvas su svėrimo sistema**


Tepimo vietos paskirstytos po visą mašiną ir pažymėtos.

Tepimo vietas atpažinsite šioje nurodymų plokštelėje:

- Nurodymų skydelis visada turi būti **švarus** ir **įskaitomas**



*Pav. 72: Tepimo vietų nurodomoji lentelė*



Pav. 73: Barstytuvo su svėrimo sistema tepimo vietos

[1] Tepimo vietos

## 10.13 Kardaninio veleno tepimas

### ■ Kardaninis velenas

- Tepimo priemonė Tepalas
- Žr. gamintojo eksploataavimo instrukciją.

## 10.14 Viršutinės ir apatinės trauklės tepimas

### ■ Viršutinės ir apatinės trauklės rutuliai

- Tepimo priemonė Tepalas

## 10.15 Užduoties taško reguliavimo įtaiso tepimas

### ■ Užduoties taško reguliavimo įtaisas

- Tepimo priemonė alyva
- Gerai prižiūrėkite ir reguliariai sutepkite alyva, nuo krašto į vidų ir nuo dugno į išorę

## 10.16 Lankstų, įvorių tepimas

### ■ Lankstai, įvorės

- Tepimo priemonė tepalas, alyva

## 11 Ruošimas žiemai ir apsauga

### 11.1 Sauga

#### **PRANEŠIMAS!**

##### **Netinkamai šalinant hidraulinę ir pavaros alyvą teršiama aplinka**

Hidraulinė ir transmisinė alyvos nėra visiškai biologiškai skaidžios. Todėl būtina kontroliuoti, kad alyvos nepatektų į aplinką.

- ▶ Išbėgusią alyvą surinkite naudodami smėlį, žemę, drėgmę sugeriančią medžiagą arba alyvą atitverkite.
- ▶ Hidraulinę ir transmisinę alyvą išleiskite į joms skirtą talpyklą ir šalinkite atsižvelgiant į oficialių potvarkių reikalavimus.
- ▶ Užtikrinkite, kad alyva neišbėgtų ir nepatektų į kanalizaciją.
- ▶ Įrenkite užvaras iš smėlio ar žemės arba naudokite kitas tinkamas užtvėrimo priemones, kad alyva nepatektų į drenažo sistemą.

### 11.2 Ruošimas žiemai



Prieš rengdami padargą žiemai nuosekliai jį išplaukite (žr. skyrių 11.3 *Mašinos plovimas*)

- ▶ Dozavimo sklendės, pirminio dozavimo sklendės atidarymas.
- ▶ Žarnas ir kabelius pakabinkite, nulenkite kištuką žemyn, kad vanduo tinkamai išbėgtų. (žr. skyrių *Pav. 47 Hidraulinių žarnų ir kabelių dėklas*)
- ▶ Išjunkite barstytuvą, jei reikia, pastatykite ant pastatymo ratukų (žr. skyrių 4.4.7 *Atraminiai ratukai*)
- ▶ Tento uždarymas Palikite tarpelį, kad bunkeryje sumažėtų drėgmės kiekis.
- ▶ Apsaugokite hidraulinius komponentus ir rūdijančiąsias dalis. Šiuo tikslu naudokite tinkamas apsaugos nuo korozijos priemones. Pvz., apsauginį vašką.
- ▶ Žarnas ir kabelius užkimškite gaubteliais nuo dulkių.



Terminalą sandėliuoti lauke draudžiama. Sandėliuokite tinkamoje šiltoje patalpoje.

### 11.3 Mašinos plovimas

Trąšų barstytuvą **būtina** išvalyti po kiekvieno naudojimo ir prieš paruošiant žiemai.

- ▶ Purvasaugių išmontavimas (žr. skyrių 10.5.1 *Purvasaugių išmontavimas*)
- ▶ Apsaugines groteles bunkeryje palenkite viršun (žr. Pav. 56 *Apsauginių grotelių fiksatoriaus atidarymas*)
- ▶ Barstymo diskų išmontavimas
- ▶ Gaubiamąją veržlę prieš plaudami vėl padėkite ant įvorės.
- ▶ Visiškai atidarykite dozavimo sklendę.
- ▶ Plaudami didžiaslėgiu įrenginiu niekuomet vandens srovės nenukreipkite tiesiai į įspėjamuosius ženklus, elektros įrangą, hidraulinius komponentus ir slydimo guolius.
- ▶ Išleidimo kanalus ir sklendės kreipiamosios zoną valykite kruopščiai. Ypač atkreipkite dėmesį į purvo sankaupas sunkiai pasiekiamose vietose.
- ▶ Išvalę palikite mašiną išdžiūti.



Prieš rengdami padargą žiemai suteptkite jį (žr. skyrių 10.12 *Svorio jutiklių tepimas*)

## 11.4 Mašinos apsauga



- Purkšdami naudokite **tik leidžiamąsias ir aplinkai nekenksmingas** apsaugos priemones.
- Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų (dyzelino ir pan.). Šios priemonės pirmą kartą plaunant gali patekti į kanalizaciją.
- Naudokite tik tokias apsaugos priemones, kurios nepažeidžia dažų, plastiko ir guminių sandariklių.

- ▶ Apipurškite tik tada, kai mašina būna iš tikrųjų visiškai **švari ir sausa**.
- ▶ Mašiną apdorokite aplinkai nekenksminga nuo korozijos saugančia priemone.
  - ▷ Rekomenduojame naudoti apsauginį vašką arba konservavimo vašką.



Kreipkitės į savo prekiautoją arba specializuotas dirbtuves, iš kurių galėtumėte gauti apsauginės priemonės.

Šias konstrukcines sąrankas arba komponentus apdorokite apsaugine priemone:

- visus rūdims neatsparius hidraulinės sistemos komponentus, pvz., hidraulines jungtis, vamzdžių linijas, apspaudžiamąją armatūrą ir vožtuvus.
- Cinkuotus varžtus
- Jeigu jūsų mašinoje sumontuota:
  - stabdžių sistemos dalis
  - pneumatines linijas
  - Nuplautus cinkuotus **ašių ir grąžulo varžtus** apipurškite specialiu apsauginiu vašku.



Išsami naudinga informacija apie plovimą ir išsaugojimą pateikta vaizdo medžiagoje „Pasiruoškite – A ir O ruošiantis žiemai“.

- Peržiūrėkite RAUCH YouTube kanalą.
- Vaizdo medžiagos nuoroda: *"Video Einwintern"*.

## 12 Šalinimas

### 12.1 Sauga

#### **PRANEŠIMAS!**

##### **Netinkamai šalinant hidraulinę ir pavaros alyvą teršiama aplinka**

Hidraulinė ir transmisinė alyvos nėra visiškai biologiškai skaidžios. Todėl būtina kontroliuoti, kad alyvos nepatektų į aplinką.

- ▶ Išbėgusią alyvą surinkite naudodami smėlį, žemę, drėgmę sugeriančią medžiagą arba alyvą atitverkite.
- ▶ Hidraulinę ir transmisinę alyvą išleiskite į joms skirtą talpyklą ir šalinkite atsižvelgiant į oficialiųjų potvarkių reikalavimus.
- ▶ Užtikrinkite, kad alyva neišbėgtų ir nepatektų į kanalizaciją.
- ▶ Įrenkite užtvartą iš smėlio ar žemės arba naudokite kitas tinkamas užtvėrimo priemones, kad alyva nepatektų į drenažo sistemą.

#### **PRANEŠIMAS!**

##### **Netinkamai šalinant pakuotes teršiama aplinka**

Pakuotėse yra cheminių junginių, kuriuos reikia atitinkamai apdoroti.

- ▶ Šalinkite pakuotę įgaliojame utilizavimo įmonėje.
- ▶ Paisykite nacionalinių teisės aktų.
- ▶ Pakuočių neleidžiama nei deginti, nei šalinti su buitinėmis atliekomis.

#### **PRANEŠIMAS!**

##### **Netinkamai šalinant sudedamąsias dalis teršiama aplinka**

Pašalinus netinkamai ir neatsižvelgiant į nurodymus kyla pavojus aplinkai.

- ▶ Šalinkite naudodamiesi tik įgaliosios įmonės paslaugomis.

### 12.2 Mašinos šalinimas

Būtina griežtai laikytis toliau pateiktų punktų. Susižinokite nacionaliniuose galiojančiuose teisės nurodytas priemones ir jas taikykite.

- ▶ Visas dalis, pagalbines ir eksploatacines medžiagas iš mašinos turi pašalinti kvalifikuotas personalas.
  - ▷ Jas reikia rūšiuoti.
- ▶ Visas atliekas įgaliosios įmonės turi šalinti atsižvelgdamos į galiojančius nacionalinius teisės aktus ir perdirbimo arba specialiųjų atliekų šalinimo direktyvas.

## 13 Priedėlis

### 13.1 Užveržimo momento lentelė

Standartinio arba smulkaus žingsnio metrinio sriegio išankstinės apkrovos varžtų veržimo momentas ir surinkimas



Nurodytos reikšmės taikomos sausoms arba šiek tiek suteptoms jungtims.

Nenaudokite galvanizuotų (cinkuotų) varžtų ir veržlių be plastiškojo tepalo.

Jeigu naudojate tirštą tepalą, sumažinkite lentelėje nurodytą vertę 10 proc.

Jeigu naudojate (savaime) užsifiksuojančius varžtus ir veržles, padidinkite lentelėje nurodytą vertę 10 proc.

Įveržimo momentas ir sąrankos išankstinės apkrovos  $V = 0,9$  varžtų su keturkampe stormena po galvute su metrinio sriegiu arba smulkiuoju žingsniu pagal ISO 262 ir ISO 965-2

Plieno klasės kokybės tvirtinimo elementai pagal ISO 898-1

Šešiabriaunių varžtų galvutės matmenys pagal ISO 4014–ISO 4018

Cilindrinų varžtų galvutės matmenys pagal ISO 4762

Priemonė su angoms pagal EN 20273

Trinties koeficientas:  $0,12 \leq \mu \leq 0,18$

| Metrinis sriegis su standartiniu žingsniu |       |                         |                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sriegis                                   | Klasė | Veržimo sukimo momentai |                           | Didž. sąrankos išankstinis įtempimas<br>( $\mu_{\text{mažiaus.}}=0,12$ )<br>N |
|                                           |       | N.m                     | (svar.col.)<br>svarų pėdų |                                                                               |
| M4<br>(X0.7)                              | 8,8   | 3                       | (26.5)                    | 4400                                                                          |
|                                           | 10,9  | 4,9                     | (40.7)                    | 6500                                                                          |
|                                           | 12,9  | 5,1                     | (45.1)                    | 7600                                                                          |
| M5<br>(X0.8)                              | 8,8   | 5,9                     | (52.2)                    | 7200                                                                          |
|                                           | 10,9  | 8,6                     | (76.1)                    | 10600                                                                         |
|                                           | 12,9  | 10                      | (88.5)                    | 12400                                                                         |
| M6<br>(X1)                                | 8,8   | 10,1                    | 7,4                       | 10200                                                                         |
|                                           | 10,9  | 14,9                    | 11                        | 14900                                                                         |
|                                           | 12,9  | 17,4                    | 12,8                      | 17500                                                                         |

| Metrinis sriegis su standartiniu žingsniu |       |                         |                        |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sriegis                                   | Klasė | Veržimo sukimo momentai |                        | Didž. sąrankos išankstinis įtempimas ( $\mu_{\text{mažiaus.}}=0,12$ ) N |
|                                           |       | N.m                     | (svar.col.) svarų pėdų |                                                                         |
| M8<br>(X1.25)                             | 8,8   | 24,6                    | 18,1                   | 18600                                                                   |
|                                           | 10,9  | 36,1                    | 26,6                   | 27300                                                                   |
|                                           | 12,9  | 42,2                    | 31,1                   | 32000                                                                   |
| M10<br>(X1.5)                             | 8,8   | 48                      | 35,4                   | 29600                                                                   |
|                                           | 10,9  | 71                      | 52,4                   | 43400                                                                   |
|                                           | 12,9  | 83                      | 61,2                   | 50800                                                                   |
| M12<br>(X1.75)                            | 8,8   | 84                      | 62                     | 43000                                                                   |
|                                           | 10,9  | 123                     | 90,7                   | 63200                                                                   |
|                                           | 12,9  | 144                     | 106,2                  | 74000                                                                   |
| M14<br>(X2)                               | 8,8   | 133                     | 98                     | 59100                                                                   |
|                                           | 10,9  | 195                     | 143,8                  | 86700                                                                   |
|                                           | 12,9  | 229                     | 168,9                  | 101500                                                                  |
| M16<br>(X2)                               | 8,8   | 206                     | 151,9                  | 80900                                                                   |
|                                           | 10,9  | 302                     | 222,7                  | 118800                                                                  |
|                                           | 12,9  | 354                     | 261                    | 139000                                                                  |
| M18<br>(X2.5)                             | 8,8   | 295                     | 217,6                  | 102000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 421                     | 310,5                  | 145000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 492                     | 363                    | 170000                                                                  |
| M20<br>(X2.5)                             | 8,8   | 415                     | 306                    | 130000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 592                     | 436,6                  | 186000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 692                     | 510,4                  | 217000                                                                  |
| M22<br>(X2.5)                             | 8,8   | 567                     | 418,2                  | 162000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 807                     | 595                    | 231000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 945                     | 697                    | 271000                                                                  |
| M24<br>(X3)                               | 8,8   | 714                     | 526,6                  | 188000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 1017                    | 750,1                  | 267000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 1190                    | 877,1                  | 313000                                                                  |

| Metrinis sriegis su standartiniu žingsniu |       |                         |                        |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sriegis                                   | Klasė | Veržimo sukimo momentai |                        | Didž. sąrankos išankstinis įtempimas ( $\mu_{\text{mažiaus.}}=0,12$ ) N |
|                                           |       | N.m                     | (svar.col.) svarų pėdų |                                                                         |
| M27 (X3)                                  | 8,8   | 1050                    | 774,4                  | 246000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 1496                    | 1013,3                 | 351000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 1750                    | 1290,7                 | 410000                                                                  |
| M30 (X3.5)                                | 8,8   | 1428                    | 1053,2                 | 300000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 2033                    | 1499,4                 | 427000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 2380                    | 1755,4                 | 499000                                                                  |
| M36 (X4)                                  | 8,8   | 2482                    | 1830,6                 | 438000                                                                  |
|                                           | 10,9  | 3535                    | 2607,3                 | 623000                                                                  |
|                                           | 12,9  | 4136                    | 3050,5                 | 729000                                                                  |

| Metrinis sriegis su smulkiu žingsniu |       |                         |            |                                                                         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sriegis                              | Klasė | Veržimo sukimo momentai |            | Didž. sąrankos išankstinis įtempimas ( $\mu_{\text{mažiaus.}}=0,12$ ) N |
|                                      |       | N.m                     | svarų pėdų |                                                                         |
| M8X1                                 | 8,8   | 26,1                    | 19,2       | 20200                                                                   |
|                                      | 10,9  | 38,3                    | 28,2       | 29700                                                                   |
|                                      | 12,9  | 44,9                    | 33,1       | 34700                                                                   |
| M10X1.25                             | 8,8   | 51                      | 37,6       | 31600                                                                   |
|                                      | 10,9  | 75                      | 55,3       | 46400                                                                   |
|                                      | 12,9  | 87                      | 64,2       | 54300                                                                   |
| M12X1.25                             | 8,8   | 90                      | 66,4       | 48000                                                                   |
|                                      | 10,9  | 133                     | 98         | 70500                                                                   |
|                                      | 12,9  | 155                     | 114,3      | 82500                                                                   |
| M12X1.5                              | 8,8   | 87                      | 64,2       | 45500                                                                   |
|                                      | 10,9  | 128                     | 94,4       | 66800                                                                   |
|                                      | 12,9  | 150                     | 110,6      | 78200                                                                   |

| Metrinis sriegis su smulkiu žingsniu |       |                         |            |                                                                         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sriegis                              | Klasė | Veržimo sukimo momentai |            | Didž. sąrankos išankstinis įtempimas ( $\mu_{\text{mažiaus.}}=0,12$ ) N |
|                                      |       | N.m                     | svarų pėdų |                                                                         |
| M14X1.5                              | 8,8   | 142                     | 104,7      | 64800                                                                   |
|                                      | 10,9  | 209                     | 154,1      | 95200                                                                   |
|                                      | 12,9  | 244                     | 180        | 111400                                                                  |
| M16X1.5                              | 8,8   | 218                     | 160,8      | 87600                                                                   |
|                                      | 10,9  | 320                     | 236        | 128700                                                                  |
|                                      | 12,9  | 374                     | 275,8      | 150600                                                                  |
| M18X1.5                              | 8,8   | 327                     | 241,2      | 117000                                                                  |
|                                      | 10,9  | 465                     | 343        | 167000                                                                  |
|                                      | 12,9  | 544                     | 401        | 196000                                                                  |
| M20X1.5                              | 8,8   | 454                     | 335        | 148000                                                                  |
|                                      | 10,9  | 646                     | 476,5      | 211000                                                                  |
|                                      | 12,9  | 756                     | 557,6      | 246000                                                                  |
| M22X1.5                              | 8,8   | 613                     | 452        | 182000                                                                  |
|                                      | 10,9  | 873                     | 644        | 259000                                                                  |
|                                      | 12,9  | 1022                    | 754        | 303000                                                                  |
| M24X2                                | 8,8   | 769                     | 567        | 209000                                                                  |
|                                      | 10,9  | 1095                    | 807,6      | 297000                                                                  |
|                                      | 12,9  | 1282                    | 945,5      | 348000                                                                  |

| A2-70 ir A4-70 varžtų leidžiamieji užveržimo momentai ne ilgesnių kaip 8× už sriegio ilgį |                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Sriegis                                                                                   | sriegio trinties koeficientas $\mu$ | Leidžiamasis užveržimo momentas |
| M5                                                                                        | 0,14                                | 4,2                             |
|                                                                                           | 0,16                                | 4,7                             |
| M6                                                                                        | 0,14                                | 7,3                             |
|                                                                                           | 0,16                                | 8,2                             |

| A2-70 ir A4-70 varžtų leidžiamieji užveržimo momentai<br>ne ilgesnių kaip 8× už sriegio ilgį |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Sriegis                                                                                      | sriegio trinties koeficientas $\mu$ | Leidžiamasis užveržimo momentas |
| M8                                                                                           | 0,14                                | 17,5                            |
|                                                                                              | 0,16                                | 19,6                            |
| M10                                                                                          | 0,14                                | 35                              |
|                                                                                              | 0,16                                | 39                              |
| M12                                                                                          | 0,14                                | 60                              |
|                                                                                              | 0,16                                | 67                              |
| M14                                                                                          | 0,14                                | 94                              |
|                                                                                              | 0,16                                | 106                             |
| M16                                                                                          | 0,14                                | 144                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 162                             |
| M18                                                                                          | 0,14                                | 199                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 225                             |
| M20                                                                                          | 0,14                                | 281                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 316                             |
| M22                                                                                          | 0,14                                | 376                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 423                             |
| M24                                                                                          | 0,14                                | 485                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 546                             |
| M27                                                                                          | 0,14                                | 708                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 797                             |
| M30                                                                                          | 0,14                                | 969                             |
|                                                                                              | 0,16                                | 1092                            |

## 14 Garantija ir jos teikimas

„RAUCH“ trąšų prietaisų gamyba reikalauja kruopštaus darbo ir modernių gamybos metodų, jų kokybė tikrinama daugelį kartų.

Todėl „RAUCH“ firma suteikia jiems 12 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpį, jeigu atsižvelgiama į toliau išvardytas sąlygas:

- Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo datos.
- Garantinis aptarnavimas teikiamas gamybos ir medžiagų defektams šalinti. Jei tai pašaliniai gaminiai (hidraulinė sistema, elektronika), tada atsakomybę prisiimame tik atsižvelgdami į atitinkamo gamintojo teikiamą garantiją. Garantiniu laikotarpiu gamybos ir medžiagų defektai šalinami nemokai pakeičiant arba ištaisant atitinkamas dalis. Kitos teisės, pvz., reikalavimas dėl prekės broko nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, sumažinti prekės kainą arba reikalavimas atlyginti žalą, padarytą ne šiam gaminiui, netaikomos. Garantinio aptarnavimo darbus vykdo sertifikuotos dirbtuvės, „RAUCH“ atstovybės arba gamykla.
- Garantinis aptarnavimas neteikiamas tais atvejais, kai gedimas atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, nešvarumų, korozijos bei tais atvejais, kai gedimas atsirado dėl nekvalifikuotos eksploatacijos arba dėl aplinkos poveikių. Jeigu atliekami savavališki remontai arba originalios būklės pakeitimai, garantija nustoja galiojusi. Reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo netenka galios, jei buvo naudotos ne originalios „RAUCH“ firmos atsarginės detalės. Todėl prašome atsižvelgti į eksploataavimo instrukciją. Jeigu kiltų dvejonių visais atvejais kreipkitės į mūsų prekiautoją arba tiesiogiai į gamyklą. Leškiniai pagal gamintojo garantiją turi būti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žalos padarymo turi būti patiekiami gamyklai. Nurodykite pirkimo datą ir padargo numerį. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu atliekami remonto darbai, kuriuos atliks sertifikuotos dirbtuvės, gali būti pradėti tik gavus „RAUCH“ arba oficialios atstovybės sutikimą. Atliekant garantinius darbus garantijos galiojimo trukmė nėra pratęsiama. Gabenant padaromi pažeidimai nelaikomi gamybiniais pažeidimais ir gamintojas jų atžvilgiu nesuteikia garantinių įsipareigojimų.
- Kompensacija dėl žalos, padarytos ne „RAUCH“ padargui, neatlyginama. Gamintojas taip pat neatsako ir už netiesioginę žalą, padarytą dėl barstymo klaidų. Savavališkai atliekami „RAUCH“ padargų pakeitimai gali sukelti netiesioginę žalą, už kurią gamintojas neatsako. Dėl savininko ar vadovaujančio tarnautojo tyčinių veiksmų ar aplaidumo ir tais atvejais, kai atsakoma pagal atsakomybės už gaminamą produkciją įstatymą už patiekto gaminio defektus ir žalą padarytą asmenims ir asmeninio naudojimo turtui, šis gamintojo atsakomybės išnykimas negalioja. Ši nuostata taip pat netaikoma tuo atveju, jeigu neužtikrinamos ypatybės, kurių atžvilgiu akivaizdžiai turi būti taikoma garantija, jeigu taikant garantiją tiesiogiai siekiama užsakovą apsaugoti nuo žalos, kuri nebuvo padaryta pristatomam daiktui.

**RAUCH Streutabellen**  
**RAUCH Fertilizer Chart**  
**Tableaux d'épandage RAUCH**  
**Tabele wysiewu RAUCH**  
**RAUCH Strooitabellen**  
**RAUCH Tabella di spargimento**  
**RAUCH Spredetabellen**  
**RAUCH Levitystaulukot**  
**RAUCH Spridningstabellen**  
**RAUCH Tablas de abonado**



**<https://streutabellen.rauch.de/>**



**RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH**

Victoria Boulevard E 200  
77836 Rheinmünster · Germany



[info@rauch.de](mailto:info@rauch.de) · [www.rauch.de](http://www.rauch.de)

Phone +49 (0) 7229/8580-0